



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751592

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 15/05/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26100486
---	------------------------------------	---------------------------------

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154  
 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE  
 (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables  
 27600 GAILLON  
 Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1128  
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation  
 EB-130-EM(F) 08/04/2016 08/04/2016  
 Marque Désignation commerciale  
 IVECO 35C13  
 (1) N° dans la serie du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
 ZCFC235980D561208 N1 CTTE  
 Type/CNIT Énergie  
 IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A GO  
 Document(s) présenté(s)  
 Certificat d'immatriculation

### DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

- 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV
- 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G
- 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : D
- 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : D, G
- 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : AR
- 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG
- 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV
- 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé: AR

### DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: ARD, ARG
  - 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
  - 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVG
  - 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR
  - 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
  - 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : G
  - 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : ARD
- Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

168391

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITÉS CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	10 %		41 %	
Force verticales :	1411 daN		1231 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	536 daN	508 daN	436 daN	437 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	536 daN	508 daN	436 daN	437 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m <sup>-1</sup> ) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-1% à -3%):	1.5 %	-3.4 %		



