



VALTRA

Peillet

Votre fournisseur Agro Équipement

FENDT



Agences

Siège Social : B.P. 258 - 26106 Romans Cedex - Tél. : 04 75 70 41 01

07 ST-ROMAIN D'AY 04 75 34 42 12 84 MONDRAGON 04 90 66 69 80 38 BEAUREPAIRE 04 74 85 28 02 38 NIVOLAS-VERMELLE 04 74 43 59 40 38 HIERES SUR AMBY 04 74 95 92 18 26 BOURG LES VALENCE 04 75 83 43 87 26 CREST 04 75 25 64 65

Date	N° Client	N° O/R	Folio
29/09/2025	004848	BE00008353/R	1 / 4

**BON DE REPARATION**

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° BE00008353/R du 08/10/2025 V/Réf: OR 7710 V/Tél: 04.76.65.41.95 / 06.09.15.49.71 V/Email: ferme13fontaines@gmail.com Intervention suivie par VENTURA P. TRACTEUR FENDT 824 FENDT Type: 824 VARIOS4 No Série: WAM84023H00F05153 Compteur: 3524 Immat: EY-100-VF moteur qui ne tourne plus rond et plus de force test des injecteur par un dieseliste 4 sur 6 HS nettoyage du FAP encrassé plusieurs essai afin de determiner le probleme (controle des pression moteur . controle des fichier log .controle des taux de ralenti demontage de la cuilasse constat de bague manquante . remise en etat de la cuilasse epreuve et surfaçage changement des injecteurs . des puits d'injecteur des bagues passage au banc prise en charge exceptionnel partiel du constructeur						
6	INJECTEUR		514,60		514,60	3.087,60	1
6	JOINT		3,85		3,85	23,10	1
6	RONDELLE		1,66		1,66	9,96	1
6	MANCHON		28,80		28,80	172,80	1
1	JOINT CACHE CULBU + FAISCEAU		230,62		230,62	230,62	1
1	PREFILTRE GAS OIL		40,76		40,76	40,76	1
1	ELEMENT CARBURANT		61,81		61,81	61,81	1
1	FILTRE A HUILE		20,47		20,47	20,47	1
1	RONDELLE ETANCH		1,77		1,77	1,77	1
1	LIQUIDE REFROID G48 -30° 20L FENDT		53,96		53,96	53,96	1
					A reporter	3.702,85	

CONDITIONS GENERALES – Voir au verso

T.V.A acquittée d'après les débits. Tout escompte ou réduction entraînent corrélativement une réduction du montant de la T.V.A.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard, 1,5 fois le taux d'intérêts légal. (Loi N°92 1442 du 31/12/92)**RIB :** FR97 2004 1010 0707 2857 7 E03 853 - **BIC :** PSSTFRPLYO - **Banque :** La Banque postale**S.A.S** au capital de 461 400 € - RC Romans B 303 829 824 00059 – APE : 4661 Z – FR 78 303 829 824



VALTRA

Peillet

Votre fournisseur Agro Équipement

FENDT



Agences

Siège Social : B.P. 258 - 26106 Romans Cedex - Tél. : 04 75 70 41 01

07 ST-ROMAIN D'AY
04 75 34 42 1284 MONDRAGON
04 90 66 69 8038 BEAUREPAIRE
04 74 85 28 0238 NIVOLAS-VERMELLE
04 74 43 59 4038 HIERES SUR AMBY
04 74 95 92 1826 BOURG LES VALENCE
04 75 83 43 8726 CREST
04 75 25 64 65

Date	N° Client	N° O/R	Folio
29/09/2025	004848	BE00008353/R	2 / 4



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
					Report	3.702,85	
17	HUILE MOTEUR EXTRA GRADE 10W40 VRAC		4,33		4,33	73,61	1
6	JOINT		12,32		12,32	73,92	1
6	JOINT		10,27		10,27	61,62	1
6	ELEMENT DE PRISE		111,34		111,34	668,04	1
1	NETTOYANT FREINS MOTIP 750 ML		4,30		4,30	4,30	1
2,50	GAINE FENDUE SINUSO DN9.2X13.3		0,40		0,40	1,00	1
1	Gaine thermorétractable 3/1,3, 2:1, AU M		1,28		1,28	1,28	1
3	Clip de collier de câble 7mm		0,18		0,18	0,54	1
1	DISQUE		0,18		0,18	0,18	1
1	CAPTEUR PRESSION		172,47		172,47	172,47	1
1	DURITE		10,76		10,76	10,76	1
1	FILTRE		2,63		2,63	2,63	1
1	FILTRE ADBLUE AVEC CREPINE		50,75		50,75	50,75	1
2	JOINT		41,48		41,48	82,96	1
1	JOINT ETANCHEITE		18,99		18,99	18,99	1
1	TUBE CONNECTE		34,13		34,13	34,13	1
1	JOINT TORIQUE		4,93		4,93	4,93	1
1	JOINT		8,91		8,91	8,91	1
1	JOINT		8,19		8,19	8,19	1
1	ECROU DE RETENUE		1,09		1,09	1,09	1
6	BAGUE ACIER		19,61		19,61	117,66	1
6	JOINT		8,17		8,17	49,02	1
6	MANCHON		28,80		28,80	172,80	1
1	SOUPAPE ECHAPP		47,13		47,13	47,13	1
1	SOUPAPE		43,94		43,94	43,94	1
1	KIT DE JOINTS		559,31		559,31	559,31	1
1	JOINT DE CULASSE		128,86		128,86	128,86	1
1	TUBE CONNECTE		34,13		34,13	34,13	1
1	JOINT D'ARBRE		8,79		8,79	8,79	1
1	JOINT TORIQUE		6,81		6,81	6,81	1
1	PIECE INTERMED.		5,38		5,38	5,38	1
2	JOINT		2,47		2,47	4,94	1
1	VIS BANJO		6,84		6,84	6,84	1
					A reporter	6.168,76	

CONDITIONS GENERALES – Voir au verso

T.V.A acquittée d'après les débits. Tout escompte ou réduction entraînent corrélativement une réduction du montant de la T.V.A.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard, 1,5 fois le taux d'intérêts légal. (Loi N°92 1442 du 31/12/92)

RIB : FR97 2004 1010 0707 2857 7 E03 853 - BIC : PSSTFRPLYO - Banque : La Banque postale

S.A.S au capital de 461 400 € - RC Romans B 303 829 824 00059 – APE : 4661 Z – FR 78 303 829 824



VALTRA

Peillet

Votre fournisseur Agro Équipement

FENDT



Agences

Siège Social : B.P. 258 - 26106 Romans Cedex - Tél. : 04 75 70 41 01

07 ST-ROMAIN D'AY
04 75 34 42 1284 MONDRAGON
04 90 66 69 8038 BEAUREPAIRE
04 74 85 28 0238 NIVOLAS-VERMELLE
04 74 43 59 4038 HIERES SUR AMBY
04 74 95 92 1826 BOURG LES VALENCE
04 75 83 43 8726 CREST
04 75 25 64 65

Date	N° Client	N° O/R	Folio
29/09/2025	004848	BE00008353/R	3 / 4

**BON DE REPARATION**

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
					Report	6.168,76	
1	10 COLLIERS 16/25		5,24		5,24	5,24	1
1	FILTRE A HUILE		20,47		20,47	20,47	1
17	HUILE MOTEUR EXTRA GRADE 10W40 VRAC		4,33		4,33	73,61	1
4	DISQUE		0,18		0,18	0,72	1
1	CARTOUCHE FILTRE		87,08		87,08	87,08	1
1	FILTRE SECURITE A AIR		45,57		45,57	45,57	1
1	Tube en plastique 8x1,0mm		0,84		0,84	0,84	1
94h45	MAIN D'OEUVRE		70,00		70,00	6.632,50	1
1	DEPLACEMENT FOURGON 1630		68,40		68,40	68,40	1
1	NETTOYAGE FILTRE A PARTICULE		800,00		800,00	800,00	1
	PORT ACHAT FOURNISSEUR		17,25		17,25	17,25	1
1	REPARATION CULASSE ET REMPLACEMENT DU PU		988,02		988,02	988,02	1
	EPREUVE/CULASSE						
	SURFACAGE/CULASSE						
	DEMONTAGE ET REMONTAGE CULASSE						
	CONTROLE DEPRESSION						
	RECTIFICATION/SOUPAPE						
	REMPLACEMENT PUIT INJECTEUR						
1	AVOIR GARANTIE ATELIER		-5.314,70		-5.314,70	-5.314,70	1
	AVOIR PRISE EN CHARGE SUR 75% DES PIECES						
	JOINT ETANCH						
	TRANSD PRESSION						
	DISQUE						
	ELEMENT DE PRISE						
	JOINT						
	JOINT						
	RONDELLE ETANCH						
	JOINT RADIATEUR						
	MANCHON						
	RONDELLE ETANCH						
	JOINT						
	JOINT						
	INJECTEUR						
					A reporter	9.593,76	

CONDITIONS GENERALES – Voir au verso

T.V.A acquittée d'après les débits. Tout escompte ou réduction entraînent corrélativement une réduction du montant de la T.V.A.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard, 1,5 fois le taux d'intérêts légal. (Loi N°92 1442 du 31/12/92)**RIB :** FR97 2004 1010 0707 2857 7 E03 853 - **BIC :** PSSTFRPLYO - **Banque :** La Banque postale**S.A.S** au capital de 461 400 € - RC Romans B 303 829 824 00059 – APE : 4661 Z – FR 78 303 829 824



VALTRA

Peillet
Votre fournisseur Agro Équipement

FENDT



Agences

Siège Social : B.P. 258 - 26106 Romans Cedex - Tél. : 04 75 70 41 01

07 ST-ROMAIN D'AY 04 75 34 42 12 84 MONDRAGON 04 90 66 69 80 38 BEAUREPAIRE 04 74 85 28 02 38 NIVOLAS-VERMELLE 04 74 43 59 40 38 HIERES SUR AMBY 04 74 95 92 18 26 BOURG LES VALENCE 04 75 83 43 87 26 CREST 04 75 25 64 65

Date	N° Client	N° O/R	Folio
29/09/2025	004848	BE00008353/R	4 / 4



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
	+ 10H DE MO PETITES FOURNITURES				Report	9.593,76	
						30,00	1
					Total HT	9.623,76	
					T.V.A.	1.924,75	
					Total TTC	11.548,51	

Règlement: Prélèvement au 31/10/2026

CONDITIONS GENERALES – Voir au verso

T.V.A acquittée d'après les débits. Tout escompte ou réduction entraînent corrélativement une réduction du montant de la T.V.A.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard, 1,5 fois le taux d'intérêts légal. (Loi N°92 1442 du 31/12/92)

RIB : FR97 2004 1010 0707 2857 7 E03 853 - **BIC :** PSSTFRPPLYO - **Banque :** La Banque postale

S.A.S au capital de 461 400 € - RC Romans B 303 829 824 00059 – APE : 4661 Z – FR 78 303 829 824



VALTRA

Peillet
Votre fournisseur Agro Équipement

FENDT




Agences

Siège Social : B.P. 258 - 26106 Romans Cedex - Tél. : 04 75 70 41 01

07 ST-ROMAIN D'AY 04 75 34 42 12 84 MONDRAGON 04 90 66 69 80 38 BEAUREPAIRE 04 74 85 28 02 38 NIVOLAS-VERMELLE 04 74 43 59 40 38 HIERES SUR AMBY 04 74 95 92 18 26 BOURG LES VALENCE 04 75 83 43 87 26 CREST 04 75 25 64 65

Date	N° Poste	N° O/R	Folio
29/09/2025	121	BE00008353/I	1 / 1

Concerne:



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° BE00008353/R du 08/10/2025 V/Réf: OR 7710 V/Tél: 04.76.65.41.95 / 06.09.15.49.71 Intervention suivie par VENTURA P. TRACTEUR FENDT 824 FENDT Type: 824 VARIOS4 No Série: WAM84023H00F05153 Compteur: 3524 Immat: EY-100-VF moteur qui ne tourne plus rond et plus de force test des injecteur par un dieseliste 4 sur 6 HS nettoyage du FAP encrassé plusieurs essai afin de determiner le probleme (controle des pression moteur . contrôle des fichier log .contrôle des taux de ralenti démontage de la culasse constat de bague manquante . remise en etat de la culasse epreuve et surfaçage changement des injecteurs . des puits d'injecteur des bagues passage au banc prise en charge exceptionnel partiel du constructeur						
23h30	MAIN D'OEUVRE				63,00	1.480,50	0
					Total HT	1.480,50	
					Total TTC	1.480,50	

CONDITIONS GENERALES – Voir au verso

T.V.A acquittée d'après les débits. Tout escompte ou réduction entraînent corrélativement une réduction du montant de la T.V.A.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard, 1,5 fois le taux d'intérêts légal. (Loi N°92 1442 du 31/12/92)

RIB : FR97 2004 1010 0707 2857 7 E03 853 - **BIC :** PSSTFRPPLYO - **Banque :** La Banque postale

S.A.S au capital de 461 400 € - RC Romans B 303 829 824 00059 – APE : 4661 Z – FR 78 303 829 824



VALTRA

Peillet
Votre fournisseur Agro Équipement

FENDT




Agences

Siège Social : B.P. 258 - 26106 Romans Cedex - Tél. : 04 75 70 41 01

07 ST-ROMAIN D'AY 04 75 34 42 12 84 MONDRAGON 04 90 66 69 80 38 BEAUREPAIRE 04 74 85 28 02 38 NIVOLAS-VERMELLE 04 74 43 59 40 38 HIERES SUR AMBY 04 74 95 92 18 26 BOURG LES VALENCE 04 75 83 43 87 26 CREST 04 75 25 64 65

Date	N° Poste	N° O/R	Folio
29/09/2025	901	BE00008353/I	1 / 1

Concerne:



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence	PU BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° BE00008353/R du 08/10/2025 V/Réf: OR 7710 V/Tél: 04.76.65.41.95 / 06.09.15.49.71 Intervention suivie par VENTURA P. TRACTEUR FENDT 824 FENDT Type: 824 VARIOS4 No Série: WAM84023H00F05153 Compteur: 3524 Immat: EY-100-VF moteur qui ne tourne plus rond et plus de force test des injecteur par un dieseliste 4 sur 6 HS nettoyage du FAP encrassé plusieurs essai afin de determiner le probleme (controle des pression moteur . contrôle des fichier log .contrôle des taux de ralenti démontage de la culasse constat de bague manquante . remise en etat de la culasse epreuve et surfaçage changement des injecteurs . des puits d'injecteur des bagues passage au banc prise en charge exceptionnel partiel du constructeur						
4h	MAIN D'OEUVRE				63,00	252,00	0
					Total HT Total TTC	252,00 252,00	

CONDITIONS GENERALES – Voir au verso

T.V.A acquittée d'après les débits. Tout escompte ou réduction entraînent corrélativement une réduction du montant de la T.V.A.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard, 1,5 fois le taux d'intérêts légal. (Loi N°92 1442 du 31/12/92)

RIB : FR97 2004 1010 0707 2857 7 E03 853 - **BIC :** PSSTFRPPLYO - **Banque :** La Banque postale

S.A.S au capital de 461 400 € - RC Romans B 303 829 824 00059 – APE : 4661 Z – FR 78 303 829 824