

N° d'imprimé : K 009147055

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S008K047

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES :

rue Paulin Richier Z.A.C. du Bois Fortant

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

008K7002

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

01/09/2006

EC-113-QH (F) Marque

Genre

31/05/2016

Carrosserie

RENAULT

CAM

PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

N3

VF622CVA000111244

Type/CNIT

Énergie

22CVA1

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

548468

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

04/06/2025

25098221

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES:

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU

VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des

imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non

conforme

1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement

endommagé ou présentant une légère corrosion

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION :

Manque d'étanchéité

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite Gauche)

6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou

anneau de marchepied mal fixé (Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.14 m⁻¹):

C1: <0.10 m- 1 C2: <0.10 m- 1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 45%) : global: 65%

Efficacité par essieu : E1: 67% E2: 57% E3: 71% Déséquilibre (< 20%) : E1: 2% E2: 15% E3: 27%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 28%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): G: -1.4% D: -2.5% h: < 0,8 m