

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635521087

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25035155

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER
PHILIPPE(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 084S1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
3324 YD 26 (F) 18/09/2009 29/08/2007

Marque

Désignation commerciale

IVECO

DAILY

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC35A8005650717

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

35J15B43A37

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

258374

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

Défaillance(s) majeure(s)

6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures, AR.

7.1.2.e.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement, C.

8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

4.6.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, AR.

4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Glace défectueuse, ARG.

5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Erou ou goujon de roue manquant ou desserré, AVG,AVD,ARD,ARG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARG,ARD.

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV.

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR.

6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR,AVG,G,ARG,ARD,D,AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, C,AR.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD,AVD.

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, ARG,ARD,AV.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG,ARD.

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (8 à + 8m/km).		+2.7m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$).		100%		3%
Forces verticales :		1476daN		1373daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	535daN	548daN	450daN	497daN
Desequilibre ($< 20\%$).		3%		10%
Forces de freinage (efficacité) :	535daN	548daN	450daN	497daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$).	71%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 16%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-4.0%	-4.0%		