



6875, boul. Laurier Ouest
St-Hyacinthe, Qc. J2S 9A5
Tél. (450) 773-7070 / Fax (450) 773-8886
Mtl. (514) 454-7070
Sans frais (888) 430-4998
www.barilford.com



063-2
PIÈCES FORD



AUCUN REMBOURSEMENT SANS CETTE FACTURE. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, COMMANDE SPÉCIALE, ET COUSSIN GONFLABLE. AUCUN RETOUR SUR LES PIÈCES EN DESSOUS DE \$10.00. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES HORS DE SON EMBALLAGE ORIGINAL, SOUILLÉ OU ENDOMMAGÉ. 20% DE FRAIS DE MANUTENTION SUR TOUTES PIÈCES RETOURNÉES POUR CRÉDIT. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) DE FRAIS D'ADMINISTRATION SUR TOUT COMPTE PASSÉ 30 JOURS. VOIR TEXTE CONFIDENTIALITE FORD AU VERSO

CAMION A & R DUBOIS INC 450-464-8377 2745 PRINCIPALE ST-JEAN BAPTISTE J0L 2B0		PHILIPPE BERNIER THERIAULT 5267 WE06223	
450-464-8377		FORD TRANSIT-25 2019	
(514) 220-5155		1FTYR2CV0KK A98031 D 5 06/11/24 311192	
5401		0 3 06/27/24 311192	
28483		36594	
		Fermé BP	

Note :

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
2.00	FOR W500211S437	VIS	2.74	2.33
1.00	FOR CK4Z9424A	COLLECT.-ADM	123.22	104.74
1.00	FOR BK2Z8527A	JOINT	12.68	10.78
Main D'Oeuvre				2,248.05
Pièces				1,182.17
Total Opération A :				3,430.22

C- STA4 Stationnement #4 Situé à l'arrière
6762 c: sta 4

.00 Date 06/27/24 Tech: 6762 Opér: 149.87

Total Opération C : S/F

D- PASS FORD PASS - INSCRIVEZ VOUS RECOMPENSESFORDPASS.CA

Total Opération D : S/F

Z- 556834 KIT LUBRIFIANT

24.95

Autres 24.95
Total Opération Z : 24.95

Total Main D'Oeuvre 2,248.05
Total Pièces 1,182.17
Total Autres 24.95

** Modes De Paiement: CAMION A & R DUBOIS INC 5401 3972.61 **

REMISE DE 5% SUR TOUT ACHAT DE MAIN D'OEUVRE ET
PIÈCES D'ORIGINE AU SERVICE
ENREGISTREZ VOUS AUJOURD'HUI EN ALLANT SUR
RECOMPENSESFORDPASS.CA

** SOUS-TOTAL 3455.17

131507832RT0001
1011854920TQ0001

** TPS 172.77
** TVQ 344.67

Je reconnais devoir le montant ci-contre / I acknowledge that I owe the following amount:

Date Signature

PAYER CE MONTANT /
PAY THIS AMOUNT

\$3972.61

TPS: 131507832RT0001 TVQ: 1011854920TQ0001
Page 2 Dernière Page

16:31:51

COPIE CLIENT



6875, boul. Laurier Ouest
St-Hyacinthe, Qc. J2S 9A5
Tél. (450) 773-7070 / Fax (450) 773-8886
Mtl. (514) 454-7070
Sans frais (888) 430-4998
www.barilford.com



PIÈCES FORD



AUCUN REMBOURSEMENT SANS CETTE FACTURE, AUCUN RETOUR SUR PIÈCES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, COMMANDE SPÉCIALE, ET COUSSIN GONFLABLE. AUCUN RETOUR SUR LES PIÈCES EN DESSOUS DE \$10.00. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES HORS DE SON EMBALLAGE ORIGINAL, SOUS-PRODUIT OU ENDOMMAGÉ. 20% DE FRAIS DE MANUTENTION SUR TOUTES PIÈCES RETOURNÉES POUR CRÉDIT. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) DE FRAIS D'ADMINISTRATION SUR TOUT COMPTE PASSÉ 30 JOURS. VOIR TEXTE CONFIDENTIALITÉ FORD AU VERSO

28483

CAMION A & R DUBOIS INC 450-464-8377 2745 PRINCIPALE ST-JEAN BAPTISTE JOL 2B0		PHILIPPE BERNIER THERIAULT 5267		WE06223	
FORD		TRANSIT-25 2019			
1FTYR2CV0KK A98031		D		5	
		O		3	
28483		36594		Fermé	
				BP	

Note :

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
-----	-----	-------------	------	---------

A- ELEC

COPIE

DIAGNOSTIQUE/ELECTRONIQUE 299,99\$
VERIFIER TEMOIN ALLUME CHECK ENGINE NE DEMARE PAS
PO: 36594
450-550-4119 AUTORISATION AVANT DE FAIRE LES TRAVAUX
5768 c: verifier ne demarre pas
essayer de booster, ne change rien
pousser vehicule a l'interieur
faire test, alimentation, masse et signal au starter ok
starter ne tourne pas, doit remplacer starter
verifier check engine allume, sortir code p0671 et p24a5
doit regler trouble de demarrage avant de verifier
5768 remplacer starter, boulons saisie, a du chauffer pour
extraire.
tout remonter, moteur demarre, check engine allume
sortir code p0671 et p24A5
faire test du fillage pour glow plug, glow plug hors spec
recommende de remplacer les 5 glow plug et le fillage
comme tout doit etre deposer pour remplacement
faire ppt AZ, arrive AZ13, doit remplacer valve EGR
6762 demonter pour remplacer les 5 bougie de prechauffe
le filage et la valve egr
en demontrant intact a casser remplacer intact
remplacer les piece et remonter
purger la systeme de refroidissement
effacer les code
aller faire un bon road test avec plusieurs cycle de cle
pas ralumer
viltre fendu et wiper av conducteur tien avec tip rap
tout est ok pas de fuite

5.00	Date 06/13/24	Tech: 5768	Opér:	149.87	749.35
10.00	Date 06/27/24	Tech: 6762	Opér:	149.87	1498.70
1.00	FOR SA1071	DEMARREUR	660.00	561.00	561.00
1.00	FOR CVC13DLG	LIQUIDE-ANTI	24.71	21.00	21.00
1.00	ENV TANT	TAXE ANTIGEL	.96	.96	.96
5.00	FOR ZD19	BOUGIE-DEPAR	23.42	19.91	99.55
1.00	FOR BK2Z9E464A	JOINT	6.22	5.29	5.29
1.00	FOR 6C1Z9E464A	RONDELLE JOI	3.49	2.97	2.97
1.00	FOR FB3Z9D475C	SOUPAPE-RECY	303.73	258.17	258.17
1.00	FOR CK3Z12B568A	CABLE-BOUG.D	106.65	90.65	90.65
3.00	FOR W500424S442	BOULON	3.77	3.20	9.60
2.00	FOR W520101S437	ECROU	3.77	3.20	6.40
2.00	FOR W706615S442	GOIJON	3.77	3.20	6.40

STK: 28483
W/O: 1-26005

PJ
28-06-24

Je reconnais devoir le montant ci-contre / I acknowledge that I owe the following amount

Date _____ Signature _____

PAYER CE MONTANT /
PAY THIS AMOUNT:

T.P.S. B131507832RT0001 T.V.Q. 1011854920T00001

Page 1 Continue page suivante

16:31:51

COPIE CLIENT



BARIL FORD
ST-HYACINTHE



BARIL LINCOLN
ST-HYACINTHE

6875. boul. Laurier Ouest
St-Hyacinthe. Qc. J2S 9A5
Tél. (450) 773-7070 / Fax (450) 773-8886
Mtl. (514) 454-7070
Sans frais (888) 430-4998
JE 58483
www.barilford.com



PIÈCES FORD



AUCUN REMBOURSEMENT SANS CETTE FACTURE, AUCUN RETOUR SUR PIÈCES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. COMMANDE SPÉCIALE, ET COUSSIN GONFLABLE. AUCUN RETOUR SUR LES PIÈCES EN DESSOUS DE \$10.00. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES HORS DE SON EMBALLAGE ORIGINAL. SOUILLÉ OU ENDOMMAGE 20% DE FRAIS DE MANUTENTION SUR TOUTES PIÈCES RETOURNÉES POUR CRÉDIT. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) DE FRAIS D'ADMINISTRATION SUR TOUT COMPTE PASSÉ 30 JOURS. VOIR TEXTE CONFIDENTIALITÉ FORD AU VERSO.

CAMION A & R DUBOIS INC 450-464-8377 2745 PRINCIPALE ST-JEAN BAPTISTE JCL 2B0		PHILIPPE BERNIER THERIAULT 5267 WE07003	
(514) 220-5155 5401		FORD TRANSIT-25 2019	
		1FTYR2CV0KK A98031	D 5 07/03/24 311807
			O 1 08/13/24 311808
28483		1	Couvert BP

Note :

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
Total Opération C :				264.25
D-	14-SD132	SYNTEC - HUILE ET FILTRE - 3.2L DIESEL 6441 C: Faire inspection no.1 (Diesel synthétique) 16 litres urée NB. 2 capteurs TPMS gauche ne fonctionnent pas		==> 254.95\$
	.70	Date 07/16/24 Tech: 6441 Opér:		Incl.
	3.00	FOR DELOW404JAS	HUILE-MOT 4	Incl.
	3.00	FOR ENOIL	ENVIRONNEMEN	Incl.
	1.00	FOR FL500SB12	FILTRE A HUI	Incl.
	1.00	FOR ENFILT	ENVIRONNEMEN	Incl.
	16.00	FOR CPM27D	URÉE (LITRE)	Incl.
		FCURNITURES		Incl.
Total Opération D :				254.95

REMISE DE 5% SUR TOUT ACHAT DE MAIN D'OEUVRE ET
PIÈCES D'ORIGINE AU SERVICE
ENREGISTREZ VOUS AUJOURD'HUI EN ALLANT SUR
RECOMPENSESFORDPASS.CA

** SOUS-TOTAL 5662.09

131507832RT0001
1011854920TQ0001

** TPS 283.10
** TVQ 564.80

I acknowledge that I owe the following amount.

PAYER CE MONTANT
PAY THIS AMOUNT:

\$6509.99



BARIL FORD
ST-HYACINTHE



BARIL LINCOLN
ST-HYACINTHE

6875, boul. Laurier Ouest
St-Hyacinthe, Qc. J2S 9A5
Tél. (450) 773-7070 / Fax (450) 773-8886
Mtl. (514) 454-7070
Sans frais (888) 430-4998
www.barilford.com



PIÈCES FORD



AUCUN REMBOURSEMENT SANS CETTE FACTURE, AUCUN RETOUR SUR PIÈCES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. COMMANDE SPÉCIALE ET COUSSIN GONFLABLE. AUCUN RETOUR SUR LES PIÈCES EN DESSOUS DE \$10,00. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES HORS DE SON EMBALLAGE ORIGINAL, SOUILLE OU ENDOMMAGÉ. 20% DE FRAIS DE MANUTENTION SUR TOUTES PIÈCES RETOURNÉES POUR CRÉDIT. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) DE FRAIS D'ADMINISTRATION SUR TOUT COMPTE PASSÉ 30 JOURS. VOIR TEXTE CONFIDENTIALITÉ FORD AU VERSO.

CAMION A & R DUBOIS INC 450-464-8377 2745 PRINCIPALE ST-JEAN BAPTISTE COL 2B0		PHILIPPE BERNIER THERIAULT 5267 WE07003	
(514) 220-5155 5401		FORD TRANSIT-25 2019	
1FTYR2CV0KK A98031		D	5
0		1	07/03/24 311807
28483		1	08/13/24 311808
Ouvvert		BP	

Note

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
A-		CHEC ENGINE ALLUMER 8882 c: verifier check engine est allume sortir code p24a5 f aire ctrl oasis rien pour ca faire test du solenoid egr bypa ss mais ne passe pas valve reste toujours fermer faire test du filage et tout est ok le solenoid doit etre remplacer le remplacer et refaire test en pids mais bypass reste coince e verifier vacuum tout est ok faire test avec pompe a vacuum sur le egr bypass et le pivot est coince le egr cooler doit etre remplacer 3089- demonter cooler egr 6762 demonter turbo et maniflod cause perte exhaust temps pour enlever les boulons casser dans tete nettoyer et remonter en neuf maniflod gasket boulon nut remonter egr cooler et les tole et capteur en neuf faire reprogrammation pcm pms effacer les code remplir prostone aller faire un bon road test odeur d'exhaust et fuite verifier trouver hose en valve egr et intack craquer remonter intack et valve egr et hose remonmter hose neuf avec gasket neuf remonter reverifier et road test tout est ok pas de check engine et pas de code 6762 chauffer et souder les boulon pour etre capables des le s enlever la de tete au totale il en avait 6 a enlever qui on casser au demontage et retaper les filtre de la tete fait		
1.50	Date 07/15/24	Tech: 8882 Opér:	149.87	224.81
3.40	Date 07/31/24	Tech: 3089 Opér:	149.87	509.56
1.20	Date 08/02/24	Tech: 3089 Opér:	159.87	191.84
13.00	Date 08/06/24	Tech: 6762 Opér:	159.87	2078.31
1.00	FOR CX2553	SOUPAPE-RECY	119.38	101.47
1.00	FOR CK4Z9U433D	SOUPAPE	451.13	383.46
1.00	FOR CK4Z9F481A	ATTACHE	8.73	7.42
1.00	FOR W520101S437	ECROU	3.77	3.20
1.00	FOR CK4Z6K733A	PROTECTION	242.44	206.07
1.00	FOR CK4Z9430A	COLLECT.-ECH	376.27	319.83
1.00	FOR EK3Z9448A	JOINT	50.37	42.81
2.00	FOR CC1Z12B591E	SONDE-TEMP-E	171.22	145.54
3.00	FOR W500010S437	VIS	8.90	22.71

15 AOUT 2024

GL#63200

CW

I acknowledge that I owe the following amount:

PAYER CE MONTANT /
PAY THIS AMOUNT

Date: Signature:



BARIL FORD
ST-HYACINTHE



BARIL LINCOLN
ST-HYACINTHE

6875, boul. Laurier Ouest
St-Hyacinthe. Qc. J2S 9A5
Tél. (450) 773-7070 / Fax (450) 773-8886
Mtl. (514) 454-7070
Sans frais (888) 430-4998
58483
www.barilford.com



PIÈCES FORD



AUCUN REMBOURSEMENT SANS CETTE FACTURE. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. COMMANDE SPÉCIALE, ET COUSSIN GONFLABLE. AUCUN RETOUR SUR LES PIÈCES EN DESSOUS DE \$10.00. AUCUN RETOUR SUR PIÈCES HORS DE SON EMBALLAGE ORIGINAL, SOUILLÉ OU ENDOMMAGÉ. 20% DE FRAIS DE MANUTENTION SUR TOUTES PIÈCES RETOURNÉES POUR CRÉDIT. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) DE FRAIS D'ADMINISTRATION SUR TOUT COMPTE PASSÉ 30 JOURS. VOIR TEXTE CONFIDENTIALITE FORD AU VERSO.

CAMION A & R DUBOIS INC 450-464-8377 2745 PRINCIPALE ST-JEAN BAPTISTE JCL 2B0		PHILIPPE BERNIER THERIAULT 5267 WE07003	
(514) 220-5155		FORD TRANSIT-25 2019	
5401		1FTYR2CV0KK A98031	D 5 07/03/24 311807
28483		O 1 08/13/24 311808	
1		Ouvert	BP

Note :							
FPE	Qté	Description			Prix	Montant	
	10.00	FOR W520103S403	ECROU-SIX PA	3.77	3.20	32.00	
	10.00	FOR W715587S442	GOUJON	15.07	12.81	128.10	
	3.00	FOR W716710S901	VIS-TETE HEX	51.79	44.02	132.06	
	1.00	FOR KCV355	TUBE RENIFLA	117.90	100.22	100.22	
	1.00	FOR BB3Z6L092B	TUBE DE RETO	99.73	84.77	84.77	
	1.00	FOR BK2Z9E464A	JOINT	6.22	5.29	5.29	
	1.00	FOR DPFE29	SENSEUR	234.95	199.71	199.71	
	2.00	FOR W500211S437	VIS	2.74	2.33	4.66	
	3.00	FOR W790306S900	GOUJON	34.80	29.58	88.74	
	3.00	FOR W716271S437	ECROU	2.22	1.89	5.67	
	4.00	FOR W500424S442	BOULON	3.77	3.20	12.80	
	1.00	JOB 705-1011	COLLET 8	1.39	1.39	1.39	
	1.00	FOR CK4Z9E470A	TUBE DE LIAI	126.45	107.48	107.48	
	1.00	FOR 6C1Z9E464A	RONDELLE JOI	3.49	2.97	2.97	
			Main D'Oeuvre :			3,004.52	
			Pièces :			2,138.37	
			Total Opération A :			5,142.89	

B- JESON 514-943-3453

Total Opération B : S/F

C- VERIFIER A/C NE FONCTIONNE PAS
8882 c: verifier a/c n est pas froid faire test et compresse
ur n enguage pas faire test en pids et systeme est vide fain
e recherche de fuite avec lampe uv et probleme detecter a la
txv elle doit etre remplacer avec les seals et systeme devr
a etre retester

.50	Date 07/15/24 Tech: 8882	Opér:	149.87	74.94
1	FRAIS TRANSPORT YG802		30.00	30.00
1.00	FOR YG802	SOUPAPE-DETE	59.55	50.62
1.00	FOR YF37424	JEU	53.42	45.41
28.00	FOR CYN19RB	REFRIGERANT	2.65	63.00
	** CORE **		.01	.28

Main D'Oeuvre 74.94
Pièces 159.31
Autres 30.00

I acknowledge that I owe the following amount:

PAYER CE MONTANT /
PAY THIS AMOUNT:

Date: Signature: