

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635658597

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/10/2025	25035485
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 2.1.3.g.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré, AVG,AVD. 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement defectueux, AVG,AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD. 7.1.2.e.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement, AV,C. 7.1.4.a.2. PRETENSIONNEURS DE CEINTURE DE SECURITE : Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule, AV,C.	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVG,AVD. 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR. 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement defectueux, AVG,AVD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARG,ARD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD. 8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S084S123		
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE		
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 084S1186 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation BB-959-TG (F) 11/07/2014 18/10/2010		
Marque Désignation commerciale PEUGEOT PARTNER		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF37B9HXCAJ813896 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie N10PGTCT000H544 GO		
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
192539		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :	
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	AVANT	ARRIERE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8m/km):	-5.9m/Km	
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%	0%
Forces verticales :	823daN	514daN
Frein de service :		
Forces de freinage :	293daN	295daN 155daN 197daN
Déséquilibre (<20%):	1%	22%
Forces de freinage (efficacité) :	293daN	295daN 155daN 197daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	70%	
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	18%	
Emissions à l'échappement :		
Opacité des fumées (1.80m-1): C1: 0.19m-1 C2: 0.20m-1		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.4%	-2.8%
Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)	-4.0%	+0.3%