



PDS-2e

N° d'imprimé : J004836571 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/09/2022	22022704

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/10/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S019J039**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
Z.A.C. DE L'EMPEREUR

19200 USSEL
05.55.72.11.79

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 019J7005

NOM ET PRENOM : **Abdelkâder GUEROUAF**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-214-CZ (F)	14/06/2022	16/09/2008
Marque	Genre	Carrosserie
M.A.N.	CAM	BETON
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WMA37SZZ08M519823	N3	
Type/CNIT	Energie	
GNSP37SM1CR	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

288002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (Essieu 4)

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Avant Gauche)

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement (Essieu 2 Gauche Latéral Inférieur)

Défaillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

4.4.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Gauche)

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu Inférieur)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.60m^{-1}$) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (\geq à 45%) : 59%
Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 70% E3 : 65% E4 : 37%
Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 1% E2 : 17% E3 : 4% E4 : 73%

Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 28%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-0.9% D:-2.3% 0,8≤h≤1,0m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G: D:-3.2%