

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132698690

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25097664

(7) RESULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1128

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DN-322-JN(F)

20/01/2015

20/01/2015

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF7YCSMDC12767003

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10CTRCT016U094

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

219799

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVG

6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures : AR

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18.08.2025: 219 762 km / 04.03.2025: 219 571 km / 24.01.2024: 205 235 km
06.02.2023: 189 085 km / 18.01.2022: 172 428 km / 02.03.2021: 149 774 km
26.01.2021: 148 041 km / 17.01.2019: 96 520 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+13.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		16 %	
Force verticales :	1375 daN		678 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	514 daN	458 daN	230 daN	240 daN
Déséquilibre (< 20%) :	11 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	514 daN	458 daN	230 daN	240 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %			
Feux de croisement (-1% à -3%):	-2.5 %	-2.7 %		

Médiateur de Mobilians, 4

AUTO BILAN FRANCE sise Ce
associé un