



N° d'imprimé : K008980958

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

13/01/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25049875

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S014K102

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Boulevard Antoine Becquerel
ZAC Objectifs Sud
14123 IFS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 014K7006

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
paysDate
d'immatriculationDate de 1ère mise en
circulation

9901 YP 14 (F)

18/05/2005

18/05/2005

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

VASP

TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF622AVA000107264

N3

Type/CNIT

Énergie

22AVA17

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

208458

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ
RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) :
Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite Gauche)COMMENTAIRES :Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de
l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 67%

Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 64%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 1% E2: 2%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 25%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -2.9% D: -1.7% h: de 0,8 m à 1 m