

Description évènement	Date d'achèvement	Description	Numéro de série	Date de relevé
Panne	01/21/2020 14:30	ME489-MARCHE PIED HS COTE GAUCHE	WDB9323041L354634	01/21/2020 19:08
Défaillance	03/10/2020 15:35	ME489-CHARTRE EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	08/03/2022 15:29	CONTRÔLE TACHYGRAPHE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	09/21/2021 16:56	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	
Réserve	01/14/2021 10:24	ME489-LEVEE DES NC Support inspection technique	WDB9323041L354634	12/18/2020 9:36
Préventif	08/04/2021 16:09	CONTRÔLE DES SECURITES SPECIFIQUES EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	09/21/2021 16:43	CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	09/29/2021 16:43
Panne	10/27/2020 13:00	ME489-PRESENCE DE SECURITES SUR LES BOUTONS DU BIBENNE	WDB9323041L354634	
Règlementaire		CONTRÔLE DES ECHELLES ET PLATEFORME FIXE DE TRAVAIL EN HAUTEUR	WDB9323041L354634	
Défaillance	02/03/2022 7:59	ME489-INSTALLATION RAMPE DE FEU DE DENEIGEMENT	WDB9323041L354634	
Défaillance	11/03/2021 9:09	ME489-RECHERCHE PANNE VOYANT VOYANT CABINE LEVEE	WDB9323041L354634	11/03/2021 18:40
Panne	04/26/2022 17:00	ME489-GORRIAS ST QUENTIN-DEPANNAGE SUR CHANTIER-REPLACEMENT ALTERNATEUR	WDB9323041L354634	04/26/2022 7:46
Panne	09/05/2022 16:21	ME489-REPLACEMENT DES VERINS DE BAE AR ET REFECTION FUITE VERIN BIBENNE	WDB9323041L354634	
Panne	03/10/2023 16:45	ME489-CHRONOFLEX-REPLACEMENT FLEXIBLE BAE AR	WDB9323041L354634	
Défaillance	05/29/2019 8:35	ME489-MO	WDB9323041L354634	
Panne	07/24/2019 11:02	ME489-PIVOT SUR BENNE CASSER	WDB9323041L354634	
Défaillance	10/03/2019 8:40	ME489-SUPPORT RESERVOIR	WDB9323041L354634	
Défaillance	10/09/2020 14:00	ME489-METIFIOT-REPLACEMENT DE 4 PNEUS SUR ESSIEUX 4 ET 2 JANTES-80 INDICATEURS	WDB9323041L354634	
Défaillance	02/05/2021 8:16	ME489-ADIDF-REPLACEMENT FASCEAU DE VITESSE DU TACHY	WDB9323041L354634	02/05/2021 8:16
Défaillance	05/05/2021 8:39	ME489-BARRE DE BACHE A REMPLACER-DIFFICULTE POUR MONTER ET DESCENDRE LA BENNE	WDB9323041L354634	
Préventif	02/02/2022 9:03	ME489-CONTRÔLE DES SECURITES SPECIFIQUES EIFFAGE	WDB9323041L354634	02/02/2022 8:05
Réserve	02/03/2022 8:00	ME489-LEVEE DES NC VGP	WDB9323041L354634	
Défaillance	09/29/2021 16:34	ME489-RESSOUDER SECURITE DE PORTES ARRIERE-METTRE CROCHET CHAINES DE TRAPPES	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	04/29/2022 7:38	ME489-REPLACEMENT LEVIER LEVAGE BENNE ET TRAVAUX DIVERS	WDB9323041L354634	
Défaillance	04/07/2025 11:26	ME489-SOUDURE SUR CADRE DE PORTE AR	WDB9323041L354634	
Panne	04/11/2025 13:57	ME489-REPLACER AVERTISSEUR DE RECUL + REMETTRE ROUTE SUR CHARTRE CAMION	WDB9323041L354634	
Règlementaire	07/25/2024 15:33	CONTRÔLE TACHYGRAPHE	WDB9323041L354634	
Panne	09/15/2022 13:46	ME489-MERCEDES PICARDIE PL-REPLACEMENT COMPLET FREINAGE ESSIEU 3 ET 4	WDB9323041L354634	09/15/2022 13:46
Règlementaire	08/29/2023 15:46	CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	08/28/2023 15:52	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	

Défaillance	05/10/2019 10:25	ME489-REPLACEMENT 2 PNEUS	WDB9323041L354634	
Défaillance	02/04/2021 9:05	ME489-REPRISE SOUDURE VERROUILAGE DE PORTE ARRIERE-REPLACEMENT RIDELLES	WDB9323041L354634	
Défaillance	07/09/2021 17:42	ME489-PROBLEME DE VERROUILLAGE PORTE BIBENNE	WDB9323041L354634	07/06/2021 21:55
Défaillance	03/25/2022 17:04	ME489-VIVIER-REPLACEMENT DU BACHAGE COMPLET	WDB9323041L354634	10/20/2021 15:26
Panne	04/04/2022 7:43	ME489-REPLACEMENT BARRE ALU POUR BACHAGE	WDB9323041L354634	
Défaillance	04/27/2022 9:41	ME489-REPLACEMENT DU BOITIER OCEAN ET TEST AVEC LE SAV	WDB9323041L354634	
Panne	02/09/2022 18:30	ME489-GENIE FLEXION-RECHERCHE FUITE D'HUILE SUR LA BENNE	WDB9323041L354634	
Panne	11/26/2025 15:16	ME489-MERCEDES GORRIAS LONGUEAU-PANNE DE B.V	WDB9323041L354634	
Défaillance	05/23/2023 14:00	ME489-REPRISE FIXATION PLAQUE REFLECTO ARRIERE	WDB9323041L354634	
Défaillance		ME489-LEVEE NC CTRL SPECIFIQUE EIFFAGE	WDB9323041L354634	06/06/2023 11:12
Préventif	01/31/2024 11:43	CONTRÔLE DES SECURITES SPECIFIQUES EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Règlementaire		REPLACEMENT DES BOUTEILLES D'AIR DU SYSTÈME DE FREINAGE	WDB9323041L354634	
Préventif	07/07/2020 15:45	CONTRÔLE DES SECURITES SPECIFIQUES EIFFAGE	WDB9323041L354634	07/07/2020 15:00
Règlementaire	09/15/2020 10:00	CONTRÔLE TACHYGRAPHE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	10/07/2019 0:00	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	
Règlementaire	10/07/2020 13:22	CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	05/27/2019 16:03	ME489-ENTRETIEN-MOTEUR	WDB9323041L354634	
Règlementaire	08/01/2022 15:25	CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	
Panne	11/12/2019 13:52	ME489-SUPPRESSION CHARTE TRAVAUX PUBLICS	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	01/22/2020 14:55	DEPOT DE PERONNE -MISE EN ROUTE	WDB9323041L354634	
Défaillance	12/18/2020 17:11	ME489-PICARDIE PL BV BRUIT	WDB9323041L354634	
Panne	08/06/2020 8:51	ME489-REPLACEMENT DES 2 BATTERIES	WDB9323041L354634	
Règlementaire	03/16/2021 18:42	CONTRÔLE DES ECHELLES ET PLATEFORME FIXE DE TRAVAIL EN HAUTEUR	WDB9323041L354634	
Panne	01/08/2021 11:06	ME489-REPLACEMENT DEMARREUR-ECLAIRAGE	WDB9323041L354634	
Défaillance	01/14/2021 15:27	ME489-ANGLES MORTS	WDB9323041L354634	
Défaillance	08/12/2022 0:00	ME489-LEVEE DES NC DU CONTROLE SPECIFIQUE EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Préventif	05/12/2023 0:00	CONTRÔLE DES SECURITES SPECIFIQUES EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Défaillance	03/10/2025 11:58	ME489-RN FLEX-SOUDURES SUR PORTES AR	WDB9323041L354634	
Panne	05/07/2025 14:01	ME489-PONTHIEU PL-PANNE FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	WDB9323041L354634	
Panne	07/13/2022 18:41	ME489-VITRE PORTE G NE FONCTIONNE PLUS	WDB9323041L354634	07/13/2022 18:36
Panne	02/06/2023 7:54	ME489-RECHERCHE FUITE D'AIR ET PANNE BAE AR	WDB9323041L354634	01/18/2023 16:51
Règlementaire	10/07/2020 13:22	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	
Règlementaire	08/04/2022 15:21	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	08/04/2022 15:24
Défaillance	06/16/2021 18:33	ME489-METIFIOT-REPLACEMENT D'UN PNEU ARD INTERIEUR ESSIEU 4	WDB9323041L354634	
Panne	05/31/2021 11:24	ME489-TVI-REMISE EN ETAT DU FREINAGE-REPLACEMENT DISTRIBUTEUR EQUIPEMENT	WDB9323041L354634	05/31/2021 11:23

Défaillance	06/18/2021 14:34	ME489-APL-REMPLACEMENT BOUCHON ADBLUE	WDB9323041L354634	
Défaillance	05/07/2021 12:03	ME489-CONTITRADE-REMPLACEMENT DE 2 PNEUS ESSIEUX 2 DROITE ET GAUCHE	WDB9323041L354634	
Panne	06/29/2022 17:12	ME489-AD PL IDF-REMPLACEMENT GOIJONS DE ROUES AR ET VOYANT ALLUMES TABLEAU DE BO	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	05/30/2022 14:25	ME489-BEST DRIVE-REMPLACEMENT DE 4 PNEUS AR	WDB9323041L354634	
Défaillance	08/29/2025 13:50	ME489-JOCQUIN-DIVERS TRAVAUX	WDB9323041L354634	
Panne	12/21/2022 21:53	ME489-BAE NE DESCEND PLUS + GYRO CABINE NE TOURNE PLUS + NIVEAU HUILE DIRECTION	WDB9323041L354634	
Défaillance		ME489-VOYANT CABINE LEVEE ALLUME	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	05/20/2024 14:42	ME489-BEST DRIVE-CONTROLE DES PNEUMATIQUES	WDB9323041L354634	
Règlementaire	07/15/2025 15:08	CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	
Défaillance	08/08/2024 10:36	ME489-RN FLEX-SOUDURE DANS LA BENNE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	07/14/2025 15:03	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	07/14/2025 15:06
Règlementaire		CONTRÔLE TACHYGRAPHE	WDB9323041L354634	
Panne	04/20/2023 12:07	ME489-MERCEDES GORRIAS-FUMEE SORTANT DES FREINS AR G	WDB9323041L354634	
Panne	02/18/2025 13:39	ME489-POINTAGE	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	11/17/2023 13:59	ME489-ADS AMIENS-NIVEAU HUILE DIRECTION	WDB9323041L354634	
Défaillance	12/08/2023 11:00	ME489-MODIFICATION BAVETTES AR AVEC LA TRINGLERIE	WDB9323041L354634	
Panne	08/28/2023 10:42	ME489	WDB9323041L354634	
Règlementaire		CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	
Règlementaire		CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	07/24/2024 15:25	CONTRÔLE TECHNIQUE PL	WDB9323041L354634	
Panne	10/25/2023 12:00	ME489-PANNE DU DEGIVRAGE RETROVISEUR GAUCHE-BAVETTE ARRIERE	WDB9323041L354634	
Règlementaire	07/24/2024 15:29	CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE	WDB9323041L354634	
Panne	02/02/2026 8:32	ME489	WDB9323041L354634	
Défaillance	01/12/2024 14:44	ME489-ADS ST QUENTIN-REMPLACEMENT LAME DE RESSORTS AR D	WDB9323041L354634	
Défaillance	10/15/2025 14:35	ME489-LEVEE NC CTRL SPECIFIQUE EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Préventif		CONTRÔLE DES SECURITES SPECIFIQUES EIFFAGE	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	04/02/2024 14:22	ME489-BEST DRIVE-REMPLACEMENT DE 2 PNEUS AVANT	WDB9323041L354634	
Panne	06/13/2025 15:33	ME489	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre	06/20/2025 17:11	ME489-TRAVAUX SUITE CONTROLE	WDB9323041L354634	
Défaillance	03/20/2024 16:30	ME489-PANNE ENCLenchement DE LA PRISE DE FORCE	WDB9323041L354634	03/20/2024 18:14
Panne	01/15/2026 11:56	ME489-RVI LENORMANT BEAUVAIS-CAMION BLOQUE AVEC VITESSE ET NE DEMARRE PLAS	WDB9323041L354634	
Panne	06/20/2024 13:53	ME489-ADS ST QUENTIN-REMPLACEMENT RECEPTEUR D'EMBRAYAGE	WDB9323041L354634	

Panne	07/01/2024 9:28	ME489-ADS ST QUENTIN-REMPLACEMENT LAME DE RESSORT AR G	WDB9323041L354634	
Panne	09/02/2024 15:49	ME489	WDB9323041L354634	
Panne		ME489-MERCEDES GORRIAS LONGUEAU-FUITE IMPORTANTE B100 SUR MOTEUR	WDB9323041L354634	
Assistance - Main d'oeuvre		ME489-ESSAIS PORTIQUE DES FEUX AV POUR SANEF	WDB9323041L354634	
Panne	05/22/2025 15:13	ME489-PANNE D'AVERTISSEUR DE RECUL	WDB9323041L354634	