

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

d'imprimé : D 132698688

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25097662

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1128

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

2° Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de l'ère mise en circulation

DB-466-HH(F)

12/12/2013

12/12/2013

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

BIPPER

N° de la série du type (VIN) (S) Catégorie internationale Genre

VF3AAFHZ0D8410875

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT009P191

GO

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

177142

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

4.10.1.a.2. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVG

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.02.2024 : 162 177 km / 13.02.2024 : 161 362 km / 02.02.2023 : 143 621 km
23.12.2021 : 124 082 km / 17.12.2019 : 91 503 km / 12.11.2018 : 77 562 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.5 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	14 %		3 %	
Force verticales :	839 daN		515 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	299 daN	311 daN	187 daN	179 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	4 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	311 daN	187 daN	179 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %				
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %	2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %		

Médiateur de Mobilians, 4

AUTO BILAN FRANCE sise Ce