

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751001

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26099914

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 076D1232

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CH-297-TJ(F)

14/10/2016

16/07/2012

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3YAAMFB12077870

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

YAAMFBX

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

320839

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AR

7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée : AV

7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension : AV

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0094 P0603

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %	
Force verticales :	1342 daN		971 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	497 daN	468 daN	316 daN	354 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	497 daN	468 daN	316 daN	354 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %			
Feux de croisement (-1% à +3%) :	-1.5 %	-1.9 %		



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751002

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	18/03/2026	26099914		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D136751001</i> Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21.12.2022: 275 312 km / 15.12.2020: 230 988 km / 08.12.2020: 230 968 km 30.10.2019: 201 562 km / 25.09.2018: 159 705 km / 18.09.2018: 159 429 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
17/05/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 076D1232 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation CH-297-TJ(F) 14/10/2016 16/07/2012 Marque Désignation commerciale PEUGEOT BOXER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3YAAMFB12077870 N1 CTTE Type/CNIT Énergie YAAMFBBX GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
320839				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT ARRIÈRE			
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		5 %	
Force verticales :	1342 daN		971 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	497 daN	468 daN	316 daN	354 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	497 daN	468 daN	316 daN	354 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %			
Feux de croisement (-1 % à -3%) :	-1.5 %		-1.9 %	

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXN° d'agrément: S027D154
N° de série: VF3YAAMFB12077870