

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : D 133480525

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

## Contre-visite

#### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT :

S027D154

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES :

1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél: 02.32.53.28.28

Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT :

027D1128

SIGNATURE :



(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

AB-773-XO(F)

22/10/2020

10/07/2009

Marque

PEUGEOT

B9 FG C1 16H75 MEC1

(1) Nº dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF37B9HTC9J127427

**N1** 

CTTE

**7B9HTC** 

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

335016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

14/11/2025

25098490

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### **DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S):**

1.1.15.d.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse : ARD, ARG

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des artículations :

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement

défectueux ou manquant : AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement

n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage

inadapté: AVD, AVG, ARD

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : ARG

6.1.5.b.2. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Support fêlé ou mai fixé

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

## **DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S):**

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS: Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mai fixé: AVG

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement

5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré : AVD, AVG, ARD, ARG

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable: ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu: AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, ARD, ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG, ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration: AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%):

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**AVANT** 

ARRIERE

	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-4.2	m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		10 %	
Force verticales :	872 daN		568 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	366 daN	350 daN	190 daN	196 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	366 daN	350 daN	190 daN	196 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 76 %				

-2.2 %

0.7 %



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/11/2025

Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D133480525

09.03.2020: 247 893 km / 23.03.2019: 237 850 km



N° DU PROCÈS-VERBAL 25098490

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

09.07.2025: 330 721 km / 15.09.2022: 295 016 km / 01.10.2020: 253 769 km

N° d'imprimé : D 133480526

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT :

S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél: 02.32.53.28.28

Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT :

027D1128 SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation. Date de Lere mise

en circulation

AB-773-XQ(F)

22/10/2020

10/07/2009

Marque

Désignation commerciale

**PEUGEOT** 

B9 FG C1 16H75 MEC1

N1

(1) Nº dans la série du type (VIN) (5) Categorie internationale Genre

VF37B9HTC9J127427

CTTE

Type/CNIT

Energie GO

7B9HTC

Document(s) presente(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

335016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

**DEKRA** 

XXXXXXXX XXXXXXX

Nº d'agrément: S027D154 Nº de série: VF3789HTC9J127427

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**AVANT ARRIERE** D D -4.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km): 10 % Dissymétrie suspension (≤ 30%): 5 % 568 daN Force verticales : 872 daN

Frein de service

366 daN 350 daN 190 daN 196 daN Forces de freinage (déséquilibre) :

5 % Déséquilibre (< 20%) : 4 %

350 daN 190 daN 196 daN Forces de freinage (efficacité) : 366 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 76 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -2.2 % 0.7 %

I° D'IMPRIMÉ: D133480526