

Facture # 22002

Référence Évaluation # 31378



Civilité			Compte		
Nom					
Prénom					
Adresse					
Ville					
Province		Code postal			
Téléph.-1		Poste			
Téléph.-2		Poste			
Cellulaire		Télécopieur			

Marque	RAM
Modèle	1500 TRUCK
Sous modèle	ST
Année	2016
Cyl.	V8 5.7L 345 CID
# de série	1C6RR7ST2-GS362222
Plaque	
Unité	Véhicule de courtoisie
Odomètre	147 283

Soumis à TPS	☒
Soumis à TVQ	☒
TPS	5,000 %
TVQ /P	9,975 %
TVQ /S	9,975 %
Taux horaire	115,00

Date	02/03/2026	Termes		jours	Commande #		Garantie #	
------	-------------------	--------	--	-------	------------	--	------------	--

tps	tvq	code ligne	Item #	Description	Qté	%	Prix unit.	Produits	Services	T
☒	☒	FPG	OS30750R	ENS. JOINTS DU CARTER D'HUILE	-1,00		206,240	-206,24		1
☒	☒	DDT	264260	CARTER D'HUILE	-1,00		161,000	-161,00		1
☒	☒	NGF	7060	FILTRE A L'HUILE	-1,00		15,380	-15,38		1
☒	☒	SERVI	0W20DEXOS	Huile 0w20 Dexos	-7,00		13,540	-94,78		1
☒	☒	SERVI	FRAIS	Frais environnementaux	-7,00		0,530	-3,71		1
☒	☒	MAT	MAT	Matériel d'atelier	-1,00		35,000	-35,00		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer panne l'huile,gasket de panne et vidange d'huile moteur	-5,50		115,000		-632,50	1
☐	☐									
☒	☒	DCE	03309	JEU DE QUINCAILLERIE COLLECTEU	-1,00		118,990	-118,99		1
☒	☒	EXTER	674-685	Dorman exhaust manifold droit	-1,00		359,990	-359,99		1
☒	☒	SERVI	TORCH	Matériel Torche pour les travaux	-1,00		20,000	-20,00		1
☒	☒	MAT	MAT	Matériel d'atelier	-1,00		30,000	-30,00		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer manifold avant droit et la quincailerie	-4,00		115,000		-460,00	1
☐	☐									
☒	☒	EXTER	75W85	Huile dexron différentiel avant	-1,50		35,970	-53,96		1
☒	☒	SERVI	FRAIS	Frais environnementaux	-1,50		0,530	-0,80		1
☒	☒	MAT	PLUG	Drain plug pour vidange d'huile moteur	-1,00		5,250	-5,25		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer l'huile différentiel avant	-0,50		115,000		-57,50	1
☐	☐									
☒	☒	SERVI	75W140	Huile transmission et différentiel	-2,50		33,350	-83,38		1

				Facture # 22002	
				Référence Évaluation # 31378	
Civilité		Compte		Marque	RAM
Nom				Modèle	1500 TRUCK
Prénom				Sous modèle	ST
Adresse				Année	2016
Ville				Cyl.	V8 5.7L 345 CID
Province		Code postal		# de série	1C6RR7ST2-GS362222
Téléph.-1		Poste		Plaque	
Téléph.-2		Poste		Unité	Véhicule de courtoisie
Cellulaire		Télécopieur		Odomètre	147 283
Date		Termes		Commande #	
02/03/2026					
		jours		Garantie #	

Soumis à TPS	☒
Soumis à TVQ	☒
TPS	5,000 %
TVQ /P	9,975 %
TVQ /S	9,975 %
Taux horaire	115,00

tps	tvq	code ligne	Item #	Description	Qté	%	Prix unit.	Produits	Services	T
☒	☒	SERVI	FRAIS	Frais environnementaux	-2,50		0,530	-1,33		1
☒	☒	EXTER	ADDITIF	Additif Mopar	-2,00		17,680	-35,36		1
☒	☒	MAT	PLUG	Drain plug pour vidange d'huile moteur	-1,00		5,250	-5,25		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer l'huile différentiel arrière	-0,75		115,000		-86,25	1
☐	☐									
☒	☒	EXTER	68089195AA	Huile transfer case mopar	-1,00		18,270	-18,27		1
☒	☒	SERVI	FRAIS	Frais environnementaux	-1,00		0,530	-0,53		1
☒	☒	MAT	PLUG	Drain plug pour vidange d'huile moteur	-1,00		5,250	-5,25		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer l'huile à transfer case	-0,50		115,000		-57,50	1
☐	☐									
☒	☒	MAT	DOT3	Huile à frein Dot 3	-2,00		23,270	-46,54		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer l'huile à frein	-1,00		115,000		-115,00	1
☐	☐									
☒	☒	EXTER	68175339AD	Antifreeze ACDELCO	-2,00		17,700	-35,40		1
☒	☒	MAT	COLLETS	Collets de serrage	-4,00		6,550	-26,20		1
☒	☒	EXTER	52028898AJ	Thermostat ram	-1,00		63,780	-63,78		1
☒	☒	EXTER	68089742AA	Heater Air Door Actuator	-1,00		119,100	-119,10		1
☒	☒	TEMPS	HEURE(S) /	Remplacer thermostat, l'antigel, les collets et l'actuator pour l'ouverture porte de chauffrette	-3,00		115,000		-345,00	1
☒	☒	SER	ALIGNEMENT C	Alignement camion	-1,00		159,990	-159,99		1
☒	☒	SER	STEERING	Programmation steering angle	-1,00		39,990	-39,99		3
☐	☐			Facture pour envoyer à l'encan						

