



**GROUPE
KENWORTH
MONTRÉAL**

UNE DIVISION DE PACCAR DU CANADA LTÉE

KW LANORAIE
120, Rue du Parc Industriel
Lanoraie, QC J0K 1E0
Tél.: 450 887-1120
Fax : 450-887-2130
T.P.S.: R 104037528RT003
T.V.Q.: 1001354325TQ0013

Facture: **03130286.04**
Date / Heure: 8/25/2022 10:38:11AM
Bon de réparation: 130286
Client: 00301
Division: 3
Total facturé: \$ 57,202.07

KW MONTRÉAL
7500, Transcanadienne
Montréal, QC H4T 1A5
Tél.: 514 735-2581

KW MIRABEL
18160, JA-Bombardier
Mirabel, QC J7J 0H5
Tél.: 450 431-8555

**Notre équipe fait
toute la différence!**
kenworthmontreal.ca

Page 1 de 5

Facturer à: GARANTIE CUMMINS
7500 TC
ST-LAURENT, QC h4t

Expédier à: L'epiphanie Transport
26 DE L'INDUSTRIE
L'ASSOMPTION, QC J5W 2V1

Ouvrage: (450) 588-5334

Travail: 514-694-5880

Fax: 514-695-9012

Bon de commande du client: lajoied House Salesman B/T Orig: 129769 Date d'exécution: 5/12/2022

Numero d'unité: 67

Année du modèle: 2013

Marque / Modèle: KENWORTH T800

Type: Class 8 Truck

VIN: 1XKDD40X4DJ962610

Odomètre: 1010509 Kilometers

Sellette Attelage : AIR HL FW35-8002T3L

Composants de l'unité:

<u>Manufacturier</u>	<u>Modèle</u>	<u>Numéro de pièce</u>	<u>Numéro de série</u>
CUMMINS	ISX15		79588417
EATON-FULLER	RTL018918B		
DANA	D46-170H		

Tâche: 1 000 001 ENGINE EQUIPMENT GENERAL CUMMINS/ MOTEUR

Division: Service

Plainte: CAMION ARRIVER SUR FARDIER AVEC TROU DANS LE MOTEUR .

Type de Réparation ;

MOTEUR CUMMINS

AIRE PRINT MOTEUR ET ECM IMAGE

DATE _____ # DU TECHNICIEN _____ # DU LAPTOP _____

DSID # _____

CONTROLE # _____ ENGINE HOURS: _____

HEURE MOTEUR :

Cause: ***CLAIM NUMBER 3630448***

TSR # 110958932038 -

BASE MOTEUR PERCER -

** Voir la dernière page pour le montant total **

Facturer à: GARANTIE CUMMINS
7500 TC
ST-LAURENT, QC h4t

Expédier à: L'epiphanie Transport
26 DE L'INDUSTRIE
L'ASSOMPTION, QC J5W 2V1

Ouvrage: (450) 588-5334

Travail: 514-694-5880

Fax: 514-695-9012

Bon de commande du client: lajoied House Salesman B/T Orig: 129769 Date d'exécution: 5/12/2022

Correction: ALLER VOIR LE CAMION DEHORS POUR VOIR SI MOBILE, NON-RENTRE CAMION AU JCB-
FAIRE LOGFILE, PRINT ET PHOTO-
PRENDRE PHOTO DU TROUE DANS LE BLOC MOTEUR COTE CHAUFFEUR (VIS A VIE LE PISTON 4)-
DROPPER L'HUILE (PLEINS DE PRESTONE-
DEFAIRE LA PAN A HUILE , LE PICK UP TUBE ET LA POMPE A HUILE -
INSPECTER LE O RING DU PICK UP TUBE OK-
DEFAIRE LA PLUG POUR AVOIR ACCES AU REGULATEUR SUR LA POMPE A HUILE -
ESSAYER D'ENLEVER LE REGULATEUR, SAISI DANS LE TROUE, SURMENT LA RAISON DU MANQUE D'HUILE- DEFAIRE LA STIFFER PLA-
DEFAIRE LE MAINS BEARING 1, 4, 5 ET 7-
TOUS TRES ENDOMAGER-
LES BEARING DU 4 ET 5 ONT TOURNER SUR LE CRANK-
PRENDRE PHOTO- DOIT OUVRIR UN CASE AVEC CUMMINS (TSR # 110958932038)
COMMENCER A PRENDRE LES PHOTOS TEL QUE DEMANDER PAR LE CASE -
PRENDRE PHOTO DES MAIN BEARING 1 ET 7 -
REPOSE DES MAIN CAP 1 ET 7 -
DEFAIRE LES AUTRE MAIN BEARING -
PRENDRE PHOTO DU MAIN BEARING DE 2 A 6 -
DEFAIRE LES CAP DE ROD 1,3 ET 6 LE 2 ET 5 NE SONT PAS ACCESSIBLE ET TETE BOLT BOLT DU 4 STRIPPÉ A CAUSE DU BRIS -
COUPER LE FILTREUR ET PRENDRE PHOTO DU MACHE-FER -
DOIT COMMENCER A DEMONTER POUR SORTIR LA TETE -
DEFAIRE TOUTE LE COTE EXHAUST-
LE RAD ET LE DEVANT-
COMMENCER A DEMONTER LE COTER INTAKE -
DEMONTER INTAKE -
DEFAIRE BRAQUETTE -
SORTIR CRAYONS -
DEFAIRE COUVERT DE VALVE -
SORTIR LES ROCKERS -
SORTIR LES INJECTEURS -
DEFAIRE FRONT COVER -
DELOADER SCISORS GEAR -
DEFAIRE GEAR DU CAM -
DEBOLTER LA TETE -
LEVER LA TETE -
PRENDRE PHOTO -
METTRE DANS LE CLAIM DOIT REMPLACER LA TETE -
FAIRE TOUR DE LA JOB ET COMMANDER DES PIECES DE PLUS QUON AURAIT BESOIN EN REMPLACANT LE MOTEUR -
DEFAIRE LE SHIFTER, DRIVE SHAFT, LAME DE LA SUSPENSION, PIVOT, TRANSMISSION -
ENSUITE DEFAIRE TOUTE LES ACS. DU COTER EXHAUST, FRONT ET INTAKE-
POSER BRACKET-
SUPPORTER LE MOTEUR-
DEFAIRE LES SUPPORT DE MOTEUR-
SORTIR LE MOTEUR-
CONTINUER A METTRE LE STOCK SUR LE VIEUX MOTEUR -
RECU LE NOUVEAU -
TRANSFERER LES PIECES QUI MANQUE -

Facturer à: GARANTIE CUMMINS
7500 TC
ST-LAURENT, QC h4t

Expédier à: L'epiphanie Transport
26 DE L'INDUSTRIE
L'ASSOMPTION, QC J5W 2V1

Ouvrage: (450) 588-5334

Travail: 514-694-5880

Fax: 514-695-9012

Bon de commande du client: lajoied House Salesman B/T Orig: 129769 Date d'exécution: 5/12/2022

DEFAIRE LA OIL PAN DE SUR LE NOUVEAU MOTEUR ET LE PICK UP TUBE -
RENTRE LE MOTEUR -
BOLTER LES SUPPORT ARRIERE -
RENDU A BOLTER CELUI DU DEVANT ET CONTINUER A REMONTER -
INSTALLER SUCTION TUBE -
MIS SILICONE AUX 4COINS MOTEUR ET INSTALLER PAN A HUILE ET TORQUER -
SOLENOID STARTER BRISER -
REPLACER STARTER -
DEFAIT LES TUYAUX DES WATER MANIFOLDS DE LA TETE ET DU BLOCK MOTEUR -
INSTALLER LES TUYAUX ET LES FITTINGS SUR NOUVEAU MOTEUR -
ENLEVER BLOCK HEATER DU VIEUX -
MOTEUR ET INSTALLER SUR NOUVEAU -
INSTALLER BOLTS DU SUPPORT MOTEUR DEVANT -
INSTALLER DAMPER ET POULIE DU CRANK -
INSTALLER TENSIONNER -
ATTACHER COOLER TRANS. ET TIE RAP LES TUYAUX POUR FAIRE DE L'ESPACE -
FINIR DE REMONTER LE COTER INTAKE, TRES LONG CAR LE NOUVEAU MOTUER EST VENU AVEC UN COMPRESSEUR DEUX PISTON E AVAIT UN SEUL PISTON -
DU FAIRE DES MODIFICATION A LA DISCHARGE LINE ET LA POMPE A POWER STEERING -
POSER RADIATEUR, LES HOSES ET TOUTE LE COTER INTAKE -
ENCORE LA LONG CAR PAS LE MEME MODELE DE CROSS OVER TUBE DU EGR ET MANIFOLD DU FUEL DOZER EST MONTER EN 5 POL L'ORIGINAL 4 POUCES -
POSER LA TRANSMISSION, TIENS AVEC 6 BLTS -
RENDU A BOLTER LA TRANSMISSION ET CLUTCH -
FINIR DE REMONTER LA TRANSMISSION, SUPPORT, SHIFTER, DRIVE SHAFT, BOL A AIR, COUDE D'EXHAUST ET REMPLIR LES HUILES TOUTE PROGRAMMER LES PARAMETRE POUR QUE SA MATCH LE VIEUX MOTEUR -
PARTIR MOTEUR -
EFFACER LES CODES -
VERIFIER LES NIVEAUX -
RESTE LE ROAD TEST A FAIRE -
EFFECTUER RODTEST CHARGÉ-
SUITE AU ROADTEST HOSE A/C PERD ET FUITE DE PRESTONE -
OUVRIR D'AUTRE TASK -
FIN -

V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
CV	257000-990C	CHV DELO400XLE SYNBLN10W30 VRAC	L	43.00	\$4.93	\$211.99
	OIL	Huile moteur, transmission, diff		1.00	\$2.15	\$2.15
IX	2866337CUM	JOINT D'ETANCHEITE-ECHAPPEMENT CIRCUL	Unité (EA)	1.00	\$16.41	\$16.41
IZ	2866636CUM	JOINT D'ETANCHEITE-ECHAPPEMENT CIRCUL	Unité (EA)	2.00	\$16.41	\$32.82
XCD	3081695	JOINT TORIQUE	Unité (EA)	1.00	\$5.07	\$5.07
IX	3685701CUM	JOINT-JOINT TORIQUE	Unité (EA)	1.00	\$11.92	\$11.92
IX	3689465CUM	POULIE-ARRET	Unité (EA)	1.00	\$142.06	\$142.06
IX	4966441CUM	JOINT D'ETANCHEITE-RACCORD D'ECHAPPEM	Unité (EA)	1.00	\$21.36	\$21.36
IX	4988280CUM	JOINT D'ETANCHEITE-POMPE HYDRAULIQUE	Unité (EA)	1.00	\$4.59	\$4.59
TRC	90-0012	COLLIER-BANDE EN V 4"	Unité (EA)	2.00	\$13.95	\$27.90

** Voir la dernière page pour le montant total **



UNE DIVISION DE PACCAR DU CANADA LTÉE

KW LANORAIE
120, Rue du Parc Industriel
Lanoraie, QC J0K 1E0
Tél.: 450 887-1120
Fax : 450-887-2130
T.P.S.: R 104037528RT003
T.V.Q.: 1001354325TQ0013

Facture: 03130286.04
Date / Heure: 8/25/2022 10:38:11AM
Bon de réparation: 130286
Client: 00301
Division: 3
Total facturé: \$ 57,202.07
GARANTIE CUMMINS

KW MONTRÉAL
7500, Transcanadienne
Montréal, QC H4T 1A5
Tél.: 514 735-2581

KW MIRABEL
18160, JA-Bombardier
Mirabel, QC J7J 0H5
Tél.: 450 431-8555

Notre équipe fait
toute la différence!
kenworthmontreal.ca

Facturer à: GARANTIE CUMMINS
7500 TC
ST-LAURENT, QC h4t

Expédier à: L'epiphanie Transport
26 DE L'INDUSTRIE
L'ASSOMPTION, QC J5W 2V1

Ouvrage: (450) 588-5334

Travail:514-694-5880

Fax: 514-695-9012

Table with columns: Description, Unité (EA), Quantity, Price, Total Price. Includes items like COLLIER-BANDE EN V 5", FILTRE-AIR KW T660, CEINTURE-POLY 6 NERVURES X 1620 EXTR/PC, etc.

QC GST \$0.00
Quebec PST Taxes (1001354325) \$0.00
50.00

Total Pièces: \$49,932.22
Total des carcasses facturables: \$10,098.66
Total des retour des carcasses: (\$10,098.66)
Total Frais environnementaux: \$13.35
Total main d'oeuvre: \$7,250.00
Total divers: \$6.50
Sous-total facturé: \$57,202.07
Total Taxe: \$0.00
Total facturé: \$57,202.07

Mode de paiement Conditions Date d'échéance
GARANTIE CUMMINS NET 15 DU MOIS SUIVANT 09/15/2022



UNE DIVISION DE PACCAR DU CANADA LTÉE

KW MONTRÉAL

7500, Transcanadienne
Montréal, QC H4T 1A5
Tél.: 514 735-2581

KW MIRABEL

18160, JA-Bombardier
Mirabel, QC J7J 0H5
Tél.: 450 431-8555

KW LANORAIE

120, Rue du Parc Industriel
Lanoraie, QC J0K 1E0
Tél.: 450 887-1120
Fax : 450-887-2130
T.P.S.: R 104037528RT003
T.V.Q.: 1001354325TQ0013

**Notre équipe fait
toute la différence!**

kenworthmontreal.ca

Facture: **03130286.04**
Date / Heure: 8/25/2022 10:38:11AM
Bon de réparation: 130286
Client: 00301
Division: 3
Total facturé: \$ 57,202.07
GARANTIE CUMMINS

Page 5 de 5

Facturer à: GARANTIE CUMMINS
7500 TC
ST-LAURENT, QC h4t

Expédier à: L'epiphanie Transport
26 DE L'INDUSTRIE
L'ASSOMPTION, QC J5W 2V1

Ouvrage: (450) 588-5334

Travail: 514-694-5880

Fax: 514-695-9012

Bon de commande du client:

lajoied

House Salesman

B/T Orig: 129769

Date d'exécution: 5/12/2022

Remis à:

Kenworth Montreal-Lanoraie (M042) div. de Paccar du Canada Ltée
7500 Transcanadienne

St-Laurent, QC H4T 1A5

Noter:

L'ensemble de nos succursales n'acceptera plus l'argent comptant comme mode de paiement. Seuls les paiements par Interac et cartes de crédit seront autorisés.

VOTRE FIDÉLITÉ EST TRÈS IMPORTANTE POUR NOUS. AFIN D'ÉVALUER LE SERVICE QUI VOUS A ÉTÉ OFFERT LORS DE VOTRE VISITE, NOUS VOUS ENVOYERONS PAR COURRIEL UN SONDAGE. CETTE ÉVALUATION EST TRÈS IMPORTANTE POUR NOUS PUISQU'ELLE NOUS PERMET DE MIEUX VOUS SERVIR.

POUR LE SONDAGE QUE VOUS ALLER RECEVOIR, LA NOTE DE PASSAGE EST DE 5. PAR CONSÉQUENT, UN RÉSULTAT DE 33% EST ACCORDÉ LORSQUE VOUS ATTRIBUEZ UNE NOTE DE 4.

DANS LE CAS D'UNE NOTE INFÉRIEURE À 5, NOUS AIMERIONS EN DISCUTER.

MERCI DE NOUS AIDER À NOUS AMÉLIORER.

VOTRE DIRECTEUR AU SERVICE

YOUR LOYALTY IS VERY IMPORTANT TO US. TO EVALUATE OUR SERVICE OFFERT TO YOU DURING YOUR RECENT VISIT, WE WILL SEND YOU AN ELECTRONIC SURVEY. THIS EVALUATION IS VALUABLE FEEDBACK AS IT ALLOWS US TO CONTINUOUSLY IMPROVE OUR SERVICE.

THE PASS MARK FOR THE SURVEY YOU WILL COMPLETE IS "5". A 33% SCORE WILL BE APPLIED WHEN A SCORE OF 4 OR LESS IS CONFIRMED. WE WILL TAKE THE OPPORTUNITY TO FOLLOW-UP WITH YOU IN THE EVENT THERE IS A SCORE INFERIOR TO "5".

THANK YOU FOR PROVIDING US WITH THIS VALUABLE FEEDBACK

YOUR SERVICE MANAGER