



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751535

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	12/05/2026	26100434			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<b>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</b>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV				
11/07/2026	4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G				
Contre-visite	4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences : ARG				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG				
N° D'AGRÈMENT : S027D154	<b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b>				
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD				
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVD, AVG				
27600 GAILLON	3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD				
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0	3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARG				
N° D'AGRÈMENT : 027D1128	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D				
SIGNATURE :	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR				
CD 059-EE(F) 27/03/2012 27/03/2012	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD				
Marque Désignation commerciale	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG				
CITROËN BERLINGO	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	10.02.2025: 252 632 km / 17.01.2025: 252 607 km / 15.03.2024: 239 547 km				
VF77D9HN0CJ528077 N1 CTTE	04.01.2023: 219 306 km / 08.12.2022: 218 690 km / 21.10.2021: 200 220 km				
Type/CNIT Énergie	28.09.2020: 182 359 km / 11.04.2019: 164 111 km				
N10CTRCT0016207 GO	Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <a href="http://www.utac-otc.com">www.utac-otc.com</a> , rubrique « infos pratiques ».				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
262495	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
	Ripage (-8 à +8 m/km): +0.0 m/km				
	Dissymétrie suspension (≤ 30%): 2 %		6 %		
	Forces verticales : 924 daN		589 daN		
	Frein de service				
	Forces de freinage (déséquilibre) :	324 daN	367 daN	216 daN	182 daN
	Déséquilibre (< 20%) :	12 %		16 %	
	Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	367 daN	216 daN	182 daN
	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 %				
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %				
	Émissions à l'échappement				
	Opacité des fumées (0.51m <sup>-1</sup> ) : C1: < 0.10 C2: < 0.10				
	Feux de croisement (-0.5% à -3%): 2.0 %		2.0 %		
	Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):		2.0 %		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

