

Réparations effectuées sur N-12

				Fournisseur	Installé	
Date	Composante	Heures	Réparations Effectuées	Pièce	Par	Prix
20-Feb-92	Divers	4248	Changer amortisseur console	----		
25-Feb-92	Électrique	4251	Installer stater, le vieux est sur le T-10	----		
05-Mar-92	Hydraulique	4255	Changer gear dans swing drive	----		
10-Apr-92	Moteur	4278	Démonter couvert pour ajuster valve	----		
13-Apr-92	Moteur	4278	Changer cartouche air dryer	----		
16-Apr-92	Châssis	4278	Changer coquille cylindre blade	----		
21-Apr-92	Châssis	4278	Remonter circle drive au complet	----		
10-Feb-93	Moteur	?	Changer thermostat	----		
14-Jul-93	Châssis	344	Changer block de slide de plate	----		
12-Nov-93	Hydraulique	1281	Démonter valve	----		
08-Dec-93	Moteur	1386	Installer strap de fan	----		
22-Apr-94	Power Train	1426	Démonter les tandems	----		
22-Apr-94	Châssis	1426	Remplacer les fibres et les grands seals	----		
22-Apr-94	Power Train	1426	Changer 2 joints du petit drive shaft	----		
22-Apr-94	Hydraulique	1426	Changer les packing des 2 cyl. d'articulation	----		
22-Apr-94	Hydraulique	1426	Changer les "O"ring du body valve cote droit	----		
04-Jul-94	Divers	?	Remplacer le siege	----		
05-Jul-94	Moteur	1654	Serrer les V-belts, poulie d'alternateur	----		
15-Jul-94	Divers		Réparer ketch de porte ouverte cote gauche	----		
22-Nov-94	Moteur	2287	Ajuster les soupapes du moteur	----		
22-Nov-94	Hydraulique	2287	Changer packing dans cyl. de conduite gauche	----		
22-Nov-94	Châssis	2287	Refaire conduite av. au complet (pin-bush.)	----		
09-Dec-94	Châssis	2194	Reparer circle drive	VD05171		
06-Nov-96	Entretien	3647	Faire maintenance complet	S.C H.B		

06-Nov-96	Châssis	3647	Changer pin centre avant	S.C H.B		
06-Nov-96	Hydraulique	3647	Changer cylindre conduit gauche (trionex)	S.C H.B		
06-Nov-96	Châssis	3647	Faire ajustement blade, conduite, etc.	S.C H.B		
08-Sep-97	Moteur	3775	Changer cable throttle+bearing au control	F.C		
03-Nov-97	Entretien	3810	Maintenance complet	S.C		
04-Jan-99	Moteur	4539	Changer le thermostat	Y.F.		
04-Jan-99	Divers	4539	Vérifier console	Y.F.		
30-Apr-99	Divers	4787	Changer le cylindre de la console	F.C.		
05-Jan-00	Électrique		Changer la batterie	F.C.		
22-Feb-00	Moteur		Changer la pompe à eau	F.C.		
05-Apr-00	Moteur	5163	Changer le joint du vilebrequin avant	Y.F.		
06-Apr-00	Hydraulique	5163	Changer le joint de la pompe hydraulique	Y.F.		
07-Apr-00	Châssis	5163	Rebâtir l'attache de la lame au complet	Y.F.		
13-Apr-00	Transmission	5162	Réparer transmission	VD23842		
28-Feb-02	Transmission	5383	Changer câble de transmission	Y.F.		
13-Jun-03	Divers	5851	Changer cylindre de consol steering	B.F		
09-Dec-03	Entretien	5942	Maintenance 1000 hrs	M.B		
04-Jul-05	Hydraulique		Changer pompe cooling	S.C		
25-Jan-08	Frein		Changer frein au 4 roues	Y.F.		
24-Sep-12	Entretien	10871	Maintenance 1000h	G.P.L		
24-Mar-14	Hydraulique	11594	REPARER CYLINDRE DE TIP	Y.P		
26-Mar-14	Hydraulique	11594	REPARER CYLINDRE DE LIFT GAUCHE	Y.P		
26-Mar-14	Hydraulique	11594	Réparer cyl conduit g et droit	Y.P		
27-Mar-14	Hydraulique	11594	Réparer cylindre du ripper	Y.P		
31-Mar-14	Moteur	11594	Moteur refait a neuf	Y.P		
24-Mar-14	Divers	11594	Ajuster pompe d injection	Y.P		
27-Apr-15	Divers		Changer Bushing Cylindre de lift Blade 2 côté	DC		
28-Apr-15	Divers		Changer block de slide de plate	DC		
27-Jan-15	Hydraulique		Réparation cylindre de slide blade	Trionex		
27-Apr-15	Divers		Changer bushing fourchette cylindre de blade lift	DC		
13-Apr-17	Hydraulique		Enlever body valve et démonté release valve	ACE	SM	
12-Feb-18	Électrique	14090	Remplacer 1 batterie		ACE 202	

14-Mar-18	Divers	14294	Changer support et worm de blade	Toromont		\$ 2,728.64
29-May-18	Hydraulique	14419	Changer gear dans swing drive	Toromont		\$ 1,014.43
01-Apr-18	Électrique	14301	Changer starter	Réusitech	ACE 164	\$ 442.48
30-Aug-18	Divers	14495	Entretien général	Toromont	Norascon	\$ 26,358.26
30-Aug-18	Divers	14495	Changer siège	Toromont		
12-Feb-19	Électrique	633	Changer batterie droite	LMS		
07-May-19	Hydraulique	865	Remplacer moteur rotation par celui N11		ACE	
28-Jul-19	Entrainement	15415	Réparation système d'entraînement	Toromont	Toromont	\$ 3,553.26
05-Aug-19	Divers	940	Changer valve à air sur le tandem gauche	Toromont	Toromont	\$ 5,937.50
21-Aug-19	Divers	996	Changer base siège	Toromont		\$ 1,614.85
04-Sep-19	Divers	996	Changer siège		Rembourrages Experts Amobi inc.	\$ 1,682.59
09-Sep-19	Entrainement	15415	Changer arbre d'entraînement	Toromont	Toromont	\$ 4,660.76
10-Dec-21	Électrique	1283	Changer batterie		LMS	
18-Jan-22	Électrique	1449	Changer batterie		LMS	
13-May-23	Moteur	2357	Réparer fuite huile moteur	ACE		\$ 15,630.36
13-May-23	Hydraulique	2357	Ajuster circle			
13-May-23	Hydraulique	2357	Remplacer des boyaux hydrauliques	Toromont		\$ 102,562.91
26-Jun-24	Divers	15415	Réparation et inspection Ta1 et Ta2			
26-Jun-24	Entrainement	15415	Reseal / Rebearing transmission			
26-Jun-24	Conduite	15415	Réparation steering linkage			
26-Jun-24	Divers	15415	Changer axe pivot d'articulation			
26-Jun-24	Entrainement	15415	Réparation coulisse différentiel	Toromont		\$ 1,941.66
24-Jul-24	Conduite	2600	Changer pompe orbitrol steering			