

Réparations effectuées sur E-100

Date	Composante	Heures	Réparations Effectuées	Fournisseur	Installé	Prix
09-Dec-23	Traction	2219	Réparation tendeur de chaine droit et gauche	Toromont		Garantie
09-Dec-23	Traction	2219	Remplacer top roller			\$ 1,610.22
17-Oct-24	Électrique	3827	Changer démarreur	Réusitech		\$ 1,365.81
17-Dec-24	Divers	4013	Changer solenoid valve	Toromont	Toromont	\$ 1,341.74