

Réparations effectuées sur T-186

				Fournisseur	Installé	
Date	Composante	Heures	Réparations Effectuées	Pièce	Par	Prix
18-Jul-23	Moteur	1092	Changer radiateur droite	SMS	SMS	\$ 6,856.54
23-Aug-24	Moteur	4696	Pompe DEF	SMS	-	\$ 2,144.92