

Camion rigide Komatsu	HD325-7	2012	S/N KMTHD030V29007731	Diesel
Bon de travail	Date entrée	Compteur d'heure	Montants total \$	Description
2111	2019-12-16	8 972,00		changer les batteries
3238	2023-03-30	12 761,00	2 481,00 \$	changer torrington de conduite et pompe transmission defectueuse
3809	2024-02-05	0,00		Changer pin
3871	2024-02-12	14 811,00		Remplacer l'orbitol du steering
4114	2024-03-11	0,00	464,00 \$	Réparation cylindre de suspension arriere droit
4115	2024-03-11	0,00		réparation conduite support de tie rod end du centre
4338	2024-04-02	0,00		Réparer suspension et conduite de table
4369	2024-04-04	0,00	8 693,00 \$	Remplacer les injecteurs
4458	2024-04-17	16 747,00		Remplacer le vent de tank a fuel
4605	2024-05-06	0,00	806,00 \$	inspection par ace - primming pompe
4772	2024-05-29	0,00		reparation ace
5183	2024-08-15	0,00	16 628,00 \$	lousse dans suspension arriere
5236	2024-08-29	16 441,00	13 069,00 \$	refaire pin et bushing de la suspension arriere
5464	2024-10-08	16 704,00	12 570,00 \$	remplacer turbo
5509	2024-10-12	16 747,00		reparation bras de suspension arriere gauche
5595	2024-10-18	16 770,00		REFAIRE BUSHINGAGE DE BOITE
5625	2024-10-23	17 050,00	1 430,00 \$	rebatir orbitrol
6043	2024-12-12	17 146,00	7 303,00 \$	T/S SYSTEM CHAUFFAGE
6367	2025-01-17	17 786,00	2 326,00 \$	Verifier lousse conduite et diff - Réparation du cylindre HYD VD
6391	2025-01-19	17 362,00	13 400,00 \$	fuite huile roue arr cote chauffeur - HUB par SMS
6396	2025-01-19	17 362,00	2 488,00 \$	fuite orbitrol a faire rebatir
6550	2025-02-10	17 479,00	20 890,00 \$	REBATIR LES DEUX AMORTISEURS AVANT
6678	2025-02-24	17 479,00	7 677,00 \$	travaux bushing ++ evaluation
7057	2025-05-06	0,00	5 265,00 \$	AIR TO AIR CRAQUER ET FUIT, PERTE DE PUISSANCE + RAD MOTEUR - ILEC
7194	2025-06-12	17 786,00	19 830,00 \$	pompe steering defectueuse