

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637657837

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	20/03/2026	26036786				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, ARG,ARD. 1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté, ARD. 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, G,D. 4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVG,AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 4.1.4.a.2. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences, AVG,AVD. 4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, ARG. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), G. 4.5.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARG. 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVG. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, G,D. 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement.					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
19/05/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : 50845123						
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 08451072 SIGNATURE : 						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FF-942-SF (F) 17/04/2023 25/04/2019						
Marque Désignation commerciale PEUGEOT BOXER						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3YC2MAU12K60341 N1 CTTE						
Type/CNIT Énergie N10PGTCT048E723 GO						
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
168940						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	AVANT				ARRIERE	
	G	D	G	D		
Ripage (-8 à + 8m/km):	-8.0m/Km					
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%					1%
Forces verticales :	1292daN					912daN
Frein de service :						
Forces de freinage :	490daN	496daN	335daN	348daN		
Déséquilibre (≤20%):	2%					4%
Forces de freinage (efficacité) :	490daN	496daN	335daN	348daN		
Taux d'efficacité (≥ 50%):	75%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	18%					
Emissions à l'échappement :						
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1						
Feux de croisement (-3% à 0.5%)	+2.0%	+2.0%				