

# PROCÈS-VERBAL



N° d'imprimé : K008548307 DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° DU PROCÈS-VERBAL NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 11/04/2024 24033510 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable **DÉFAILLANCES MINEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU 0.2.1.c.1. VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des 10/04/2025 imprécisions matérielles NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1 1.2.1.b.1. Essieu 3) Contrôle technique périodique ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET 4.5.1.a.1. ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Droite Gauche) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS N° D'AGRÉMENT : 5.3.3.a.1. S046K039 DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou (9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE à l'essieu (Essieu 1 Essieu 3 Droite Gauche) ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche 6.1.1.c.1. (3) COORDONNÉES : Z.A.C. des Grands Camps Inférieur Supérieur) PLANCHER: Plancher détérioré (Avant Arrière Droite Gauche) 6.2.4.a.1. 46090 MERCUES (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 046K7004 NOM ET PRÉNOM : SALAOUATCHI YVES SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en (2) Immatriculation et Date circulation d'immatriculation pays AL-050-DV (F) 23/09/2010 25/01/1999 Marque Genre Carrosserie

### KAISER SREM PTE ENG (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VHRS5303FV1C00691 04 Énergie Type/CNIT S5303F Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FD-940-NS

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## > DEKRA XXXXXXX XXXXXXX

#### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 43%) : global: 65%

Efficacité par essieu : E1: 64% E2: 65% E3: 66% Déséquilibre (< 20%): E1: 24% E2: 10% E3: 24%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits