

TOROMONT**FACTURE DE SERVICE**

Toromont Cat
5001 Route Transcanadienne, Pointe-Claire, QC, H9R 1B8
514-630-3100
toromontcat.com

SVP. envoyer le paiement à:
Toromont Cat
Une division de Toromont Industries Ltd.
C.P. 1200
Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

NO. CLIENT	NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION	PAGE
Q210528	WOQP0547926	2025-11-07	3 de 4

INCLUDED: REPLACE ALL AIR FILTERS / CAB FILTERS
- INCLUS: REMPLACER TOUS LES FILTRES A AIR /
FILTRES DE CABINE
REMPACEMENT DES FILTRES À AIR ET À CABINE.
REMPACEMENT DU FILTRE À AIR SUR LE CATERPILLAR
966M WHEEL LOADER. REMPLACEMENT DES DEUX FILTRES
DE CABINE ET REMISE DES DEUX FILTRES À AIR DU
MOTEUR AU CLIENT.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	290-2288	FILTRE - AIR.	S 000	79.43	79.43	
1	331-8108	ELEMENT A-F	S 000	85.12	85.12	
1	577-1435	ELEMENT-PRIM	S 000	202.86	202.86	
1	578-1844	FILTER-CAB A	S 000	108.17	108.17	
		PIÈCES TOTALES	SEG. 02			475.58 *
		SEGMENT 02 TOTAL				475.58 T

SEGMENT: 03

REPARATION INTERRUPTEUR DE COMMANDE

FILTRE DE TRANSMISSION BOUCHÉ SUR LA CATERPILLAR
966M.

PRÉSENCE EXCESSIVE DE FER DANS LE FILTRE,
ENTRAÎNANT L'OUVERTURE DU BYPASS.
REMPACEMENT DU CAPTEUR DE BYPASS DU FILTRE DE
TRANSMISSION EN RAISON D'UN ORIFICE RÉDUIT ET DE
SON ANCIENNETÉ.

Transmission filter
replaced - had presence
of steel

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	440-0257	INTERR ENS PR	S 000	322.09	322.09	
		PIÈCES TOTALES	SEG. 03			322.09 *
M.OEUVRE CHANTI		0.50 RG HRES			112.50	
		TOTAL M.O.	SEG. 03			112.50 *
		SEGMENT 03 TOTAL				434.59 T

COPIE ORIGINALE

11/05/2025 10:00:00 - 11/05/2025 10:00:00 - 11/05/2025 10:00:00 - 11/05/2025 10:00:00