

N° d'imprimé : Z 003100970

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S028Z053

(9) RAISON SOCIALE:

CONTROLE TECHNIQUE CHARTRES P

L C.C.T.T. SARL

(3) COORDONNÉES:

61 - 57 bis RUE DE BEAUCE

28110 LUCE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE : 028Z7004

IDENTIFICATION DU EHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

EY-915-KJ (F)

22/06/2018

02/11/2005

Marque

Genre

Carrosserie

MERCEDES

VASP

VOIRIE

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDB9525022L030697

(5) Catégorie internationale

VVDD3020022L0000

N3

Type/CNIT

Énergie

GO

ABSENT

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

335 625

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

26/08/2025

25058256

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme

0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Droite Extérieur)

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ

RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite Gauche)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Droite)

8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<= 1.3 m-1)

Frein de service :

Efficacité globale (>=45%) : 71%

Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 65% Déséquilibre (<20%) : E1 : 9% E2 : 5%

Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 34 %

Frein de secours :

Efficacité globale (>=23%): 34% Efficacité par essieu: E2:60% Déséquilibre (<30%): E2:4%

Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -1.2% D : -0.6% h <0.8m