



REÇU le  
30 JUIN 2025  
Rep: *AA*



FACTURE	DATE	HEURE	N° CLIENT	CONDITION ACCORDÉE	ÉCHÉANCE	OPERATEUR	PAGE
1014208	28/06/2025	09:57	2	30 JOURS NET	28/07/2025	JULIEN	1/4
REFERENCE	DESIGNATION	QUANTIT	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT HT	TVA

REPARATION / O.R. 5010410 DU 22/05/2025

N° de série : 211000623  
Modèle : TITAN PRO 50 GX160

Référence : SCARIFICATEUR THERMIQ

Marque : KIVA

DETAIL DES TRAVAUX :

bruit important au rotor + pièce désoudée

OBSERVATIONS : suivant votre bon de commande n° CF2425253

réparation soudure sur rotor  
remplacement des roulements de rotor  
contrôle du niveau d'huile  
essai

*Scarf N°3*

UCFL205	PALIER UCFL	2,00	26,96	32,35		53,92	20,00
*2	FORFAIT SOUDURE ARGON	1,00	5,00	6,00		5,00	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	1,25	59,17	71,00		73,96	20,00
LIVRAISON N°4004575 DU 03/06/2025 (JULIEN)						<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>132,88</b>

REPARATION / O.R. 5010389 DU 20/05/2025

N° de série : 193849287  
Modèle : FS240

Référence : DÉBROUSSAILLEUSE THER

Marque : STIHL

DETAIL DES TRAVAUX :

probleme d'embrayage

dépose du moteur  
démontage des couvercles  
dépose du carter d'embrayage  
dépose de l'embrayage (cassé)  
remplacement des garnitures et ressorts  
remontage de l'ensemble  
essai

*Debau N2*

41471602000	EMBAYAGE FS 4147	1,00	65,30	78,36		65,30	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	0,75	59,17	71,00		44,38	20,00
LIVRAISON N°4004581 DU 10/06/2025 (JULIEN)						<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>109,68</b>

REPARATION / O.R. 5010455 DU 10/06/2025

N° de série : 20211600027  
Modèle : R420TSX-AWD

Référence : AUTOPORTÉE  
Heures : 929

Marque : HUSQVARNA

DETAIL DES TRAVAUX :

ressort de régulateur moteur cassé + probleme de relevage de hauteur de coupe + voir réglage de la hauteur de coupe + voir ventilateur hydraulique ne se déclenche plus

*Rider N°2  
(CS)*

OBSERVATIONS : matériel déposé par Chrisitian

**SOUS TOTAL HT 242,56 €**

Suite page 2 =>



<b>FACTURE</b> 1014208	DATE 28/06/2025	HEURE 09:57	N° CLIENT 2	CONDITION ACCORDÉE 30 JOURS NET	ÉCHÉANCE 28/07/2025	OPERATEUR JULIEN	PAGE 2/4		
REFERENCE	DESIGNATION			QUANTIT	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT HT	TVA

remplacement de deux galets de guidage de relevage de plateau  
 réglage de la hauteur de coupe  
 dépose du ventilateur de refroidisseur d'huile  
 dégrillage et test (en cas de récurrence il sera à remplacer)  
 remplacement du ressort de régulateur moteur et réglage du régime max  
 contrôle du niveau d'huile moteur  
 essai

506905601	ROUE	2,00	35,93	43,12	71,86	20,00	
391297031	RESSORT DE REGULATEUR	1,00	11,03	13,24	11,03	20,00	
*2	PARTICIPATION PORT USINE COMMANDE EXPRESS	1,00	12,90	15,48	12,90	20,00	
TR363708LA	SERRE-CABLE 3,6X370 MM NOIR	3,00	0,15	0,18	0,45	20,00	
F921-6002	CLIPS DEMI LUNE A L'UNITÉE	2,00	0,30	0,36	0,60	20,00	
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	1,50	59,17	71,00	88,76	20,00	
<b>LIVRAISON N°4004587 DU 11/06/2025 (JULIEN)</b>						<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>185,60</b>

**REPARATION / O.R. 5010085 DU 28/01/2025**

N° de série : 20230400040      Référence : AUTOPORTÉE FRONTALE      Marque : HUSQVARNA  
 Modèle : R420TSXAWD

**DETAIL DES TRAVAUX :**

révision annuelle + voir contacteur a clé qui fonctionne mal

*Rider 3 (petit plateau)*

OBSERVATIONS : suivant bon de commande n° : CF2425141

forfait + remplacement des lames + remplacement du contacteur à clé + remplacement d'une courroie de lames + vidange du circuit hydraulique

FORFREVAUTOPORTEE	FORFAIT REVISION AUTOPORTEE	1,00	179,17	215,00	179,17
-------------------	-----------------------------	------	--------	--------	--------

- vidange du moteur, remplacement de l'huile (incluse)
- nettoyage du filtre à air
- nettoyage de la bougie
- affûtage et équilibrage de la lame
- nettoyage du carter de coupe
- contrôle de la courroie de transmission
- contrôle et réglage des commandes
- nettoyage de la ventilation du moteur
- remplacement du filtre à carburant
- nettoyage du réservoir à carburant
- carburant de stockage Aspen
- lavage de la machine
- la recharge de la batterie

**SOUS TOTAL HT 607,33 €**

Suite page 3 =>



<b>FACTURE</b> <b>1014208</b>	<b>DATE</b> 28/06/2025	<b>HEURE</b> 09:57	<b>N° CLIENT</b> 2	<b>CONDITION ACCORDÉE</b> 30 JOURS NET	<b>ÉCHÉANCE</b> 28/07/2025	<b>OPERATEUR</b> JULIEN	<b>PAGE</b> 3/4		
<b>REFERENCE</b>	<b>DESIGNATION</b>			<b>QUANTIT</b>	<b>P.U. HT</b>	<b>P.U. TTC</b>	<b>REM. %</b>	<b>MONTANT HT</b>	<b>TVA</b>

- le graissage des pivots
- l'ajustement de la pression des pneumatiques
- le contrôle des freins
- un essai avec contrôle complet des sécurités

	MULTAVIA TP 10W40 SYNTHÈSE AU LITRE	1,50						20,00	
	TONNELET DE 60L CARBURANT 4T AU LITRE	1,00						20,00	
	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	3,00						20,00	
F410-9716	FILTRE A AIR KAWASAKI 11013-7049	1,00	12,42	14,90				12,42	20,00
F410-9914	PREFILTRE POUR KAWASAKI 11013-7049 / 410	1,00	4,08	4,90				4,08	20,00
CONTRIBRECYCLAGE	PARTICIPATION RECYCLAGE DÉCHETS	1,00	3,33	4,00				3,33	20,00
535474901	CONTACTEUR A CLE	1,00	83,61	100,33				83,61	20,00
594963801	COURROIE	1,00	132,50	159,00				132,50	20,00
F430-0408	FILTRE A HUILE ( F2902 )	1,00	7,42	8,90				7,42	20,00
F110-8348	LAME MULCHING PR HUSQVARNA	3,00	19,92	23,90				59,76	20,00
F430-4720	FILTRE À HUILE POUR TRANSMISSION HYDROSTATIQUE	1,00	32,50	39,00				32,50	20,00
SH62168	FILTRE HYDRAULIQUE	1,00	31,58	37,90				31,58	20,00
1111928101	HUILE DE TRANSMISSION SAE 5W-50 1,4 L	2,00	29,08	34,90				58,16	20,00
BPR4ES	BOUGIE	2,00	4,92	5,90				9,84	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	1,00	59,17	71,00				59,17	20,00
<b>LIVRAISON N°4004588 DU 11/06/2025 (JULIEN)</b>							<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>673,54</b>	

**REPARATION / O.R. 5010221 DU 19/03/2025**

N° de série : 38003640

Référence : HCA2620ESHD

Marque : ECHO

Modèle : TAILLE HAIES SUR PERCHE L

**DETAIL DES TRAVAUX :**

problème d'entraînement

OBSERVATIONS : suivant votre bon de commande n° : CF2425228

*Taille haie perche depot*

dépose du boîtier de filtre

remplacement du câble d'accélérateur

remplacement du filtre à air

graissage de la tête

contrôle du réglage des lames

essai

P100002240	CABLE GAZ+INTER	1,00	30,75	36,90				30,75	20,00
F410-0501	KIT FILTRE A AIR POUR ECHO/SHINDAIWA	1,00	5,75	6,90				5,75	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	0,75	59,17	71,00				44,38	20,00
<b>LIVRAISON N°4004613 DU 24/06/2025 (JULIEN)</b>							<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>80,88</b>	

**SOUS TOTAL HT**

**1 182,58 €**

Suite page 4 =>



<b>FACTURE</b> 1014208	<b>DATE</b> 28/06/2025	<b>HEURE</b> 09:57	<b>N° CLIENT</b> 2	<b>CONDITION ACCORDÉE</b> 30 JOURS NET	<b>ÉCHÉANCE</b> 28/07/2025	<b>OPERATEUR</b> JULIEN	<b>PAGE</b> 4/4		
<b>REFERENCE</b>	<b>DESIGNATION</b>			<b>QUANTIT</b>	<b>P.U. HT</b>	<b>P.U. TTC</b>	<b>REM. %</b>	<b>MONTANT HT</b>	<b>TVA</b>

**REPARATION / O.R. 5010355 DU 06/05/2025**

N° de série : 183468572      Référence : TRONÇONNEUSE THERMIQU      Marque : STHIL  
 Modèle : MS201T

**DETAIL DES TRAVAUX :**

fuite d'huile + remplacement pignon

OBSERVATIONS : suivant votre bon de commande n° CF2425241

MS 201 (CS)

- dépose du carter de chaine
- dépose de l'embrayage
- remplacement des joints de pompe à huile
- remplacement du bouchon de réservoir
- contrôle du graissage
- montage d'un pignon neuf
- essai

11296479400	TUYAUX	1,00	8,31	9,97	8,31	20,00
00003500536	BOUCHON DE RESERVOIR	1,00	15,11	18,13	15,11	20,00
11296475701	PIECE DE RACCORDEMENT	1,00	5,28	6,34	5,28	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	1,00	59,17	71,00	59,17	20,00
<b>LIVRAISON N°4004614 DU 24/06/2025 (JULIEN)</b>					<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>87,87</b>

Les pièces détachées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées.

Merci de votre visite,  
A bientôt.

<b>TAUX</b>	<b>BASE HT</b>	<b>MONTANT TVA</b>
20,00	1 270,45	254,08

<b>BRUT H.T.</b>	<b>1 270,45 €</b>
<b>NET H.T.</b>	<b>1 270,45 €</b>
<b>TOTAL T.V.A.</b>	<b>254,08 €</b>
<b>NET T.T.C.</b>	<b>1 524,53 €</b>
<b>RESTE A PAYER</b>	<b>1 524,53 €</b>



**RESERVE DE PROPRIETE:** Nous nous réservons de faire jouer de plein droit la Réserve de Propriété dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985. La marchandise est réputée acquise par le client lorsque l'encaissement total de la marchandise est effectif (loi n° 80335 du 12 mai 1980). Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.