



REÇU
 31 JAN. 2023
 Rép. AM



FACTURE 1009962	DATE 31/01/2023	HEURE 17:40	N° CLIENT 2	CONDITION ACCORDÉE 30 JOURS NET	ÉCHÉANCE 28/02/2023	OPERATEUR JULIEN	PAGE 1/5
---------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------------------------	--------------------

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA
-----------	-------------	----------	---------	----------	--------	-------------	-----

REPARATION / O.R. 5007688 DU 07/12/2022

N° de série : 20211600027

Référence : AUTOPORTÉE

Marque : HUSQVARNA

Modèle : R420TS-AWD

Heures : 432

Rider 2

DETAIL DES TRAVAUX :

révision + voir courroie de plateau inter James

révision + remplacement de 3 courroies + remise en état des roulements de tendeur de courroies de coupe

FORFREVAUTOPORTEE	FORFAIT REVISION AUTOPORTEE	1,00	52,30	168,99		168,99	
-------------------	-----------------------------	------	-------	--------	--	--------	--

- vidange du moteur, remplacement de l'huile (incluse)
- nettoyage du filtre à air
- remplacement de la bougie
- affûtage et équilibrage de la lame
- nettoyage du carter de coupe
- contrôle de la courroie de transmission
- contrôle et réglage des commandes
- nettoyage de la ventilation du moteur
- remplacement du filtre à carburant
- nettoyage du réservoir à carburant
- carburant de stockage Aspen
- lavage de la machine
- la recharge de la batterie
- le graissage des pivots
- l'ajustement de la pression des pneumatiques
- le contrôle des freins
- un essai avec contrôle complet des sécurités

	MULTAVIA TP 10W40 SYNTHESE AU LITRE	1,50				20,00	
	TONNELET DE 60L CARBURANT 4T AU LITRE	1,00				20,00	
	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	3,00				20,00	
F430-0408	FILTRE A HUILE (F2902)	1,00	10,30	12,36		12,36	20,00
BPR4ES	BOUGIE	2,00	0,00	0,00		0,00	20,00
F420-0387	FILTRE A CARBURANT (FR7998)	1,00	4,96	5,95		5,95	20,00
594963901	COURROIE	1,00	71,42	85,70		85,70	20,00
584897001	COURROIE HEXAGONALE AA112	1,00	80,05	96,06		96,06	20,00
62042RSSKF	ROULEMENT RIGIDES A BILLES SKF	5,00	9,79	11,75		58,75	20,00
584288604	RONDELLE ENTRETOISE	2,00	3,35	4,02		8,04	20,00
110137046	PRE FILTRE	1,00	10,55	12,66		12,66	20,00
SA12455	FILTRE A AIR PR KAWASAKI	1,00	24,73	29,68		29,68	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	1,00	50,00	60,00		60,00	20,00

LIVRAISON N°4003387 DU 13/01/2023 (JULIEN)

SOUS TOTAL TTC

538,19 €

Suite page 2 =>



FACTURE 1009962	DATE 31/01/2023	HEURE 17:40	N° CLIENT 2	CONDITION ACCORDÉE 30 JOURS NET	ÉCHÉANCE 28/02/2023	OPERATEUR JULIEN	PAGE 2/5
----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------------------------	--------------------

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA
-----------	-------------	----------	---------	----------	--------	-------------	-----

REPARATION / O.R. 5007787 DU 18/01/2023

N° de série : 38052752

Référence : 2511TES1/4

Marque : ECHO

(micro chaîne - AS)

Modèle : TRONCONEUSE THERMIQUE CS

Date de vente : 31/03/2021

DETAIL DES TRAVAUX :

remplacement de la corde de lanceur + réparation du goujon de guide

*2	DOUILLE ENSAT M6	1,00	2,00	2,40		2,40	20,00
	réparation du carter, pose d'un insert pour refixer le goujon de guide						
	remplacement de la corde de lanceur						
	essai						
F510-6201	CORDE DE LANCEUR 3,0MM MYLON AU METRE	1,00	1,00	1,20		1,20	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	0,75	50,00	60,00		45,00	20,00

LIVRAISON N°4003393 DU 20/01/2023 (JULIEN)

REPARATION / O.R. 5007687 DU 07/12/2022

N° de série : 403020936

Référence : TONDEUSE THERMIQUE

Marque : TORO

AL

Modèle : 22280

DETAIL DES TRAVAUX :

révision + voir probleme d'entrainement de la lame suite à choc de lame

revision forfait + remplacement de la courroie de traction + remplacement de la courroie d'embrayage de lame + remplacement de la lame

FORFREVTONDEUSE	FORFAIT REVISION TONDEUSE THERMIQUE	1,00	57,49	69,00		69,00	
-----------------	-------------------------------------	------	-------	-------	--	-------	--

- Vidange du moteur, remplacement de l'huile (incluse dans le forfait)
- Affûtage et équilibrage de la lame
- Nettoyage du carter de coupe
- Mise en route et essai
- Contrôle de la traction (si équipée)
- Contrôle de(s) courroie(s)
- Contrôle et réglage des commandes
- Contrôle des sécurités
- Contrôle du lanceur et de sa corde
- Remplacement de la bougie (incluse)
- Nettoyage de la ventilation du moteur
- Nettoyage du filtre à air
- Nettoyage du réservoir à carburant
- Carburant de stockage Aspen
- Graissage des cliquets de traction
- Lavage de la machine

	MULTAVIA TP 10W40 SYNTHESE AU LITRE	0,55					20,00
	TONNELET DE 60L CARBURANT 4T AU LITRE	0,50					20,00
	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	1,00					20,00

SOUS TOTAL TTC

655,79 €

Suite page 3 =>



FACTURE 1009962	DATE 31/01/2023	HEURE 17:40	N° CLIENT 2	CONDITION ACCORDÉE 30 JOURS NET	ÉCHÉANCE 28/02/2023	OPERATEUR JULIEN	PAGE 3/5
----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------------------------	--------------------

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA
RN11YC	BOUGIE CHAMPION ANTIPARASITEE	1,00	0,00	0,00		0,00	20,00
1101790	COURROIE-BBC	1,00	36,66	43,99		43,99	20,00
133818303	"LAME 21"" RECYCLÉ	1,00	22,43	26,92		26,92	20,00
1251011	COURROIE	1,00	15,06	18,07		18,07	20,00
W672	CARTOUCHE FILTR D'HUILE LUBRIF	1,00	10,75	12,90		12,90	20,00
MO1	MAIN D'OEUVRE PETIT MATERIEL	0,50	50,00	60,00		30,00	20,00

LIVRAISON N°4003394 DU 20/01/2023 (JULIEN)

REPARATION / O.R. 5007736 DU 05/01/2023

N° de série : H100D202041

Modèle : HVHPX

Marque moteur : BRIGG

Référence : AUTOPORTEE PRO

Heures : 1001 (Réel)

Marque : ETESIA

Cylindrée : 627CC

N°1

DETAIL DES TRAVAUX :

révision annuelle

vidange du moteur, remplacement de l'huile et du filtre à huile

nettoyage du filtre à air

remplacement des bougies

contrôle du filtre à carburant

remplacement du cable a tirette de starter

dépose du carter de coupe

remplacement de la courroie crantée (fournie par vos soins)

nettoyage du carter de coupe

remplacement du support de lame gauche

remplacement des lames

réglage de la synchronisation des lames

remise en état des supports de rouleaux anti scalp

remplacement des rouleaux et axes anti scalp

remplacement du berceau de lavage de coupe avant (cassé et morceau manquant)

dépose des étriers de freins, nettoyage complet et remplacement des plaquettes

réglage de la commande de frein a main

mise à niveau de l'huile hydraulique

remplacement de la courroie primaire de plateau de coupe

remplacement de la courroie d'avancement, contrôle et dégrillage du galet tendeur

réparation d'un trou coté gauche dans la coque de bac

redressage des tiges de commande de trappe de débouillage

réparation d'une crevaison sur roue arrière droite

dégrillage du pédalier

lavage complet

graissage des pivots

contrôle des sécurités


essai

ET38791	TIRETTE STARTER	1,00	18,26	21,91		21,91	20,00
---------	-----------------	------	-------	-------	--	-------	-------

SOUS TOTAL TTC

809,58 €

Suite page 4 =>



FACTURE 1009962	DATE 31/01/2023	HEURE 17:40	N° CLIENT 2	CONDITION ACCORDÉE 30 JOURS NET	ÉCHÉANCE 28/02/2023	OPERATEUR JULIEN	PAGE 4/5
----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------------------------	--------------------

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA
ETMZ124R	LAME ETESIA DROITE H124D	1,00	90,89	109,07		109,07	20,00
ETMZ124L	LAME ETESIA GAUCHE H124D	1,00	90,89	109,07		109,07	20,00
ET30442	PORTE-LAME ETESIA	1,00	34,56	41,47		41,47	20,00
125A5RC	RONDELLE M5 ZINGUEE	4,00	0,04	0,05		0,20	20,00
9855RVSP100	ECR.AUTOBL. M5 INOX A2	2,00	0,10	0,12		0,24	20,00
933520	BOULON M5X20 8.8 ZINGUE	2,00	0,10	0,12		0,24	20,00
W77	FILTRE A HUILE	1,00	13,66	16,39		16,39	20,00
RC12YC	BOUGIE CHAMPION ANTIPARASITEE	2,00	4,08	4,90		9,80	20,00
ET53096	COURROIE TRANSMISS.	1,00	71,92	86,30		86,30	20,00
ET29851	KIT PATIN FREIN	2,00	53,81	64,57		129,14	20,00
ET38375	COURROIE 1790 MM	1,00	93,17	111,80		111,80	20,00
ET38031	CLAV. C 8X7X35	1,00	2,71	3,25		3,25	20,00
ET71052	RDLE FREIN A10	1,00	0,89	1,07		1,07	20,00
ET71414	VIS CHC M10-30,10	1,00	1,80	2,16		2,16	20,00
ET30898	RDLE DE FIXAT.LAME	1,00	5,90	7,08		7,08	20,00
ET26455	TIRANT AVANT	1,00	94,89	113,87		113,87	20,00
ET53095	AXE ROULEAU	2,00	7,62	9,14		18,28	20,00
ET26357	BOULON CISAIL.	4,00	0,53	0,64		2,56	20,00
ET25015	ROULEAU PLEIN AVANT	2,00	46,10	55,32		110,64	20,00
125A6	RONDELLE M6 ZINGUEE	2,00	0,25	0,30		0,60	20,00
127B6	RONDELLE GROWER M6 ZINGUEE	2,00	0,10	0,12		0,24	20,00
942550	GOUPILLE FENDUE 2,5 X 50 ZINGU	3,00	0,16	0,19		0,57	20,00
933620	VIS A TETE HEXAGONALE M6X20 8.	2,00	0,20	0,24		0,48	20,00
MULTAVIATP10W40AULITR	MULTAVIA TP 10W40 SYNTH. ACEA E7/E3 GL4+ AU LITRE	2,00	5,30	6,36		12,72	20,00
LP4KR	GOUPILLE CLIPS 4,5MM	1,00	0,29	0,35		0,35	20,00
*2	MASTIC FIBRE DE VERRE	1,00	5,00	6,00		6,00	20,00
*2	FORFAIT SOUDURE ARGON	1,00	10,00	12,00		12,00	20,00
MO2	MAIN D'OEUVRE GROS MATERIEL	9,00	58,33	70,00		630,00	20,00

LIVRAISON N°4003395 DU 20/01/2023 (JULIEN)

SOUS TOTAL TTC

2 345,17 €

Suite page 5 =>



FACTURE 1009962	DATE 31/01/2023	HEURE 17:40	N° CLIENT 2	CONDITION ACCORDÉE 30 JOURS NET	ÉCHÉANCE 28/02/2023	OPERATEUR JULIEN	PAGE 5/5		
REFERENCE	DESIGNATION			QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA

Les pièces détachées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023

Merci de votre visite,
A bientôt.

TAUX	BASE HT	MONTANT TVA
20,00	1 954,32	390,85

BRUT T.T.C.	2 345,17 €
NET H.T.	1 954,32 €
TOTAL T.V.A.	390,85 €
NET T.T.C.	2 345,17 €
RESTE A PAYER	2 345,17 €