

PROCÈS-VERBAL



N° d'imprimé : D 133480587

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT :

S027D154

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES :

1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél: 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT : SIGNATURE:

027D1128



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise en circulation

AN-146-JF(F)

11/03/2015

12/03/2010

Marque

Désignation commerciale

TOYOTA

HILUX

(1) Nº dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

AHTDR22G305513732

CTTE

Type/CNIT

Energie

DR22GM

GO

Document(s) presenté(s)

Certificat d'immatriculation

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

18/11/2025 25098548

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle

risque de tomber : AR

0.2.1.b.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du

véhicule

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la

vérification des points de contrôle

1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage

incorrect)

1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement

n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) :

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARG

5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur

des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : AR

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage

inadapté: AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé: AVD

6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE: Ne fonctionne pas correctement: totalement

inopérant

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif: AV

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace défectueux: AV

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13.08.2025: 118 558 km / 22.01.2019: 100 104 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

118956

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	Ð	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-12.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		15 %	
Force verticales :	1215 daN		964 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	480 daN	450 daN	306 daN	304 daN

Déséquilibre (< 20%) :

306 daN

304 daN

450 daN

7 % 1 %

480 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 70 %

Forces de freinage (efficacité) :

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%): 15 %

Feux de croisement (-0.5% à -3%): 20% 0.2 %

