

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z001049356

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE



Frein de service :

Efficacité globale (>= à 45%) : 57% Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 49% Déséquilibre (<20%) E1:6% E2:19%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 27%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.1% D:-0.5% h<0,8m