

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ : ZP17646078

VØ1-6	
-------	--

N° D'IMPRIMÉ : ZP17646078		EXEMPLAIR	E REMIS A L'USAG	
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PRO	CÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	08/09/2025	25007221		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<u>DÉFAILLANCES MAJEURES</u> 2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE : Mécanisme inopérant			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation			
7/11/2025	du feu (AVG)			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.2.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX			
ontre-visite	D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière; intensité lumineuse fortement réduite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	(ARD)	,intensite iumineuse ioi	tement reduite	
° D'AGRÉMENT : S082Z119	4.3.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP) : Feu de couleur autre que rouge; intensité lumineuse fortement réduite (ARD)			
) RAISON SOCIALEÇTA BRESSOLS	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement			
COORDONNÉES 1231 B chemin du pastenc	défectueuse (lumière émise affectée) (G,D) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD			
82710 BRESSOLS	AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante :			
Tel:09 52 70 73 02	visibilité fortement réduite (AVG,AVD) 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise			
D'AGRÉMENT: 031S1493	affectée) (AVG,AVD)	affectée) (AVG,AVD)		
SNATURE:	4.5.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE			
	BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARD)			
	6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRI			
Date de 1 ^{ère} mise	endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)			
Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation CF-424-MT (F) 30/10/2018 24/04/2012	6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raco	ords flexibles détérioré	s (AV)	
Marque Désignation commerciale				
RENAULT	DÉFAILLANCES MINEURES 1.1.12 b.1. EL EVIDLES DE EDEINIS : Endamente de la circle de			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (AVD)			
/F1VBU6J446703808 N1 CTTE	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUÉS DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)			
Type/CNIT Énergie				
/BU6J4	4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE			
Document(s) présenté(s) hotocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un				
hotocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un uissier de justice	Attention il aviata una quita à catta nacca du pura à catta l			
	Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET	VALEURS LIMITES CORRES	PONDANTES	
223592		AVANT G D	ARRIERE G D	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à +8m/km) :	-5.2 m/km	,	
	Dissymétrie suspension (≤30%) :	3%	7%	
ROCÈS-VERBAL N° : DATE :	Forces verticales : Frein de service	1490 daN	1493 daN	
	Forces de freinage :	544 daN 525 daN	440 daN 486 daN	
° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%) :	4% 544 daN 525 daN 66	10% 440 daN 486 daN	
		efficacité (≥18%) : 22%		
	Émissions à l'échappement Opacité des fumées (0.50 m-1) C1 : <0	.10 C2: <0.10		
	Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.5% -1.6%		