GØ3-13

iteco
PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Direttiva 98/37 CE, Allegato II, parte A)

Fabbricante: ITECO S.p.A.
Indirizzo: Via S.Francesco d'Assisi 8 - 46020 Pegognaga (MN) - ITALIA
Detentore della documentazione tecnica.

Si dichiara che la piattaforma aerea tipo **IT 12122**

matricola **IT12/9257**

- È conforme alle condizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 98/37/CE), ed alla Legislazione Nazionale che la traspone;

- È conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive Europee e delle regolamentazioni che le traspongono nella Legislazione Nazionale:

  89/336/CEE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e successive modifiche e integrazioni

  73/23/CEE (Direttiva Bassa Tensione) e successive modifiche e integrazioni

- Si dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

  EN 60204-1, EN 292-1, EN 292-2; EN 280

- È conforme al modello che ha ottenuto la certificazione CE n° **04CM020608** del 28/02/2006 rilasciata dal seguente Organismo Notificato:

  I.C.E.P.I. Via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza - ITALIA

Pegognaga, 26/01/2007

iteco ...ioli S.p.A.
PEGOGNAGA (MN)
(Responsabile Ufficio tecnico)

IT12122_IT_R01.doc

Pegognaga li, 26-01-2007

VERBALE DI COLLAUDO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE

Noi Costruttore: **ITECO SPA**

Dichiara di aver eseguito sulla piattaforma aerea semovente

Modello: IS 1222

N° di matricola: IS 12/9257

- Il collaudo di funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di comando
- Le prove di carico previste dal D.P.R. n° 459 del 24/07/96 (Direttiva 98/37/CE 22/06/1998) in conformità al punto 4.2.4. del suo allegato 1.

Risultato finale: POSITIVO

Attesta inoltre il corretto assemblaggio di tutti i componenti nel rispetto delle procedure previste dal proprio Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:1994.

Responsabile Produzione

Responsabile Collaudo

OGGETTO: COMUNICAZIONE TECNICA 2/2007

Con la presente Vi comunichiamo un'integrazione al manuale d'uso e manutenzione che vi preghiamo di considerare.

Nello spirito di miglioramento del prodotto, Vi informiamo che Iteco SpA, raccomanda di tenere lubrificate le guide di sterzo dei modelli serie 80 ; 90 ; 122 .

Questa operazione deve essere eseguita ogni 2 mesi al fine di evitare attriti eccessivi tra le parti metalliche e con lo scopo di mantenere il corretto funzionamento del sistema sterzante.

La manutenzione è molto semplice, consiste nel rimuovere il carter di protezione montato sull'anteriore del carro base (figura 1) e ingrassare bene le asole della guida di sterzo, saldata al carro, dove scorrono i rulli (figura 2)




FIGURA 1




FIGURA 2

PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI - SELF-PROPELLED AERIAL PLATFORM - PLATEFORMES AERIENNES AUTOMOTRICES - SELBSTFAHRENDE HOCHARBEITSBÜHNEN
Iteco S.p.A. - Via San Francesco D'Assisi, 8 - 46020 PEGOGNAGA (MN) ITALY - Tel. 0376 554011 - Fax 0376 559855
CAP. SOC. € 464.400 INT. VERS. - COD. FISC. 00511910358 - P. IVA IT 00613020205 - R.E.A. n. 144493 - REGISTRO IMPRESE DI MANTOVA n. 00511910358
E-mail: info@itecolift.it - www.itecolift.it

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno *03/02/2026* il sottoscritto **ING. SIMONE MARCACCI**

ha provveduto alla:

- ☐ Prima verifica periodica
- ☑ Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ☑ ponte mobile sviluppabile
- ☐ carro raccogli frutta
- ☐ ascensore/montacarichi da cantiere
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ gru
- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
- ☐ piattaforma autosollevante su colonna
- ☐ idroestrattore
- ☐

Tipo PIATTAFORMA AEREA **matr.** 2007 / 2 / 00357 / BS

Marca ITECO SPA **mod** IT 12122 **nr. Fabbrica** IT12/9257

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta: [redacted]

Comune [redacted]

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: condizioni buone

2) Esame degli organi principali: a vista e per la parte ispezionabili non si rilevano difetti visibili / evidenti

3) Comportamento durante le prove di funzionamento e dei dispositivi di sicurezza: regolare; dispositivi di sicurezza efficienti durante le manovre a vuoto e durante le prove con carico

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: anno di costruzione: 2007

Risulta conforme a: Direttiva Macchine 98/37/CE, norma armonizzata EN280 (Dichiarazione CE di conformità a firma ITECO SPA, 26/01/2007)

Altezza max al piano di calpestio: 12 m; sviluppo verticale a pantografo, semovente gommato

ore di lavoro rilevate da contaore: 1138.8 h

Portata max: 350 kg (utilizzo solo in locali chiusi: comprese n° 3 persone, con velocità max vento: 0 m/s, forza manuale max: 400 N)

5) Osservazioni: Il giudizio di validità sull'apparecchio non tiene conto dei problemi di sicurezza derivanti dall'ambiente in cui dovrà operare la macchina. Si ricorda che il mezzo deve essere utilizzato da personale formato e addestrato e che durante l'uso un preposto deve essere presente a terra per manovre di emergenza; obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove seguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☑ **risulta adeguato ai fini della sicurezza** — **VERIFICA ANNUALE - entro il 03/02/2027**
- ☐ **non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:**

Luogo e data: *RODANO (MI), 03/02/2026*

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

[redacted]

General - Inspection S.r.l. a socio unico
Soggetto abilitato Ministero L.P.S. - D.M. 11/4/11
Verifiche Periodiche Attrezzature e Impianti
L'Ispettore
Ing. Simone Marcacci