DEKRA

En toute confiance.

Rapport d'expertise
Expertise de restitution



Date d'examen	29/10/2026 10:45	N° Dossier	26AK8574
Exécutant		Mandant	
Lieu d'examen		Référence mandant	
		Client	

Véhicule

Type de véhicule	Poids-Lourd		
Dénomination commerciale	Renault Trucks C (13-)	Finition	C 380 4X2 MULTI-BENNES
Immatriculation (A)	ET-615-NJ	VIN (E)	VF621J163JB000135
Date de MEC (B)	24/01/2018	Energie (P3)	GAZ-OIL
Carrosserie (J3)	BENNES AMOVIBLES	Genre (J1)	CAM
Motorisation	380CV	Puissance (cv fiscaux) (P6)	29
Boite de vitesse	BVR	Nombre de places assises (S1)	3
Couleur	BLANC	Type de peinture	Opaque
Kilométrage	176 122 KM	Nature de la mesure	Compteur + Tachy
Niveau de carburant	Vide	Échéance contrôle Technique	30/12/2026

Informations supplémentaires

Configuration d'essieux	4 x 2 (roues AR jumelées)	Type Mines (D2)	PRA3UPZ42MNARRE4680M
Type de cabine	JOUR	Ralentisseur	Échappement
Classe environnementale (V9)	EURO6		
Nombre de réservoirs	1 TOLE	Capacité du ou de réservoirs (litre)	NI

PV (G1) en tonne	10.28	PTAC (F2) en tonne	19.00	PTRA en tonne	19.00
Longueur en mètre	7.03	Largeur en mètre	2.50	Hauteur en mètre	0.00
Échéance contrôle Contrôlographe	30/12/2027	Échéance contrôle Limiteur	26/12/2026		

Équipements

Équipement spécifique	Multi-benne	Marque	MARREL	Modèle	

Commentaires de l'expert

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Total M.O.	0,00 €
Total pièce(s)	0,00 €
Total Forfait	6 666,25 €
Total Peinture	0,00 €
Total HT	**6 666,25 €**
Montant TVA	1 333,25 €
Total TTC	**7 999,50 €**

L'expert

Charles DURAND

Locataire

T:Carrosserie, M: Mécanique, S: Sellerie, E: Electricité, D: Débosselage, TVA (20.00%)



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	GOODYEAR	315/80 R22,5	Directeur	M + S	Aucun	Bon	14,00mm
ARG Ext.	GOODYEAR	315/80 R22,5	Moteur	M + S	Aucun	Bon	18,00mm
ARG Int.	GOODYEAR	315/80 R22,5	Moteur	M + S	Aucun	Bon	18,00mm
AVD	GOODYEAR	315/80 R22,5	Directeur	M + S	Aucun	Bon	15,00mm
ARD Ext.	GOODYEAR	315/80 R22,5	Moteur	M + S	Aucun	Bon	19,00mm
ARD Int.	GOODYEAR	315/80 R22,5	Moteur	M + S	Aucun	Bon	18,00mm
Secours	*Non Equipée*						

Description/détail des dommages

Estimation approximative du coût de la remise en état établie sans démontage et sans préjuger des éléments qui pourraient s'avérer défectueux après le démontage.

Dommages

Famille	Qté	Libellé	Dommage	Opé.	Vêt	Rem	T1	T2	T3	Tp	P.U. HT	Total HT
Forfait	1	ATTELAGE MG BAVETTE COURTE	Non conforme	Échange			1,00				2 161,00	2 236,00 €
Forfait	1	GARNITURE DOS DE CABINE	Déchiré	Échange			4,00				1 049,26	1 349,26 €
Forfait	1	AILE AVD	Cassé	Échange			2,50				674,69	862,19 €
Forfait	1	EMMARCHEMENT D	Cassé	Échange			1,00				211,53	286,53 €
Forfait	1	COQUILLE PIED DE RÉTROVISEUR	Cassé	Échange			0,50				101,87	139,37 €
Forfait	1	SPOILER PARE-CHOCS AVD	Déchiré	Échange			0,25				77,28	96,03 €
Forfait	1	COQUILLE RÉTROVISEUR GRD ANGLE D	Cassé	Échange			0,10				66,96	74,46 €
Forfait	1	AILE ARD	Déchiré	Échange			0,50				54,20	91,70 €
Forfait	1	OBTURATEUR PARE-CHOCS AVD	Manquant	Échange			0,10				51,46	58,96 €
Forfait	1	OBTURATEUR POINT DE REMORQUAGE PARE-CHOCS AV G	Manquant	Échange			0,10				51,45	58,95 €
Forfait	1	CRIC	Manquant	Échange							43,55	43,55 €
Forfait	2	BOUCHON BARRE PARE-CYCLISTE G	Manquant	Forfait Ech.							20,00	40,00 €
Forfait	1	BOUCHON BARRE PARE-CYCLISTE D	Manquant	Forfait Ech.							20,00	20,00 €
Forfait	1	PARE-CHOCS AV	Cassé	Réparation/Peinture			2,00	2,50		2,00		563,50 €
Forfait	1	PROPRETÉ INTÉRIEURE	Sale	Nettoyage			1,00					75,00 €
Forfait	1	PROPRETÉ EXTÉRIEURE	Sale	Nettoyage			1,00					75,00 €
Forfait	1	PORTE G	Impact	Réparation/Peinture			0,80	1,00		2,75		445,75 €
Forfait	1	REGLAGE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE G	Non conforme	Contrôle				2,00				150,00 €



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Relevé d'état

Équipements

Libellé	Équipé?	État
Double des clés	Oui	Bon
Certificat d'Immatriculation (Original)	Oui	Bon
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon
Radio *réglage volume ne fonctionne plus qu'à la commande au volant*	Oui	Usure normale
Multimédia (Ecrans, lecteur)	Non	
Réveil	Non	
Webasto (chauffage optionnel)	Non	
Climatisation *ctrl impossible, temp ext trop basse*	Oui	Bon
Climatisation de toit	Non	
ABS & EBS	Oui	Bon
Condamnation centralisée des portes	Oui	Bon
Lève-vitres électriques	Oui	Bon
Rétroviseurs électriques ou chauffants *G reglage horizontal non fonctionnel*	Oui	Mauvais
Trappe de toit *manuelle*	Oui	Bon
Couchette	Non	
Ethylotest	Non	
Glacière	Non	
Frigo	Non	
Alarme	Non	
GPS	Non	
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon
Détecteur incendie	Non	
Trousse de 1ers soins	Non	
Lampes autonomes	Non	
Extincteur intérieur	Oui	Bon
Extincteur extérieur	Oui	Bon
Triflash (triangle avec signalétique)	Non	
Gyrophare	Oui	Bon
Antibrouillard	Non	
Optiques Xénon	Non	
Outillage de bord	Oui	Bon
Optiques additionnels	Non	
Cric & Barre *mq*	Oui	Manquant
Cales Cric	Non	
Cales Roues	Oui	Bon
Triangle	Oui	Bon



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Relevé d'état (suite)

Équipements

Libellé	Équipé?	État	
Jantes aluminium	Non		
ADR avec équipements	Non		
Détecteur de sous-gonflage	Non		
Plaques signalétiques	Non		
Flexibles pneumatiques attelage	Non		
Flexibles électriques attelage	Non		
Déflecteurs latéraux de cabine	Non		
Pare-cycliste et protections latérales	Oui	Usure normale	
D déformation légère			
Pare-cycliste et protections latérales	Oui	Manquant	
G bouchon mq x2			
Pare-cycliste et protections latérales	Oui	Manquant	
D bouchon barre pare cycliste mq			
Coffre(s) de rangement extérieur(s)	Non		
Déflecteur de pavillon	Non		
Visière de pare-brise	Oui	Bon	
Pare-chocs rétractable	Non		
Attelage	Oui	Mauvais	
MG bavette courte Non conforme			
Attelage pneumatique	Non		
Pont réducteur	Non		
Prise de force seule	Non		
Pompe à graisse	Non		
	Non		



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Relevé d'état (suite)

Poste de conduite

Libellé	Équipé?	État			
Propreté intérieure *poussiéreux*	Oui	Mauvais	○	○	●
Tableau de bord	Oui	Bon	●	○	○
Commandes d'équipements	Oui	Bon	●	○	○
Allumage des voyants	Oui	Bon	●	○	○
Volant	Oui	Bon	●	○	○
Sièges	Oui	Bon	●	○	○
Ceintures de sécurité	Oui	Bon	●	○	○
Portes et rangements intérieurs	Oui	Bon	●	○	○
Habillage intérieur *garniture dos de cabine déchirée*	Oui	Mauvais	○	○	●
Tapis de sol *usure d'usage*	Oui	Usure normale	○	●	○
Garniture de pavillon	Oui	Bon	●	○	○
Rideaux	Oui	Bon	●	○	○
Couchette	Oui	Bon	●	○	○



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Relevé d'état (suite)

Extérieur de cabine

Libellé	Équipé?	État
Propreté extérieure *sale*	Oui	Mauvais
Carrosserie générale *voir dommages*	Oui	Usure normale
Publicité (éléments peints et stickage)	Oui	Bon
Pare-chocs AV *cassé*	Oui	Mauvais
Pare-chocs AV *obturateur pare choc D*	Oui	Manquant
Pare-chocs AV *obturateur point de remorquage G mq*	Oui	Manquant
Pare-chocs AV *spoiler central déformation légère*	Oui	Usure normale
Pare-chocs AV *spoiler D déchiré*	Oui	Mauvais
Pare-chocs AV *crosse inf D griffures et impact léger*	Oui	Usure normale
Pare-chocs AV *crosse inf G griffures légères*	Oui	Usure normale
Capot moteur	Non	
Face AV	Oui	Bon
Pare-brise et autres vitrages	Oui	Bon
Optiques AV *D griffures légères*	Oui	Usure normale
Répétiteurs AV	Oui	Bon
Coin de cabine AV	Oui	Bon
Ailes AV *D cassée*	Oui	Mauvais
Marches-pieds *D cassé*	Oui	Mauvais
Portes *G impacts*	Oui	Mauvais
Barillets et serrures	Oui	Bon
Entrées de portes	Oui	Bon
Rétroviseurs *D ouille grand angle cassée*	Oui	Mauvais
Rétroviseurs *coquille pied de rétro D cassée*	Oui	Mauvais
Panneaux latéraux de cabine	Oui	Bon
Rangements latéraux de cabine	Oui	Bon
Arrière de cabine et coins	Oui	Usure normale



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Relevé d'état (suite)

Extérieur de cabine

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
partie haute impact léger					
Système de basculement de cabine	Oui	Bon	●	○	○
Pavillon	Oui	Bon	●	○	○

Chassis et trains roulants

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Cheminée et filtre à air	Oui	Bon	●	○	○
Réservoir(s) de carburant	Oui	Bon	●	○	○
Réservoir(s) d'additif AdBlue	Oui	Bon	●	○	○
Ailes AR et supports *D déchirée*	Oui	Mauvais	○	○	●
Calottes d'aile AR *voir aile*	Oui	Bon	●	○	○
Pare-chocs AR	Oui	Bon	●	○	○
Feux AR	Oui	Bon	●	○	○
Supports de feux AR	Oui	Bon	●	○	○
Feux de gabarit	Oui	Bon	●	○	○
Circuit pneumatique Suspension	Oui	Bon	●	○	○
Circuit pneumatique Freinage	Oui	Bon	●	○	○
Circuit pneumatique Servitudes	Oui	Bon	●	○	○
Chassis	Oui	Bon	●	○	○
Phare de travail chassis	Oui	Bon	●	○	○
Sellette	Non		○	○	○
Butoirs	Non		○	○	○
Bandes réfléchissantes Latérales et AR	Non		○	○	○
Plaques ADR, ONU, Triangles et Plaques réfléchissantes	Non		○	○	○
Disques de vitesse	Oui	Bon	●	○	○
Signalisation des angles morts	Oui	Bon	●	○	○



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Relevé d'état (suite)

Équipements: Multi-benne

Libellé	Équipé?	État	
Faux-chassis *oxydation légère*	Oui	Usure normale	○ ● ○
Déformation suite à choc *tablier AV déformation légère*	Oui	Usure normale	○ ● ○
Fonctionnement de la béquille de sécurité	Oui	Bon	● ○ ○
Fonctionnement du levage de la benne	Oui	Bon	● ○ ○
Bras de levage de la benne	Oui	Bon	● ○ ○
Dispositifs de levage (Chaines, bras secondaires)	Oui	Bon	● ○ ○
Ridelles (état & fonctionnement)	Non		○ ○ ○
Butoirs de ridelles	Non		○ ○ ○
Porte AR	Non		○ ○ ○
Porte poteau	Non		○ ○ ○
Axe de verrouillage	Oui	Bon	● ○ ○
Fond de benne	Non		○ ○ ○
Vérins	Oui	Bon	● ○ ○
Flexibles	Oui	Bon	● ○ ○
Rideau supérieur	Non		○ ○ ○



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Mécanique & essai

Soubassement

Libellé	Équipé?	État
Soubassement - État général	Oui	Bon
Carénage soubassement et moteur	Oui	Bon
Chassis - Treillis - plancher *écran lat D d'échappement griffures légères*	Oui	Usure normale
Corrosion	Oui	Bon
Trains Roulants Essieu 1	Oui	Usure normale
Trains Roulants Essieu 2	Oui	Usure normale
Disques de frein Essieu 1 (Mesure de l'épaisseur) *41 mm*	Oui	Usure normale
Plaquettes de frein Essieu 1 (Mesure de l'usure en %) *30% d'usure environ*	Oui	Usure normale
Disques de frein Essieu 2 (Mesure de l'épaisseur) *41 mm*	Oui	Usure normale
Plaquettes de frein Essieu 2 (Mesure de l'usure en %) *30% d'usure environ*	Oui	Usure normale
Amortisseurs - coussin Essieu 1	Oui	Usure normale
Amortisseurs - coussin Essieu 2	Oui	Usure normale
Bavettes de roue	Oui	Bon
Circuit pneumatique - état et etanchéité	Oui	Bon
Bouteilles d'air- état-corrosion-repérages	Oui	Bon
État et fonctionnement de la tige de nivellement	Oui	Bon

Examen Statique au démarrage

Libellé	Contrôlé?	État
Entretien mécanique (révision) Valoriser à échéance	Non	
Démarrage sans à-coup, sur tous les cylindres & régularité de fonctionnement au ralenti	Non	
Vibrations mécaniques (Moteur, Transmission, Échappement, Tringleries)	Non	
Fonctionnement de la climatisation & chauffage	Non	
Fonctionnement des accessoires & équipements divers	Non	
État et fonctionnement de la batterie	Non	
Examen visuel de la boite de vitesse, de l'arbre de transmission et du pont	Non	
Examen visuel de la direction (étanchéité de la pompe, relais et tuyauterie)	Non	



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Mécanique & essai (suite)

Examen Dynamique - Essai du véhicule

Libellé	Contrôlé?	État	● ● ●
Ventilation Moteur	Non		● ● ●
Odeurs depuis l'extérieur (freins, huile, échappement)	Non		● ● ●
Fonctionnement du compteur - Régulateur - Limiteur de vitesse	Non		● ● ●
Fonctionnement du système suralimentation (Turbo - Compresseur)	Non		● ● ●
Accélération franche - Usure des Supports G.M.P (Silent-blocs) - ESP - ASR (si possible)	Non		● ● ●
Boîte de vitesses - Passage de tous les rapports (pas de craquements, synchro rapide)	Non		● ● ●
Test de patinage embrayage sur rapports élevés, à la montée et à la descente des rapports	Non		● ● ●
Test du ralentisseur	Non		● ● ●
Test des Amortisseurs - Ensemble de liaison TRAV & AR sur route déformée ou ralentisseurs	Non		● ● ●
Bruits au roulage - Roulements - déformation pneumatique	Non		● ● ●
Bruits Aérodynamique - Entrée d'air - Sifflement	Non		● ● ●
Volant - Alignement du Point 0 - Tenue de Cap - Qualité d'usure des pneumatiques	Non		● ● ●
Braquage en butée de Gauche à Droite / Transmission - Bras Train AV - Rotules	Non		● ● ●



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Catalogue photos

Photos Commerciales

















Photos d'Identification










VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Catalogue photos (suite)

Photos d'Identification (suite)



Plaque d'immatriculation



Échéance Contrôle technique







VIN



VIN







Contrôle limiteur



Échéance Contrôle contrôlographe



Relevé kilométrique



Relevé kilométrique

Photos des dommages



ATTELAGE MG BAVETTE



GARNITURE DOS DE CABINE



GARNITURE DOS DE CABINE (2)



GARNITURE DOS DE CABINE (3)



AILE AVD



AILE AVD (2)



EMMARCHEMENT D



EMMARCHEMENT D (2)



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



EMMARCHEMENT D (3)



COQUILLE PIED DE



COQUILLE PIED DE




SPOILER PARE-CHOCS AVD



SPOILER PARE-CHOCS AVD (2)



COQUILLE RÉTROVISEUR GRD ANGLE D



COQUILLE RÉTROVISEUR GRD ANGLE D (2)



COQUILLE RÉTROVISEUR GRD ANGLE D (3)



AILE ARD



AILE ARD (2)



OBTURATEUR PARE-CHOCS



OBTURATEUR POINT DE REMORQUAGE PARE-CHOCS AV



CRIC



BOUCHON BARRE PARE-



BOUCHON BARRE PARE-



BOUCHON BARRE PARE-



BOUCHON BARRE PARE-



PARE-CHOCS AV



PARE-CHOCS AV (2)



PARE-CHOCS AV (3)



VIN : VF621J163JB000135 Immatriculation : ET-615-NJ N° Dossier : 26AK8574A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



PROPRETÉ INTÉRIEURE



PROPRETÉ INTÉRIEURE (2)



PROPRETÉ INTÉRIEURE (3)



PROPRETÉ INTÉRIEURE (4)



PROPRETÉ EXTÉRIEURE



PROPRETÉ EXTÉRIEURE (2)



PROPRETÉ EXTÉRIEURE (3)



PORTE G



PORTE G (2)



PORTE G (3)



REGLAGE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE G



REGLAGE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE G (2)