

**FICHE ATTESTATION LIMITEUR DE VITESSE**N°Adhérent :
38-DSBN° : Tco-F-374
CoMet 1.8.2.5**38-DSB-26-04985**Validité de l'attestation : **21/05/2027** (Date d'attestation + 1 an - 1 jour)

Agrément : 05.22.271.004.1 en tant qu'adhérent Cercle Optima

Nous, soussignés :

DURAND SERVICES


, Adhérent Cercle Optima

36, petite rue de la Plaine

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Attestons que le système de limitation du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification, et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vérification effectuée selon Procédure Tco-P-371

Vitesse constatée du système de limitation du véhicule : **90** km/h**EXPLOITANT****PROPRIETAIRE****VEHICULE**

MERCEDES
ACTROS
WDB9525031L150489
BD-428-DH France
kilométrage : 338968
Mise en circulation 09/11/2006

TACHYGRAPHE/UEV

Numérique
Continental
DTCO1381 (G1)
2592323

Tél : 04 74 28 63 93

Fax : 04 37 03 22 38

Email : tachybourgoin@durandservices.fr

Fait à : BOURGOIN-JALLIEU

Le : 22/05/2026

Nom : Dorian ROCHAT

Signature :

Attestation en application de l'Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certains véhicules de transports de marchandises