

Camions G. B. Inc.

ACHAT ET VENTE DE CAMIONS LOURDS

1185, RUE DE L'ACADIE
VICTORIAVILLE (QUÉBEC) G6T 1W4

T.P.S. : 140380502 • T.V.Q. : 1017606677

FACTURE

Gilles Boisvert
prop.

Garage : (819) 758-8984
Fax : (819) 758-4541

NOTRE NUMÉRO / OUR NUMBER 5977
DATE 17/11/21
COMMANDE DU CLIENT / CUSTOMER'S ORDER JONATHAN

VENDU À / SOLD TO
ADRESSE / ADDRESS
EXC. Yvon Haule et Fils
1467 RUE de l'ACADIE
VICTORIAVILLE QUÉBEC
G6T 1W4

LIVRÉ À / SHIP TO _____

ADRESSE / ADDRESS _____

NO D'ENRG. VENDEUR TAX REG. NO.	VENDEUR SALESPERSON <i>Heller</i>
------------------------------------	--------------------------------------

F.A.B. F.O.B.	CONDITIONS TERMS	VIA
------------------	---------------------	-----

QUANTITÉ QUANTITY	DESCRIPTION	PRIX PRICE	MONTANT AMOUNT
	Pete 386 2012 CT-12		
	Repare Moteur Complet		
	Temps 96 Hrs x 78 ⁰⁰		7488 ⁰⁰
	Pieces		28484.74
	(Voir Details Sur Feuilles Annexe)		35972.74
			✓
	DU 15 DEC. 2021		
	#5336		
	Charger Marc MB		
		TPS/GST	1798.63
		TVP/PS	8588.28
		TOTAL	41359.65

Camions G.B. Inc.
 Achat et vente de camions lourds
 Gilles Boisvert
 propriétaire

Garage: (819) 758-8984
 Fax: (819) 758-4541
 Cell.: (819) 357-6809
 Rés.: (819) 758-6348

1185, rue de l'Acadie, Victoriaville (Québec) G6T 1W4 • camlongb@videotron.ca

Exc Yvon Haude et Fils

#12 = Pate 386 2012 S/N 140075


Moteur S/N 794 63 494 Vendeur
 796 42 361 Nouveaux

ENlever Moteur du Camion Le Démonteur
 Bloc Moteur à changer PORTE'SKEEVE
 Manger Par la Rouille

Temps	29/10	Mil	1 hrs
	1/11	Mil + Suel + Phil	20 hrs
	5/11	Phil + Suel + Mil	6 hrs
	8/11	Mil	3 hrs
	9/11	Phil + Suel + Suel	10 hrs
	10/11	Phil + Suel	18 hrs
	11/11	Phil + Suel	18 hrs
	12/11	Phil + Suel	5 hrs
	15/11	Phil + Suel	12 hrs
	16/11	Mil + Phil	3 hrs
Changer Drag Link	Defectueuse		
Total		96 HRS	

\$ 7488.00

Camions G.B. Inc.



Camions G.B. Inc.
Achat et vente de camions lourds
Gilles Boisvert
propriétaire

Garage : (819) 758-8934
Fax : (819) 758-4541
Cell. : (819) 357-6809
Rés. : (819) 758-6348

1185, rue de l'Acadie, Victoriaville (Québec) G6T 1W4 • camlongh@videotron.ca

Exc. Yvon Haule et Fils

Pieces Pour Reparer Moteur

Kit Moteur	9078.46
Tete Moteur	7879.82
Bilac Moteur USE Verifier	5000.00
Maskit Kit LOWER	992.96
EG R COOLER USE	600.00
Pompe a Huile	907.56
Tete High Pressure Pompe + Maskit	2139.00
2 Piston Fuel Pompe (Tappet)	338.00
Tuyau S/S Bas du Rac	282.88
Air Filtre	83.18
Filtre Prestone WF 2127	31.84
Temper Sensor	38.19
Brake Clutch	28.00
Scrap part Moteur Hauche arr.	250.00
EN Gune Shampoo	40.00
Valve Bas Tuyau Rac	9.50
Fourniture atelier + Peinture Range	90.00
Hase oil cooler au Turbo	91.94
48 HT 15W 40 Huile Moteur	151.00
2 LT Huile Pompe Steering	13.10
Callit Exhaust	16.97
Drag Link Steering	422.34

Pieces Total @ 28,484.74

Client #: 34066

FACTURE
424113**Charest**
INTERNATIONAL

LES EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS IN

1467 RUE DE L'ACADIE
VICTORIAVILLE, QC G6T 1W4

Res: 819-758-8390 Bur: 819-795-5090

Cell: 819-460-8390

Email: emailinfo@eyhf.ca/work

Page 1 de 2

FACTURE

275 Boul. Pierre-Roux est, Victoriaville, (Québec) G6T 1S9

Tél.: (819) 758-8271 Ext.: (800) 567-2519

Télec: (819) 758-9900

www.reseaudynamique.com

CONSEILLER TECHNIQUE: 24 NICOLAS BELAND

UNITÉ #	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE		N° DE SÉRIE		N° DE PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT. / SORTIE	ÉTIQUETTE
CT-12	12	PETERBILT 567		1XPHD49X2CD140075			550817 / 550817		XZFDGD
DATE LIVRAISON	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS		N° DE COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE DE FACTURE	
01JAN12		01JAN2012	23:54 29DEC20		CT-12		FACTURER	17DEC20	
OUVERTURE BON RÉP		PRÊT		OPTIONS:					
03DEC20		17DEC20							
LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	AT.	

A VERIFIER GRICHAGE QUAND SPLIT TRANSMISSION

13 REMPLACER KT SYNCH, KT GSKT, GEAR ETC...

8CSERV 2.68

27CSERV 17.08

41CSERV 0.24

20.00

1 FULK2918 KT SEAL

83.05 43.19 43.19

2 FUL4307247 GASKET

10.00 5.34 10.68

1 FUL14335 GASKET

6.10 3.17 3.17

1 FULA4740 REGULATOR

104.01 54.08 54.08

1 FULK3497 KT SYNCH

885.99 460.72 460.72

1 FULK3341 KT GASKET

34.28 17.82 17.82

1 FUL4300902BOX BEARING

259.16 134.76 134.76

1 FUL4303422 GEAR AUX

342.45 178.07 178.07

1 FUL4301795 GEAR AUX

594.60 309.19 309.19

1 FUL5556503BOX BEARING

290.76 151.19 151.19

1 1868X4X6WHD RACCORD

6.94 4.68 4.68

1 1869X25WHD RACCORD

4.16 3.51 3.51

4 SH550045337 TRANS SPRIAX AFT FULL-SYNTH 4L

65.34 43.60 174.40

4 SOGHU-90 FRAIS ENVIRONNEMENTAUX

0.90 0.90 3.60

1 FAR120DD ADAPTATEUR

4.18 3.34 3.34

1 HOSE HOSE HYDROLIQUE

50.00 50.00 50.00

2 48X10WHD RACCORD

3.51 2.96 5.92

2 414052C1 BOULON

2.80 1.85 3.70

2 414087C1 ECROU

3.55 2.36 4.72

PIÈCES: 1616.74 OUVRE: 2279.00 AUTRE: 0.00 TOTAL LIGNE A: 3895.74

550817 #27 road test et griche coté low et high, synchro defect tout
démonter reste a mettre a terre, le cooler de la trans est sauté et le
prestone va dans huile de la trans, enlever auxiliaire trans., démonter
faire venir pieces et nettoyer, remonter auxiliaire et poser sur
trans, VIDER HUILE DU PTO ET FINIR DE BOLTER AUX. 27 finir d'installer
auxiliaire sur trans bypasser cooler a huile (percé, prestone) a la
demande du client, remplir d'huile trans auto pour faire flush
(procedure car il y avait du prestone dans l'huile) vider et remplir

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Vendredi 07:30 (am) à 01:00 (am)

Samedi (Pièces) 08:00 (am) à 12:00 (pm)
(Sauf Juin, Juillet et Août)

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET À BIENTÔT

TOUTES LES PIÈCES INSCRITES SONT NEUVES OU REMISES À NEUF EN USINE
SAUF SI INDIQUÉ AUTREMENT

SIGNATURE

PERSONNEL AUTORISÉ

DATE

REMORQUAGE

24 HRS

1-800-567-2519

REDRESSEMENT
DE CHÂSSISPEINTURE ET
DEBOSSÉLAGE

DESCRIPTION	TOTAUX
MAIN D'OEUVRE	
TOTAL PIÈCES	
ESSENCE, HUILE, LUBRIFICATION	
RÉPARATIONS EXT.	
FRAIS DIVERS	
MONTANT TOTAL	
MOINS ASSURANCE	
TAXES (TPS+TVQ)	
S.V.P. PAYEZ CE MONTANT	

TPS: 100920172RT0001

TVQ: 1000191147TQ0001

COMMERÇANT: 40739

COPIE CLIENT

Client #: 34066

FACTURE
424113**Charest**
INTERNATIONAL

LES EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS IN

1467 RUE DE L'ACADIE

VICTORIAVILLE, QC G6T 1W4

Res: 819-758-8390 Bur: 819-795-5090

Cell: 819-460-8390

Email: emailinfo@eyhf.ca/work

Page 2 de 2

FACTURE

275 Boul. Pierre-Roux est, Victoriaville, (Québec) G6T 1S9

Tél: (819) 758-8271 Ext: (800) 567-2519

Télec: (819) 758-9900

www.reseaudynamique.com

CONSEILLER TECHNIQUE: 24 NICOLAS BELAND

UNITÉ #	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE		N° DE SÉRIE	N° DE PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT / SORTIE	ÉTIQUETTE
CT-12	12	PETERBILT 567		1XPHD49X2CD140075		550817 / 550817		XZFDGD
DATE LIVRAISON	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS		N° DE COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE DE FACTURE
01JAN12		01JAN2012	23:54 29DEC20		CT-12		FACTURER	17DEC20
OUVERTURE BON RÉP.		PRÊT		OPTIONS:				
03DEC20		17DEC20						
LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	

14.5 lt huile synth, road test ok

B** *NOTE* CLIENT DEMANDE DE BYPASER COOLER A TRANSMISSION. CLIENT
 AVERTI QUE LA TRANSMISSION VIENS DE PERDRE TOUTE SA GARANTIE
 19 DIVERS

24CSERV 0.00 0.00 0.00
 PIÈCES: 0.00 OUVRAGE: 0.00 AUTRE: 0.00 TOTAL LIGNE B: 0.00

 *
 * ATTENTION FAIRE TORQUER NUTS DE ROUES *
 * QUI ONT ETE ENLEVE A L INTERIEUR DE *
 * 100 KM PARCOURUS *
 *

T.P.S.

(#: R100920172)

206.19

T.V.Q.

411.33

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Vendredi 07:30 (am) à 01:00 (am)

Samedi (Pièces) 08:00 (am) à 12:00 (pm)

(Sauf Juin, Juillet et Août)

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET À BIENTOTTOUTES LES PIÈCES INSCRITES SONT NEUVES OU REMISES À NEUF EN USINE
SAUF SI INDIQUÉ AUTREMENT.

SIGNATURE

PERSONNEL AUTORISÉ

DATE

REMORQUAGE

24 HRS

1-800-567-2519

**REDRESSEMENT
DE CHÂSSIS****PEINTURE ET
DEBOSSSELAGE****DESCRIPTION****TOTAUX**

MAIN-D'OEUVRE \$ 2279.00

TOTAL PIÈCES \$ 1616.74

ESSENCE, HUILE, LUBRIFICATION \$ 0.00

RÉPARATIONS EXT \$ 0.00

FRAIS DIVERS \$ 227.90

MONTANT TOTAL \$ 4123.64

MOINS ASSURANCE \$ 0.00

TAXES (TPS+TVQ) \$ 617.52

S.V.P. PAYEZ CE MONTANT \$ 4741.16

TPS: 100920172RT0001

TVQ: 1000191147TQ0001

COMMERÇANT: 40739

COPIE CLIENT



SUIVI DES RÉPARATIONS DES UNITÉS

Date: 2 / 11 / 2023 # d'unité: CT-12

Pièces	Description des réparations
	KM 630 265
OK	Resserrer shock 2 ^e diff. gauche Droit.
OK	Ajuster frein
OK	Changer seal de rose direction dr.
OK	Changer 2 ^e diff. slack s.d.
OK	Bushing de lame 2 ^e diff. dr. (baise dans lame)
OK	Soudure 1 ^e diff. dr. (suinte)
Transfert	✓ Changer joint de drye shaft. central (en commande)
OK	Back-up alarm (fuse saute toujours)
OK	Miroir chauffant (by pass sur bouton auxiliaire)
OK	Transmission coule
OK	Pin de lame avant déplacée dans l'ancrage
OK	Shock direction coule
OK	Fuite huile moteur à la pompe à fuel
OK	Ajuster brake clutch.
OK	Fuite d'air
OK	Changer dryer.
OK	Graissage
OK	Huile des 2 différentiel change



SUIVI DES RÉPARATIONS DES UNITÉS

Date: 2 / mai / 2023 # d'unité: 64-12

Pièces	Description des réparations
	Km: 601 851
BL	support à moteur gauche + Droit
OK	Bushing de lame arr 4x
OK	ajuster Frein arr (non conforme)
OK	Fuite d'huile hydraulique en dessous de la tank
OK	lumière Parking avant gauche allume Pas
OK	Flasher avant droit Flush Blanc
OK	Parking arr allume Pas
OK	work light gauche à changer
OK	Lumière avant gauche éclair très faible + au Droit aligner
OK	Bearing de roue 1 ^{er} diff gauche
OK	Muffler DPF collet lâché
OK	tie rod G+D lâsse
OK	Lâsse roue avant gauche (King Pin lâsse dans les spec)
OK	Changement d'huile dû + le 25000 km
OK	support de cabine à gauche cassé
OK	graissage + Fifth wheel
OK	Manque Bolt sur le bell housing
OK	Vérifier Pompe à eau
	Sout de roue 1^{er} diff droit

OK Tire été

[illegible]

[illegible]



KM: 668834 km Pres: 16 383 HOS # d'unité CT-12 DATE: 30 Sept 1205

[illegible]