

UNIT#: 2008-3

Client #: 88791

FACTURE

112707

FACTURE



TRANSPORT ALAIN GIROUX ET FILS INC.

3005 BOUL TASCHEREAU

LAPRAIRIE, QC J5R 5S6

Res: Bur: 450-638-5254

Cell:

Email: email|danielb@trspgiroux.com|work

Page 1 de 5



8300, EDISON, ANJOU (QUÉBEC) H1J1S8
TÉL: (514) 353-9720 - PIÈCES: (514) 353-9640 - FAX: (514) 353-3222
SERVICE: (514) 353-9490 - SERVICE ROUTIER: (514) 772-1456
WWW.RESEAUDYNAMIQUE.COM

AVISEUR TECHNIQUE 4039 REBECCA LAJOIE

N° FLOTTE	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE	N° SÉRIE	N° PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT. / SORTIE	STOCK
	08	OTTAWA OTTAWA 4X2	11VF814E6BA000224		1 / 1		T2451
DATE MISE EN SERV.	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS	NO. COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE FACTURE
01JAN08			12:18 18JUN27	25-21690		FACTURER	09JUL25
OUVERTURE BON RÉP.		PRÉT	OPTIONS: ENG:46827188 TRN:9330032892 1)DELETE				
09:46 07MAI25		14:18 09JUL25					

LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	AL
-------	---------------	------------	------	--------	-------	-----	-------	----

A COMMUNICATIONS AVEC CLIENT-DANIEL BOISSONNEAULT 514-821-5823 //

DANIELB@TRSGIROUX.COM

CCC COMMUNICATIONS AVEC CLIENT

999 IPS 0.00

PIÈCES: 0.00 M D'O: 0.00 AUTRE: 0.00 TOTAL LIGNE A: (N/C) 0.00

B "HEALTH REPORT" : TECH _____ # HR _____ GUIDANZ : TECH _____

GUIDANZ _____ ECM IMAGE : TECH _____ # ECM _____

SÉRIE MOTEUR : TECH _____ # MOTEUR _____

CALIBRATION : TECH _____ # CALIB _____ LAPTOP # _____

20-01 "HEALTH REPORT" : TECH _____ # HR _____

GUIDANZ : TECH _____ # GUIDANZ _____

ECM IMAGE : TECH _____ # ECM _____

SÉRIE MOTEUR : TECH _____

MOTEUR _____ CALIBRATION : TECH _____ # _____

CALIB _____ LAPTOP # _____

999 IPS 0.00

PIÈCES: 0.00 M D'O: 0.00 AUTRE: 0.00 TOTAL LIGNE B: (N/C) 0.00

C FAIRE LECONTRÔLÉE QUALITE

CQ FAIRE LECONTRÔLÉE QUALITE

555 IPS 0.00

PIÈCES: 0.00 M D'O: 0.00 AUTRE: 0.00 TOTAL LIGNE C: (N/C) 0.00

1 555 04/07 GRAISSER DRIVESHAFT + NETTOYER TRANSMISSION + RESSERER

FITTING TRANSMISSION

D ESTIMER REBATER TRANSMISSION ALISSON

13-00 *****TRANSMISSION*****

403 CP 3.01

522 CP 26.79

410 CP 2.20

32.00

x 204.55

6558.40 6558.40

124.95 124.95

49.95 49.95

EZTECH DIAGNOSTIQUE A L'AIDE DE LOGICIEL

NETMOT SHAMPOOING MOTEUR

HEURES D'AFFAIRES	PAYABLE ET EXIGIBLES SUR RÉCEPTION DE L'ÉTAT DE COMPTE. PASSIBLE DE FRAIS D'ADMINISTRATION AU TAUX MAXIMUM DE 24% PAR ANNÉE (2% PAR MOIS) SI NON RÉGLÉ 15 DU MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. LES FRAIS D'ADMINISTRATION NE SONT PAS PRÉVUS COMME UNE ALTERNATIVE AU PAIEMENT ÉCHU.	DESCRIPTION	TOTAUX
DU LUNDI AU JEUDI 6h00 À 00h15		MAIN-D'OEUVRE	
VENDREDI 6h00 À 15h00		TOTAL PIÈCES	
		ESSENCE, HUILE, LUBRICATION	
		RÉPARATIONS EXT.	
		FRAIS DIVERS	
		MONTANT TOTAL	
		MOINS ASSURANCE	
		TAXES (TPS+TVQ)	
		S.V.P. PAYEZ CE MONTANT	

TOUTES LES PIÈCES INTERNATIONALES INSTALLÉES PAR NOTRE ATELIER SONT GARANTIES 1 AN/ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

LA MARCHANDISE DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À SON PAIEMENT FINAL. PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. JE CERTIFIE QUE JE SUIS PROPRIÉTAIRE ET/OU AGENT DU PROPRIÉTAIRE DU DIT VÉHICULE ET QUE LE TRAVAIL EFFECTUÉ EST CONFORME À LA DESCRIPTION CI-HAUT MENTIONNÉE. JE RECONNAIS DEVOIR LA SOMME FACTURÉE.

X

COPIE CLIENT

N° de Lic. Commerçant: 33861

UNIT#: 2008-3

Client #: 88791

FACTURE

112707

FACTURE



TRANSPORT ALAIN GIROUX ET FILS INC.

3005 BOUL TASCHEREAU

LAPRAIRIE, QC J5R 5S6

Page 2 de 5

Res:

Bur: 450-638-5254

Cell:

Email: email|danielb@trspgiroux.com|work

8300, EDISON, ANJOU (QUÉBEC) H1J1S8
TÉL.: (514) 353-9720 - PIÈCES: (514) 353-9640 - FAX: (514) 353-3222
SERVICE: (514) 353-9490 - SERVICE ROUTIER: (514) 772-1456
WWW.RESEAUDYNAMIQUE.COM

AVISEUR TECHNIQUE 4039 REBECCA LAJOIE

N° FLOTTE	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE	N° SÉRIE	N° PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT. / SORTIE	STOCK
	08	OTTAWA OTTAWA 4X2	11VF814E6BA000224		1 / 1		T2451
DATE MISE EN SERV.	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS	NO. COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE FACTURE
01JAN08			12:18 18JUN27	25-21690		FACTURER	09JUL25
OUVERTURE BON RÉP.		PRÊT	OPTIONS: ENG:46827188 TRN:9330032892 1)DELETE				
09:46 07MAI25		14:18 09JUL25					

LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	AL
TORCHE UTILISATION DE CHALUMEAU / TORCHE						49.95	49.95	
28	WAK0908900	A668	ALLISON VRAC		33.95	13.69	383.32	
28	EHC-08	ENVIRONNEMENT	HUILE		0.07	0.07	1.96	
2	AMM99709	MOTOR/TRANS	MOUNT BUSHING OTTAWA		62.28	21.02	42.04	
3	A	5	JOURS					
1	DS5280X	JOINT			104.08	75.44	75.44	
1	DS5675X	JOINT			109.11	79.09	79.09	
8	B1	BOULONNERIE	GRADER		3.65	2.92	23.36	
20	19117B	ATTACHE NYLON	14.1" NOIR LARGE		4.18	2.28	45.60	
8	B1	BOULONNERIE	GRADER		3.65	2.92	23.36	
26	19117B	ATTACHE NYLON	14.1" NOIR LARGE		4.18	2.28	59.28	
4	CBM	BOULON			12.48	4.06	16.24	
1	3905216	COLLIER SERRAGE			213.75	76.34	76.34	
1	3905216	COLLIER SERRAGE			213.75	103.05	103.05	
VOIR PRIX GLOBO								
1	6117238C1	GASKET, EXH PIPE FLANGE	3.5		70.44	42.99	42.99	
1	3900706C1	GASKET			99.87	61.18	61.18	
1	29544857	MD3000PRM RETRAN ASSEMBLY			26990.36	13495.18	13495.18	
CORE CHARGE C						4461.60	4461.60	
7	A	10	JOURS					
2	B3	BOULONNERIE	GRADER		7.80	6.24	12.48	
-1	29544857	CORE RETURN			4461.60	4461.60	-4461.60	
OK JUNIOR								

PIÈCES: 14538.95 M D'O: 6558.40 AUTRE: 226.81 TOTAL LIGNE D: 21324.16

1 MAUVAIS GASKET BODY VALVE = CLUTCH C3 CUTTE MORCEAU DE CLUTCH
PARTOUT /TRANSMISSION RETRAN #9330032892 2025.06.10 --522-- BRANCHER
ORDINATEUR ET SORTIR CODE TCM + PRINT +/- 60 CODES MAJORITES INACTIFS.
CLEARER CODE ET EMBRAYER TRANSMISSION. P0960 TOMBE ACTIF MAIN PRESSURE
MODULATION SOLENOID CIRCUIT OPEN. SORTIR PROCEDURE, VERIFIER RESISTANCE
FILS ENTRE CONNECTEUR SUR TRANSMISSION ET CONNECTEUR TCM +/- 50HM,
DEFAIRE LE LOOM ET VERIFIER POUR VERT DE GRIS, TROUVE VERT DE GRIS SUR
FIL 174 (MAIN MOD-BATTERY) REPARER LE FILAGE, REMONTER LOOM ET FIXER
FILAGE. SORTIR LE CAMION ET PETIT ESSAI ROUTIER DANS LA COURS, CAMION
NE VEUT PAS PASSER LA DEUXIEME VITESSE ET CODE P2714 TOMBE ACTIF PCS4

HEURES D'AFFAIRES	DESCRIPTION	TOTAUX
DU LUNDI AU JEUDI 6h00 À 00h15	MAIN-D'OEUVRE	
VENDREDI 6h00 À 15h00	TOTAL PIÈCES	
	ESSENCE, HUILE, LUBRICATION	
	RÉPARATIONS EXT.	
	FRAIS DIVERS	
	MONTANT TOTAL	
	MOINS ASSUANCE	
	TAXES (TPS+TVQ)	
	S.V.P. PAYEZ CE MONTANT	

TOUTES LES PIÈCES INTERNATIONAL INSTALLÉES
PAR NOTRE ATELIER SONT GARANTIES 1 AN/
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

PAYABLE ET EXIGIBLES SUR RÉCEPTION DE L'ÉTAT DE COMPTE.
PASSIBLE DE FRAIS D'ADMINISTRATION AU TAUX MAXIMUM
DE 24% PAR ANNÉE (2% PAR MOIS) SI NON RÉGLÉ 15 DU
MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. LES FRAIS
D'ADMINISTRATION NE SONT PAS PRÉVUS COMME UNE
ALTERNATIVE AU PAIEMENT ÉCHU.

LA MARCHANDISE DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR
JUSQU'À SON PAIEMENT FINAL. PRIX SUJET À CHANGEMENT
SANS PRÉAVIS. JE CERTIFIE QUE JE SUIS PROPRIÉTAIRE ET/OU
AGENT DU PROPRIÉTAIRE DU DIT VÉHICULE ET QUE LE
TRAVAIL EFFECTUÉ EST CONFORME À LA DESCRIPTION
CI-HAUT MENTIONNÉE. JE RECONNAIS DEVOIR LA SOMME
FACTURÉE.

X

COPIE CLIENT

N° de Lic. Commerçant: 33861

UNIT#: 2008-3

Client #: 88791

FACTURE

112707

FACTURE



TRANSPORT ALAIN GIROUX ET FILS INC.

3005 BOUL TASCHEREAU

LAPRAIRIE, QC J5R 5S6

Page 3 de 5

Res:

Bur: 450-638-5254

Cell:

Email: email@danielb@trspgiroux.com|work

8300, EDISON, ANJOU (QUÉBEC) H1J1S8
TÉL.: (514) 353-9720 - PIÈCES: (514) 353-9640 - FAX: (514) 353-3222
SERVICE: (514) 353-9490 - SERVICE ROUTIER: (514) 772-1456
WWW.RESEAUDYNAMIQUE.COM

AVISEUR TECHNIQUE 4039 REBECCA LAJOIE

N° FLOTTE	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE	N° SÉRIE	N° PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT. / SORTIE	STOCK
	08	OTTAWA OTTAWA 4X2	11VF814E6BA000224		1 / 1		T2451
DATE MISE EN SERV.	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS	NO. COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE FACTURE
01JAN08			12:18 18JUN27	25-21690		FACTURER	09JUL25
OUVERTURE BON RÉP.		PRÉT	OPTIONS: ENG:46827188 TRN:9330032892 1)DELETE				
09:46 07MAI25		14:18 09JUL25					

LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	AL
-------	---------------	------------	------	--------	-------	-----	-------	----

CLUTCH STUCK OFF, IL FAUDRA DEFAIRE LE BODY VALVE POUR ALLER VERIFIER A L'INTERIEUR. BIEN STEAMER LE DESSOUS DE LA TRANSMISSION CAR TRES BOUEUX ET VENTE -OK- 2025.06.11 -522- METTRE SUR JACK, VIDER HUILE A TRANSMISSION, DEFAIRE HOSE PTO, DEFAIRE HOSE OIL COOLER, BIEN JAMMER DOIT CHAUFFER POUR LES SORTIR. METTRE BOUCHON FITTING PTO ET OIL COOLER. ENSUITE DEFAIRE TOUT LES BOLTS BODY VALVE SAUF 2, DESCENDRE BODY VALVE SUR JACK ET SORTIR DE SOUS LE CAMION. VIDER L'HUILE DU BODY VALVE *BIEN BRUNE TRACES DE SURCHAUFFE* ENSUITE METTRE BODY VALVE SUR TABLE ET LE DEMONTER, 3 VALVE MAGANES FINIRE HUILE REMPLI DE MORCEAU DE CLUTCH, ALLER EN DESSOUS DU CAMION ET METTRE PRESSION DANS C3 C4 ET C5 LES TROIS FUIENT. CLUTCH C3 METAL SUR METAL PLACER PIECES 2025.06.12 -522- INSPECTER BODY VALVE AVEC 403. REMARQUE QUE LE GASKET N'EST PAS LE BON CE QUI A CREER UNE USURE PREMATUREE DE LA C3 ET FAIT VOYAGER DES MORCEAUX DE CLUTCH DANS LA TRANSMISSION 2025.06.12 -522- RECU AUTORISATION DEBARQUER TRANSMISSION POUR INSPECTER INTERIEUR. DEFAIRE POMPE PTO ET TASSER, DECONNECTER LES SENSORS, REPOSER BODY VALVE VIDE AVEC 4 BOLTS, DEFAIRE BOLT DU TORQUE, DEFAIRE LAME SUPPORT TRANSMISSION, ENLEVER ALARME RECUL, ENSUITE DEFAIRE BOLT BELL HOUSING SAUF 4, AMENER JACK ET STRAPPER TRANSMISSION SUR LE JACK ET DEFAIRE BOLT BELL HOUSING RESTANTES. SORTIR TRANSMISSION DE SA PLACE. VA POUR REDESCENDRE CAB POUR POUVOIR SUFFISAMMENT MONTER LE CAMION POUR SORTIR TRANSMISSION D'EN DESSOUS, MAIS BATTERIES A TERRE MOTEUR NE REPOND PAS, BRANCHER CHARGEUR SUR LES BATTERIES, METTRE CAMION SUR LES GROS JACK A ROUE METTRE BARRURE DE SECURITES 403-13-06-25= AMENER UN GROUND SUR LE GROUND SUR LA PUMP DE LEVAGE DE CABINE, DESCENDRE LA CABINE, LEVER LE CAMION PLUS HAUT ET SORTIR LA TRANSMISSION ENSUITE COMMENCER A OUVRIR LA TRANSMISSION, 2025.06.16 -522- FINIR DEMONTER TRANSMISSION ET INSPECTER, FAIRE LISTE DE PIECE ET IMPRIMER -OK- 2025.06.17 -522- REFAIRE COTTATION AVEC TECH 403, REMETTRE AU CONTREMAITRE. 2025.06.18 -522- COMMENCER REMONTAGE TRANSMISSION POUR CORE, REMONTER BODY VALVE ET ENSEMBLE C3-C4 2025.06.19 -522- FINALISER REMONTAGE TRANSMISSION POUR CORE, MONTER ASSEMBLE TORQUE CONVERTER, REMONTER ROTATING CLUTCH REMONTER POMPE ET TOUT ASSEMBLE -OK- NETTOYER 2025.06.30 -522- SUPPORT MOTEUR RECU, FAIRE LA DEPOSE DES VIEUX SUPPORT MOTEUR, JAMMER PAR LA

HEURES D'AFFAIRES	DESCRIPTION	TOTAUX
DU LUNDI AU JEUDI 6h00 À 00h15	MAIN-D'OEUVRE	
VENDREDI 6h00 À 15h00	TOTAL PIÈCES	
	ESSENCE, HUILE, LUBRICATION	
	RÉPARATIONS EXT	
	FRAIS DIVERS	
	MONTANT TOTAL	
	MOINS ASSURANCE	
	TAXES (TPS+TVQ)	
	S.V.P. PAYEZ CE MONTANT	

TOUTES LES PIÈCES INTERNATIONAL INSTALLÉES PAR NOTRE ATELIER SONT GARANTIES 1 AN/ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

LA MARCHANDISE DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À SON PAIEMENT FINAL. PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. JE CERTIFIE QUE JE SUIS PROPRIÉTAIRE ET/OU AGENT DU PROPRIÉTAIRE DU DIT VÉHICULE ET QUE LE TRAVAIL EFFECTUÉ EST CONFORME À LA DESCRIPTION CI-HAUT MENTIONNÉE. JE RECONNAIS DEVOIR LA SOMME FACTURÉE.

X

COPIE CLIENT

N° de Lic. Commerçant: 33861

UNIT#: 2008-3

Client #: 88791

FACTURE

112707

FACTURE



TRANSPORT ALAIN GIROUX ET FILS INC.

3005 BOUL TASCHEREAU

LAPRAIRIE, QC J5R 5S6

Page 4 de 5

Res:

Bur: 450-638-5254

Cell:

Email: email@danielb@trspgiroux.com|work

8300, EDISON, ANJOU (QUÉBEC) H1J1S8
TÉL : (514) 353-9720 - PIÈCES: (514) 353-9640 - FAX: (514) 353-3222
SERVICE: (514) 353-9490 - SERVICE ROUTIER: (514) 772-1456
WWW.RESEAUDYNAMIQUE.COM

AVISEUR TECHNIQUE 4039 REBECCA LAJOIE

N° FLOTTE	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE	N° SÉRIE	N° PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT. / SORTIE	STOCK
	08	OTTAWA OTTAWA 4X2	11VF814E6BA000224		1 / 1		T2451
DATE MISE EN SERV.	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS	NO. COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE FACTURE
01JAN08			12:18 18JUN27	25-21690		FACTURER	09JUL25
OUVERTURE BON RÉP.		PRÉT	OPTIONS: ENG:46827188 TRN:9330032892 1)DELETE				
09:46 07MAI25		14:18 09JUL25					

LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	AL
-------	---------------	------------	------	--------	-------	-----	-------	----

ROUILLE DOIT CHAUFFER PLUSIEURS FOIS POUR SORTIR CELUI DE GAUCHE, DOIT
DEFAIRE DOWNPIPE TURBO CAR DIRECTEMENT AU DESSUS DE CELUI DE DROITE,
DOIT AUSSI CHAUFFER POUR LE DEFAIRE, DOIT CHANGER UNE DES BOLT CAR
MANGÉE PAR LA ROUILLE, INSTALLER NOUVEAU SUPPORT ET TORQUER, ENSUITE
DOIT EXTRAIRE BOLT CASSE (ARRIVE COMME CA) SUR LE BELL HOUSING, DOIT
CHAUFFER PLUSIEURS FOIS BIEN JAMMER, ENSUITE PASSER UN TAP POUR REFAIRE
LES FILETS -OK- INSTALLER MORCEAU DE LA VIEILLE TRANSMISSION SUR LA
NOUVELLE (PTO, FITTING ETC) ET INSTALLER BOUCHON ET PIECE POUR CORE
VIEILLE TRANSMISSION, ENSUITE FAIRE DEPOSE UJOINT AU YOKE TRANSMISSION,
BRISE EN DEUX MORCEAU, DOIT UTILISER PULLER ET LES TORCHES EN MEME
TEMPS POUR QUE CA SORTE.. COMMENCER A DEFAIRE EN ARRIERE 2025.07.02
-522- CONTINUER A DEFAIRE U JOINT SUR DIFFERENTIEL ARRIERE, TRES SAISI
NE BOUGE PAS AVEC LE PULLER MEME EN CHAUFFANT ET EN SERRANT AVEC LE GUN
3/4 POUCE. COUPER LE UJOINT AUX TORCHES, EXTRAIRE LES BEARING RESTANT.
NETTOYER ET REMONTER -OK- JACKER LE CAMION GLISSER LA TRANSMISSION EN
DESSOUS, BOLTER BELL HOUSING, METTRE ET TORQUER BOLT BELL HOUSING,
TORQUER FITTING OIL COOLER ET FITTING PTO, TORQUER GROUND A L'ARRIERE
DE LA TRANSMISSION, INSTALLER LAME SUPPORT DE LA TRANSMISSION ET
TORQUER, INSTALLER SENSOR ET HARNESS SUR TRANSMISSION, INSTALLER ALARME
DE REcul ET BRANCHER, BIEN FIXER LE FILAGE ET TUYAU, INSTALLER LE
DIPSTICK ET SERRER CLAMP. INSTALLER LE DRIVESHAFT SUR LE CAMION ET
TORQUER LES STRAP, RESTE A REMONTER PLAQUE METAL TOP TRANSMISSION ET
DOWNPIPE TURBO DEPOSER POUR CHANGER SUPPORT MOTEUR. 410 POSER TUYAU
FLEXIBLE ATTACHER FILAGE DESCENDRE CAMION METTRE HUILE POSER DECK PLATE
, FAIRE RESET FAIRE ROAD TEST OK VERIFIER NOUVEAU OK OLD SERIAL #
6510777008 NEW SERIAL # 9330032892

E ESTIMER CHANGER TRANSMISSION EN ECHANGE

13-00 *****TRANSMISSION*****

999 CP 0.00

0.00

0.00

PIÈCES: 0.00 M D'O: 0.00 AUTRE: 0.00 TOTAL LIGNE E: 0.00

F** VERIFIER CODES MOTEUR

12-00 *****MOTEUR*****

HEURES D'AFFAIRES	DESCRIPTION	TOTAUX
DU LUNDI AU JEUDI 6h00 À 00h15	MAIN-D'OEUVRE	
VENDREDI 6h00 À 15h00	TOTAL PIÈCES	
	ESSENCE, HUILE, LUBRICATION	
	RÉPARATIONS EXT.	
	FRAIS DIVERS	
	MONTANT TOTAL	
	MOINS ASSURANCE	
	TAXES (TPS+TVQ)	
	S.V.P. PAYEZ CE MONTANT	

TOUTES LES PIÈCES INTERNATIONAL INSTALLÉES
PAR NOTRE ATELIER SONT GARANTIES 1 AN/
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

PAYABLE ET EXIGIBLES SUR RÉCEPTION DE L'ÉTAT DE COMPTE.
PASSIBLE DE FRAIS D'ADMINISTRATION AU TAUX MAXIMUM
DE 24% PAR ANNÉE (2% PAR MOIS) SI NON RÉGLÉ 15 DU
MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. LES FRAIS
D'ADMINISTRATION NE SONT PAS PRÉVUS COMME UNE
ALTERNATIVE AU PAIEMENT ÉCHU.

LA MARCHANDISE DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR
JUSQU'À SON PAIEMENT FINAL. PRIX SUJET À CHANGEMENT
SANS PRÉAVIS. JE CERTIFIE QUE JE SUIS PROPRIÉTAIRE ET/OU
AGENT DU PROPRIÉTAIRE DU DIT VÉHICULE ET QUE LE
TRAVAIL EFFECTUÉ EST CONFORME À LA DESCRIPTION
CI-HAUT MENTIONNÉE. JE RECONNAIS DEVOIR LA SOMME
FACTURÉE.

X

COPIE CLIENT

N° de Lic. Commerçant: 33861

UNIT#: 2008-3

Client #: 88791

FACTURE

112707

FACTURE



TRANSPORT ALAIN GIROUX ET FILS INC.

3005 BOUL TASCHEREAU

LAPRAIRIE, QC J5R 5S6

Page 5 de 5

Res: Bur: 450-638-5254

Cell:

Email: email@danielb@trspgiroux.com|work

8300, EDISON, ANJOU (QUÉBEC) H1J1S8
TÉL.: (514) 353-9720 - PIÈCES: (514) 353-9640 - FAX: (514) 353-3222
SERVICE: (514) 353-9490 - SERVICE ROUTIER: (514) 772-1456
WWW.RESEAUDYNAMIQUE.COM

AVISEUR TECHNIQUE 4039 REBECCA LAJOIE

N° FLOTTE	ANNÉE	MARQUE - MODÈLE	N° SÉRIE	N° PLAQUE	ODOMÈTRE	ENT. / SORTIE	STOCK
	08	OTTAWA OTTAWA 4X2	11VF814E6BA000224		1 / 1		T2451
DATE MISE EN SERV.	DATE PROD.	EXP. GAR.	PROMIS	NO. COMMANDE	TARIF HORAIRE	TERMES	DATE FACTURE
01JAN08			12:18 18JUN27	25-21690		FACTURER	09JUL25
OUVERTURE BON RÉP.		PRÉT	OPTIONS: ENG:46827188 TRN:9330032892 1)DELETE				
09:46 07MAI25		14:18 09JUL25					

LIGNE	CODE D'OPÉRAT	TECHNICIEN	TYPE	HEURES	LISTE	NET	TOTAL	AL
-------	---------------	------------	------	--------	-------	-----	-------	----

				522	CP	2.37		
				511	CP	2.53		
						4.90		
							1004.26	1004.26
	5	FLTNFELC5050GCDT1	50/50	3.78L	ROUGE	18.87	10.35	51.75
	5	EHC-47	3.78L	50/50	ANT.+CONT.	0.68	0.68	3.40
	1	FLTNFELC5050GCDT1	50/50	3.78L	ROUGE	18.87	10.35	10.35
	1	EHC-47	3.78L	50/50	ANT.+CONT.	0.68	0.68	0.68
PIÈCES:	62.10	M D'O:	1004.26	AUTRE:	4.08	TOTAL LIGNE F:		1070.44
1 PAS DE PRESTONE DANS LE MOTEUR ET RESSERER COLLETRS LOUSSE								
2025.07 .03 -522- VERIFIER FAN ENCLENCHE BIEN VERIFIER RADIATEUR N'EST								
PAS BOUCHE, VERIFIER PRESENTE DANS LE RAD VIDE METTRE ENVIRON 16L								
POUR REMPLIR LE RAD... CLEARER CODE ET ALLER EN ROADTEST POUR TESTER								
TRANSMISSION -OK- SHIFT BIEN 511 2025-07-04 REMPLI PRESTONE SORTI CAMION								
FAITE CHAUFFE FAITE UNE REGEN REESSERER COLLETS RAD OK								

G** DELETE

INFOS INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES:

				999	CP	0.00	0.00	0.00
PIÈCES:	0.00	M D'O:	0.00	AUTRE:	0.00	TOTAL LIGNE G:		0.00

CLIENT PAYE FOURNITURES D'ATELIER POUR LA REPARATION 350.00
PO EN ATTENTE

****ATTENTION**** TOUS LES ECROUS DE ROUES QUI
ONT ETE ENLEVES ET REINSTALLES DOIVENT ETRE
RESSERRES DANS LES PROCHAINS 100 KILOMETRES
PARCOURUS.

TPS NO:R100745819

(#: R100745819)

1137.23

TVQ NO:1002793942

2268.77

HEURES D'AFFAIRES	PAYABLE ET EXIGIBLES SUR RÉCEPTION DE L'ÉTAT DE COMPTE. PASSIBLE DE FRAIS D'ADMINISTRATION AU TAUX MAXIMUM DE 24% PAR ANNÉE (2% PAR MOIS) SI NON RÉGLÉ 15 DU MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. LES FRAIS D'ADMINISTRATION NE SONT PAS PRÉVUS COMME UNE ALTERNATIVE AU PAIEMENT ÉCHU.	DESCRIPTION	TOTAUX
DU LUNDI AU JEUDI 6h00 À 00h15		MAIN-D'OEUVRE	\$ 7562.66
VENREDI 6h00 À 15h00		TOTAL PIÈCES	\$ 14601.05
		ESSENCE, HUILE, LUBRICATION	\$ 0.00
		RÉPARATIONS EXT.	\$ 0.00
		FRAIS DIVERS	\$ 580.89
		MONTANT TOTAL	\$ 22744.60
		MOINS ASSURANCE	\$ 0.00
		TAXES (TPS+TVQ)	\$ 3406.00
		S.V.P. PAYEZ CE MONTANT	\$ 26150.60

TOUTES LES PIÈCES INTERNATIONALES INSTALLÉES
PAR NOTRE ATELIER SONT GARANTIES 1 AN/
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

LA MARCHANDISE DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR
JUSQU'À SON PAIEMENT FINAL. PRIX SUJET À CHANGEMENT
SANS PRÉAVIS JE CERTIFIE QUE JE SUIS PROPRIÉTAIRE ET/OU
AGENT DU PROPRIÉTAIRE DU DIT VÉHICULE ET QUE LE
TRAVAIL EFFECTUÉ EST CONFORME À LA DESCRIPTION
CI-HAUT MENTIONNÉE. JE RECONNAIS DEVOIR LA SOMME
FACTURÉE
X

COPIE CLIENT

N° de Lic. Commerçant: 33861

nb.