

GARAGE MARTEL

96, AVENUE MARCELLIN BERTHELOT
69520 GRIGNY

Tél : 04 78 73 10 34
Email : garage.martel@wanadoo.fr
Site Web : https://garage-martel-poidslourds-69.fr

Facture

Numéro	Date	Code client	Intervention le
FV084086	26/11/2024		22/11/2024

Informations sur le véhicule : GE-328-TZ

Marque : DIV	N° de série : VKASR3938M0000365	Date première M.E.C. :
Modèle : Remorque	Km :	

Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT
	Diagnostic à l'aide de la valise pour défaut ABS. Détecter fuite d'air. Remplacement de 4 coussins d'air. Remplacement d'une valve de nivellement. Remplacement d'une couronne ABS. Essai. Remise en état des feux.				
M1	Main d'oeuvre	6,00	70,00		420,00
M9	Main d'oeuvre Electricité	1,00	74,00		74,00
NG4	DIAGNOSTIC NG4	1,00	60,00		60,00
SP554022-KP05	Coussin	4,00	110,00		440,00
NT	464 006 201 0 Valve de nivellement	1,00	588,73	5,00	559,29
NT	3.434.3024.01 Kit joints + graisse kit couronne ABS	1,00	127,37		127,37
4410329222	Kit capteur ABS coudé 1m	1,00	61,14		61,14
OSR64215	Lampe H7 - 24V	1,00	14,75		14,75
OSR7511	Lampe stop 24V - 21W	2,00	2,53		5,06

Facture à régler comptant	Récapitulatif	Mt net HT	Total HT	1 761,61
le 26 novembre 2024	Pièces	1 207,61	Total TVA 20,00 %	352,32
	Main d'oeuvre	554,00	Net à payer	2 113,93 €

TVA acquittée sur les débits
Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).