

D09-1

Invoice #: 18S7408860

D09-1-2



ENTRETIEN PRÉVENTIF  
1380-201, rue Newton | Boucherville, QC J4B 5F2  
1908, 32e Avenue | Lachine, QC H8T 3J7  
1080 Chemin Industriel, Unité 3 | Saint-Nicolas, QC G7A 1B3  
3150 American Drive | Toronto, ON L4V 1B4

TÉLÉPHONE FAX  
(514) 527-9891 (450) 449-8092  
(514) 633-0360 (514) 633-0605  
(418) 531-3434 (418) 531-3535  
(905) 877-3270 (905) 877-1429

NUMERO DE COMMANDE  
PMV 4051

REF. # 18S7408860

VENTE DE L'ÉQUIPEMENT DE RÉPARATION CHEZ  
ADRESSE Gilles pelle tier  
(Estime # 2315)

LES TRAVAUX DÉCRITS CI-DESSOUS SONT À MON ENTÈRE SATISFACTION  
Signature de l'expert en réparation  
S.V.P. signer ici

NO. DE COMPTE	DE COMMANDE DU CLIENT	DATE	MARQUE	NO. DU MODÈLE	NO. DE SÉRIE
56068		23/07/14	JL6	500NPS	020098578

- Plan A  ou Plan B  (Gaz  Électrique
- Vérifier la plaque de capacité
  - Souffler l'unité au biseau
  - Vérifier le fonctionnement du bloc, du frein de stationnement, des jauges, l'éclairage du tableau de bord, lumières stroboscopiques et les phares, l'état du siège du véhicule, les rails.
  - Vérifier et ajuster tous les niveaux des huiles: transmission, différentiel, système hydraulique, le maître cylindre et le réservoir des freins.
  - Vérifier la pompe hydraulique, le soupape régulatrice et tous conduits en cas de fuite.
  - Vérifier l'accessoire, les fourches, le table, les chaînes et le mat, pour détecter des traces d'usure, dommages et acouilles défectueuses.
  - Vérifier les vérins de levage, d'inclinaison et d'accessoire pour détecter des dommages, des fuites externes ou réames et les ajustements
  - Lubrifier l'unité arène.

- Plan A  ou Plan B  (Gaz  Électrique
- Plan A (Gaz ou Électrique)
- Vérifier et confirmer que TYWC, SAS, AMC, à OPS sont correctement connectés (lorsqu'applicable).
  - Vérifier les freins, les tambours ou disques de freins, les cylindres de roues et régler les roulements de roue (lorsqu'accessible)
  - Remplacer le joint d'étanchéité du moyeu et de l'essieu si possible.
  - Note: les freins à freins et les planétaires nécessitent une inspection approfondie seulement.
  - Note: les freins planétaires nécessitent l'attention du client pour l'inspection visuelle en raison du bruit excessif et le coût supplémentaire.
  - Vérifier le système de direction et régler les roulements de roues. Remplacer les joints d'étanchéité.
  - Changer fluide hydraulique et remplacer le filtre (changer le renifard de réservoir hydraulique au besoin).

3045

REPARATIONS ADDITIONNELLES NÉCESSAIRES

Le client demande une évaluation du CSS Ou  Non

*Nettoyer boile Souda au bout de la soudure, faire régler au chariot code, lessiveur au gauche des engins, 2 béliers, roue est louée, nature de roue au grande roue, cylindre de pompage, dépit roue et tout piquer, Manège 2 sur de roue 2 x solpate d'assistance boile 1*

*hose du cisax 2*

*Date de la date dans cibex pas de courant sur norme 5 sa?*

- Plan A ou Plan B Gaz seulement
- Changer fluide moteur et le filtre
  - Changer le filtre à air au besoin.
  - Vérifier le radiateur et le niveau du réservoir, le grilage pour le poussière. Vérifier les peels et la tension de la courroie du ventilateur.
  - Vérifier les pointes, les bougies, le rotor, le flaps et la soupape PCV.
  - Vérifier la batterie, nettoyer les bornes et les extrémités des câbles.
  - Tester le démarreur et le système de charge 13.5 volts.

- Plan A (Électrique seulement)
- Vérifier toutes les bornes de moteur (lorsqu'accessible).
  - Vérifier les éléments électroniques (au besoin).

REPARATIONS EFFECTUEES

*Grassage*

*inspection*

*teste*

*Remplacer huile*

*et le filtre*

*Remplacer filtre*

*Hyd*

*Remplacer filtre à essence*

- Plan A ou Plan B Électrique seulement
- Vérifier le dispositif de retenue de la batterie, niveau d'électrolyte, test de décharge, mise à la terre.
  - Vérifier les câbles de puissance, proies les connexions.
  - Vérifier les faisceaux de câblage et toutes les connexions.
  - Vérifier les points de contact, et le mouvement du contacteur de vitesse et le contact GPO.
  - Vérifier et graisser les roues de charge et pivotantes. Lubrifier tous les pivots de la structure sous le transporteur.

- Plan A (Gaz seulement)
- Vérifier le système de carburant, l'injecteur à pression, solénoïde de démarrage, pompe à carburant et tout conduit en cas de fuite.
  - Faire une mise au point: bougies, rotor, condensateur, distributeur, flaps et valve PCV au besoin.
  - S'assurer que le moteur est ajusté conformément aux spécifications du fabricant.
  - Vérifier et changer fluide de la boîte de transmission et le filtre.
  - Vérifier les boyaux du redresseur d'huile de la transmission.

ARTICLE	QTE	DESCRIPTION	PROX UNITAIRE	EXTENSION
4	10	W 30		
1	1	Brake cleaner		
1	1	18 PPF 16.750		
1	1	51 746		
1	1	LF 134		
20	1	Litre essence		
15	1	Litre huile Hgd.		

Le temps de l'expert en réparation est calculé dès qu'il quitte l'atelier pour se rendre sur les lieux ou les travaux doivent être effectués. Le temps supplémentaire est calculé au-delà des heures normales de l'atelier.

Ce document devra être signé par le propriétaire ou le représentant de celui-ci lorsque les travaux seront complétés.

TOTAL DES PIÈCES
FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE
USINAGE
TPS
TAXE PROVINCIALE
TOTAL

FRAIS D'ENVIRONNEMENT PNEUS  LIQUIDES  AUTRE

TERMS HEURES APPROUVÉ PAR (À L'USAGE DU BUREAU) APPROUVÉ PAR (À L'USAGE DU BUREAU)

3 + 3 = 6 Hrs

FORM 19 QX (02/13)

• CLAIMS FOR SHORTAGES MUST BE MADE WITHIN 10 DAYS • NO MERCHANDISE RETURNABLE WITHOUT PRIOR ARRANGEMENTS • PARTS OF EQUIVALENT QUALITY MAY BE SUBSTITUTED FOR ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS SUPPLY • TERMS: NET 10 DAYS • F.O.B. LIFTOW • 1 1/2% PER MONTH WILL BE CHARGED ON OVERDUE ACCOUNTS. (18% PER ANNUM)

**LIFTOW LIMITED**  
 1060 Chemin Industriel  
 Saint-Nicolas, QC G7A 1B3

Tel. (418)531-3434 Fax (418)531-3535  
 www.liftow.com

**REMETTRE:**  
 C.P. 8092, STN A  
 Toronto, ON M5W 3W5

Page 01 No.De La Facture 18S7408860

Date 07/31/14

56068

56068

V  
E  
N  
D  
U  
A

GILLES PELLETIER  
 55 ROUTE DROKEN

MARIA, QC

GOC 1Y0

D  
E  
S  
T

GILLES PELLETIER  
 55 ROUTE DROKEN

MARIA, QC

GOC 1Y0

F.A.B.   Lieux d'expedition Taken By: DSH TERME: ---NET 10 DAYS---

NUMERO DE COMMANDE		VENDEUR	DATE D' EXP.	VIA	PP.	APE.
PMV4051		VNM	07/23/14	OUR TRUCK/SHO	X	
QTE COM.	QTE EXPEDIE	RELANCE	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
				GST/HST # R103328027		
				No.d'unite'		
				Marque JLG		
				Modele 500RTS	00	
				No.Serie 0200058576		
				Compteur 3045		
				TVQ: 10-1625-1352-TQ-0001-FM		
				ESTIME #2315		
				MAINTENANCE PLAN B		
4	4		1100 10W30	OIL/HUILE TOYOTA 10W	8.17	32.68
1	1		1100 C0009-00137	CLEANER-BRAKE	5.93	5.93
1	1		3000 18PP16250	FILTRE ESSENCE	19.85	19.85
1	1		3000 18PP16191	FILTRES	65.83	65.83
1	1		3000 FUEL	CARBURANT ESSENCE	1.46	1.46
15	15		3000 HLP32	HYD OIL/HUILE HYDRAU	5.28	79.20
1	1		0000 #Q21	ENTRETIEN PREVENTIF	576.00	576.00
1	1		5300 5300	CONSUMABLE COMMODITI	46.86	46.86
				Total des pieces		251.81
				Main D'oeuvre Totale		576.00
				TVQ		82.57
				TPS		41.39
				Montant De La Facture		951.77

*payé chèque 16/08*

• CLAIMS FOR SHORTAGES MUST BE MADE WITHIN 10 DAYS • NO MERCHANDISE RETURNABLE WITHOUT PRIOR ARRANGEMENTS • PARTS OF EQUIVALENT QUALITY MAY BE SUBSTITUTED FOR ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS SUPPLY • TERMS: NET 10 DAYS • F.O.B. LIFTOW • 1 1/2% PER MONTH WILL BE CHARGED ON OVERDUE ACCOUNTS. (18% PER ANNUM)

1-COPIE ORIGINALE

**LIFTOW LIMITED**  
 1060 Chemin Industriel  
 Saint-Nicolas, QC G7A 1B3

Tel. (418)531-3434 Fax (418)531-3535  
 www.liftow.com

**REMETTRE:**  
 C.P. 8092, STN A  
 Toronto, ON M5W 3W5

Page 01 No.De La Facture 18S7855600

Date 11/24/14

56068

56068

V  
E  
N  
D  
U  
A

GILLES PELLETIER  
 55 ROUTE DROKEN

MARIA, QC

GOC 1Y0

D  
E  
S  
T

GILLES PELLETIER  
 55 ROUTE DROKEN

MARIA, QC

GOC 1Y0

F.A.B.

Lieux d'expedition Taken By: DSH

TERME: ---NET 10 DAYS---

NUMERO DE COMMANDE SV12009 VENDEUR VNM DATE D' EXP. 10/04/14 VIA OUR TRUCK/SHO Van#1802 PP. X APE.

QTE COM.	QTE EXPEDIE	RELANCE	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
				GST/HST # R103328027		
				No.d'unite' NACELLE		
				Marque JLG		
				Modele 500RTS 00		
				No.Serie 0200058576		
				Compteur 3367		
				TVQ: 10-1625-1352-TQ-0001-FM		
				REPARATION SOUDEUR CERTIFIE		
				CERTIFICATION REPARATION		
				NETTOYAGE COMPLET AVANT VERIFICATION		
				ESTIME #2400		
1	1		3000	TRANSPORT TRANSPORT INSPECTION	180.00	180.00
1	1		3000	REPARATION	967.36	967.36
1	1		3000	INSPECTION	746.64	746.64
2	2		1100	C0009-00137 CLEANER-BRAKE	5.93	11.86
1	1		0000	#Q11 CLIENT-ROUTE	147.00	147.00
1	1		5300	5300 CONSUMABLE COMMODITI	50.00	50.00
				Total des pieces		1955.86
				Main D'oeuvre Totale		147.00
				TVQ		209.76
				TPS		105.14
				Montant De La Facture		===== 2417.76

*payé 15/01*

\* CLAIMS FOR SHORTAGES MUST BE MADE WITHIN 10 DAYS • NO MERCHANDISE RETURNABLE WITHOUT PRIOR ARRANGEMENTS • PARTS OF EQUIVALENT QUALITY MAY BE SUBSTITUTED FOR ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS SUPPLY • TERMS: NET 10 DAYS • F.O.B. LIFTOW  
 \* 1 1/2% PER MONTH WILL BE CHARGED ON OVERDUE ACCOUNTS. (18% PER ANNUM)

I-COPIE ORIGINALE