MANUCO Services S.A.S.

S.A.S. au capital de 1.000.000 EUR - RCS ROUEN B 335.338.893

Z.I. Le Moulin à Vent - 79, rue André Noël

27210 BOULLEVILLE Tél 02.32.20.12.80

E-mail: contact@manuco-services.fr SIRET 335.338.893.00076 - APE 4661Z - TVA FR09 335 338 893



Date	N° Client	N° Facture	Fol	
21/10/2024	006189	LH100084/R24	1/1	

*** FACTURE ATELIER / SAV ***

OR N*LH00067386/N tou war/10/2024 Jean-François COUTARD Technicien : GIFFARD Alexis N/Réf: C00001671 TELESCOPIQUE 375 - ELEV* 7M BOBCAT Type: TL38.70HF No Seine: B32V17961 Compteur: 3420 Lors du mon arrivé pour la réparation de la fuite dans la poutre, le client m'avertis que la machine ne démarre pas Contrôle que la batterie, batterie he Remplacé de la batterie le tessai ras Code erreur P28B2 actif fors du démarrage Contrôle avec l'uvim des code erreur; Suppression des codes errour et essai a Remise à niveaux liquide de refroidissement et recherche de fuite pas de fuite apparente Nous avons dit à client de surveille car nous avons remis 10i dans le circuit 1 BATTERY 900 AMP 7288629 233,07 233,07 147,00 1 2 LI QUIDE ANTIGEL BIDON SL 8887804A 19,27 38,54 1 1 h45 MAIN D'OEUVRE Cette facture est constituée de livraisons de biens et de prestations de services. RESERVE DE PROPRIETE : sauf stipulation contraîre, nos marchandises restent notre propriété jusqu'à leur complet règlement. Conformément à la loi numéro 80-335 du 12/05/1980. MONTANT HT NET MONTANT TVA % TVA MONTANT TTC 418,61 418,61 83,72 502,33 NET A PAYER 502,33 €	Qté	Description				Référence		PU NE	T€	MT H.T. €	Т
Nous avons dit à client de surveille car nous avons remis 10l dans le circuit 1 BATTERY 900 AMP 7288629 233,07 233,07 1 2 LIQUIDE ANTIGEL BIDON 5L 6987804A 19,27 38,54 1 1445 MAIN D'OEUVRE 84,00 147,00 1 Cette facture est constituée de livraisons de biens et de prestations de services. RESERVE DE PROPRIETE : sauf stipulation contraire, nos marchandises restent notre propriété jusqu'à leur complet règlement. Conformément à la loi numéro 80-335 du 12/05/1980. MONTANT HT NET HT MONTANT TVA % TVA MONTANT TTC	OR N° LH00067386/R au vs/10/2024 Jean-François COUTARD Technicien: GIFFARD Alexis N/Réf: C00001671 TELESCOPIQUE 3T5 - ELEV° 7M BOBCAT Type: TL38.70HF No Série: B3ZV17961 Compteur: 3420 Lors du mon arrivé pour la réparation de la fuite dans la poutre, le client m'avertis que la machine ne démarre pas Contrôle plus de contact Contrôle de la batterie, batterie hs Remplacé de la batterie et essai ras Code erreur P2BB2 actif lors du démarrage Contrôle avec l'uvim des code erreur, Suppression des codes erreur et essai Remise à niveaux liquide de refroidissement et recherche de fuite pas de fuite										
MONTANT HT		BATTERY 900 LIQUIDE ANT MAIN D'OEUV	AMP IGEL BIDON 5L 'RE			7288629 6987804A		7	19,27	38,54	1 1 1
MONTANT HT		RE							squ'à		
1 418,61 83,72 20,00 502,33 NET A PAYER		Ĕ	leur complet	règlem	ent. Conformément	à la loi numéro 80-	335 du 1	2/05/1980. I			
1 418,61 83,72 20,00 502,33 NET A PAYER								83			
NET A PAYER	М	IONTANT HT			NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC			
	1	418,61		E.	418,61	83,72	20,00	502,33	0.16		
		418,61			418,61	83,72		502 22		NET A PAYER 502,33 €	

Règlement: VIREMENT au 20/11/2024

Nous acquittons la T.V.A. sur les Débits