

MANUCO Services S.A.S.

S.A.S. au capital de 1.000.000 EUR - RCS ROUEN B 335.338.893

Z.I. Le Moulin à Vent - 265, rue André Noël

27210 BOULLEVILLE

Tél 02.32.20.12.80

E-mail : contact@manuco-services.fr

SIRET 335.338.893.00076 - APE 4661Z - TVA FR09 335 338 893



Date	N° Client	N° Facture	Fol
19/10/2022	006189	LH100053/R22	1 / 2



*** FACTURE ATELIER / SAV ***

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	OR N° LH00057790/R du 25/08/2022 Jean-François COUTARD Technicien : CHAMPIN KEVIN N/Réf: C00001671 TELESCOPIQUE 3T5 - ELEV° 7M BOBCAT Type: TL38.70HF No Série: B3ZV17961 Compteur: 1045 ENTRETIEN 1000 HEURES Contrôle validité VGP Contrôle ceinture de sécurité Vidange pont Vidange réducteur Vidange boîte de vitesse Contrôle de la pression des pneus Vidange hydraulique Remplacement filtre(s) hydraulique(s) Contrôle niveau huile hydraulique Remplacement reniflard Remplacement filtre hydrostatique Mise à jour des boîtiers électroniques Etalonnage des capteurs Contrôle des éclairages Vidange moteur Remplacement filtre moteur Contrôle niveau huile moteur Remplacement filtre à air Remplacement du pré-filtre à air Contrôle durite d'air Remplacement du filtre carburant Contrôle niveau liquide refroidissement Contrôle tension courroie alternateur Contrôle tension courroie climatisation Contrôle colmatage radiateur Graissage de tous les points pivots Graissage patins flèche télescopique				

