



Date	N° Client	N° Facture	Fol
30/04/2023			1 / 2



N°TVA UE: FR86890756877 N°SIRET: 890756877 00019

FACTURE

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	Lieu Intervention: CUMA DE TRAUBACH OR N° CT00029127/R du 03/04/2023 V/Réf: GIE 21037772 RPLCT COLLIER/GIE 21037773 RPLCT DURITE Intervention suivie par Antoine P. N/Réf: GIE 21037827 Z343 TELESCOPIQUE FIXE 6-8m BOBCAT Type: TL38.70 No Série: B3ZV18164 Compteur: 2086 **** INTERVENTION DU 14/04/2023 PRISE EN CHARGE PAR INTER-PELLES SOUS GARANTIE **** DEPOSE ECHAPPEMENT POUR POUVOIR LE DECALLER ET ENLEVER LES COLLIERS D'ECHAPPEMENT RPLCMNT DES COLLIERS RPLCMNT DURITE DE GAZ D'HUILE MOTEUR LES COLLIERS ONT FROTTE SUR LA DURITE REMONTAGE DE L'ENSEMBLE ECHAPPEMENT ESSAI : OK BRANCHEMENT SERVICE ANALYZER				
2	CLAMP MIXER TUBE	7358575	P/mémoire		
2	SPACER CLAMP	7445361	P/mémoire		
1	CLAMP, HOSE (BREATHING/TURBOCHARGER)	7030308	P/mémoire		
1	CLAMP HOSE	7310451	P/mémoire		
2	CLAMP	7300207	P/mémoire		
1	HOSE BREATHING	7310452	P/mémoire		
1h	MAIN D'OEUVRE EXTERIEURE		P/mémoire		
0h45	DEPLACEMENT ALLER		P/mémoire		
0h45	INDEMNITES KILOMETRIQUES		P/mémoire		
	Divers NOUS VOUS RAPPELONS QUE SEULS LES DEPLACEMENTS ET INDEMNITES KMS POUR LE TRAJET ALLER SONT FACTURES. LES DEPLACEMENTS ET INDEMNITES KMS RETOUR SONT PRIS EN				

