



Agence de Carhaix
2 rue Jean-Michel Parlier
29270 Cleden Poher
02 98 26 33 04 | contact@tipmat.com

SAV : sav29@tipmat.com
Pièces & services : 02 98 26 33 04 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Date	N° Client	N° O/R	Folio
19/11/2025	222310	TC00020802/R	1 / 2

Lieu Intervention:



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence		
	OR N° TC00020802/R du 13/11/2025			
				
	CHARIOT TEDESC AGRI 7-<8M V/No: VILAINE BOBCAT Type: TL38.70HF No Série: B3ZV18164 Compteur: 4493 Immat: RIVES VILAI			
	Entretien des 4500 heures FORFAIT REV 500H TELESCOPIQUE BOBCAT TL38.70 (B3ZV...) CAMA CUMA Remplacement du Filtre à Air Remplacement de Filtre à Huile Moteur Remplacement du Bouchon Reniflard du Reservoir Hydraulique			
2	Remplacement du Filtre Hydraulique Remplacement du Filtre Séparateur d'eau et Carburant Vidange d'Huile Moteur Graissage Tous Points Articulation Completer Check List/nb heure entretien Remplacement du Filtre à Transmission Filtre hydraulique impossible à démonter car empreinte hexagonale arrondie. Machine équiper d'un prefiltre a gazoil en dessous la cabine, filtre pas changer car je ne l'avais pas.			
1	FILTRE GASOIL	BOB 6633977 A22		
1	BOUCHON RESERVOIR HYDRAULIQUE	BOB 6727475 A13		
1	HUILE HYDRAULIQUE 5L	BOB 6987791A HUILE		



TIPMAT - S.A.S au capital de 200 000, 00 € - RCS La Roche sur Yon 432 999 399 - N° TVA intracommunautaire FR11 432 999 399

APE/NAF 4663Z // Siège social : 9 rue Olivier de Serres, 44119 Grandchamp des Fontaines

En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt des pénalités applicable est de 1.5% par mois auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Aucun escompte n'est accordé.

RIB : 30047 14144 00020056701 53
CIC GME ATLANTIQUE
IBAN : FR76 3004 7141 4400 0200
5670 153
BIC : CMCIFRPP



Agence de Carhaix
2 rue Jean-Michel Parlier
29270 Cleden Poher
02 98 26 33 04 | contact@tipmat.com


SAV : sav29@tipmat.com
Pièces & services : 02 98 26 33 04 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Date	N° Client	N° O/R	Folio
19/11/2025	222310	TC00020802/R	2 / 2

Lieu Intervention:



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence			
1	KIT FILTRE TELESKO TL3870 . TL3465	BOB 7302551 A15			
3	HUILE MOTEUR 15W40 CK4 ULTRA 5L	BOB 7395725A HUILE			
1	GRAISSE HD SUPREME BOBCAT	BOB 7528829A HUILE			
1	LUBRIFIANT MAT TELESKO PROPRE SEC 500ML	L064 A30093TIP HUILE			
1	NETTOYANT FREIN HYDRAULIQUE GRAISSE 0.6L AERO LUB 8530 X70	LUB 8119 HUILE			
10 2h30 1h45	VIS MAIN D'OEUVRE GAMME COMPACTE MO TRAJET DOMICILE CLIENT	BOB 33GM1016 MT1 MOD	FORFAIT		1
1	FILTRE DECANTEUR	BOB 7028352 A24			
			A reporter	795,00	

Règlement: VIREMENT AVANT EXP au 16/03/2026



TIPMAT - S.A.S au capital de 200 000, 00 € - RCS La Roche sur Yon 432 999 399 - N° TVA intracommunautaire FR11 432 999 399
APE/NAF 4663Z // Siège social : 9 rue Olivier de Serres, 44119 Grandchamp des Fontaines

En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt des pénalités applicable est de 1.5% par mois auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Aucun escompte n'est accordé.

RIB : 30047 14144 00020056701 53
CIC GME ATLANTIQUE
IBAN : FR76 3004 7141 4400 0200
5670 153
BIC : CMCIFRPP