



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	14 Nov. 2022		
Désignation : CHARIOT TEDESCO AGRI 7-<8M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF QT N° Série : B3ZV18052 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 598 heures 04/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 10 Nov. 2022 Prise en charge : 10 Nov. 2022			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence colier scr Changer les colliers du mélangeur dadblue de l'échappement, faire un relever d'information
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
GEM	MT1	10 Nov. 2022	16h30	17h00	00h30	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 14 Nov. 2022 à 7h17 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 14 Nov. 2022 à 7h17 	Signé le 14 Nov. 2022 à 7h17