



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / ENT PERIO
	24 Juin 2022		
Désignation : CHARIOT TELESC AGRI 7-<8M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF QT N° Série : B3ZV18052 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 455 heures 04/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : ENT PERIO Date d'ouverture 20 Juin 2022 Prise en charge : 20 Juin 2022			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence RDV JEUDI 23/06 APRES-MIDI ***** CONTROL FONCTIONNEMENT MOTEUR EN TRANSLATION APRES CHANGEMENT DU FILTRE GO FORFAIT REV 500H TELESCOPIQUE BOBCAT CAM - Remplacement du Filtre à Air - Remplacement de Filtre à Huile Moteur - Remplacement du Bouchon Reniflard du Reservoir Hydraulique - Remplacement du Filtre Hydraulique - Remplacement du Filtre Séparateur d'eau et Carburant - Vidange d'Huile Moteur - Graissage Tous Points Articulation - Completer Check List/nb heure entretien Essai de la machine sur route il m'a mi le message stop un fois et le régime a chuté. J'ai donc fait la révision auquel il voulais pas ce reamorcer en fuel j'ai donc démonté le filtre decanteur au réservoir soufflé dans tous les tuyaux et ok j'ai rempli le filtre et j'ai réussi à le reamorcer. Graissage Mises à jours logiciel et remise à zéro du compteur d'entretien J'ai essayé le telesco sur route et ok pas de soucis
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 24 Juin 2022 à 6h46 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 23 Juin 2022 à 16h31 	Signé le 23 Juin 2022 à 16h32



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / ENT PERIO
	24 Juin 2022		
Désignation : CHARIOT TELESC AGRI 7-<8M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF QT N° Série : B3ZV18052 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 455 heures 04/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : ENT PERIO Date d'ouverture 20 Juin 2022 Prise en charge : 20 Juin 2022			
			Facturation à