



Tipmat Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines - 02.40.13.11.75

RCS Nantes 432 999 399 00053

Magasin de pièces détachées - magasin@tipmat.com - 09.69.36.39.64

www.tipmat.com



Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / ENT PERIO
	29 Juil. 2021		
Désignation : CHARIOT TEDESC AGRI 7-<8M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF QT N° Série : B3ZV18052 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 60 heures 04/05/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : ENT PERIO			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS	TRAVAUX EFFECTUES
	Saisie par l'agence RDV MER 28/07 AU MATIN ENVOYER FICHE INTERVENTION A JEAN-BAPTISTE ROY PAR MAIL FORFAIT REV 50H TELESCOPIQUE BOBCAT TL34 - Remplacement du Filtre Séparateur d'eau et Carburant - Remplacement du Filtre Hydraulique - Remplacement Filtre Charge Hydraulique - Contrôle tous les Niveaux huile, liquide,..... - Contrôle étalonnage système LLMC - Graissage et Réglages des Patins d'Usure de la Flèche du Télésopique - Contrôle Graissage Complet ou centralisé - Essai Conduite et Equipements Engin Mise à jour logiciel et remise à zéro du compteur d'entretien Calibrage du capteur de charge avec la responsable, essai ok.
MAIN D'OEUVRE	TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech. M.O. Date Début Fin Tps.	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
	Essai concluant		Signé le 28 Juil. 2021 à 10h27 	Signé le 28 Juil. 2021 à 10h27