



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / ENT PERIO
	16 Déc. 2021		
Désignation : CHARIOT TEDESC BAT 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 4 heures 16/03/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : ENTRETIEN PERIODIQUE Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : ENT PERIO Date d'ouverture 03 Déc. 2021 Prise en charge : 03 Déc. 2021			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
Remplacement du Bouchon Reniflard du Reservoir Hydraulique HORS FORFAIT : Echange vitre haute porte complete avec poigné						Saisie par l'agence <i>rdv mercredi 15/12 COMMANDER LES PICES 2 JOUR AVANT</i> FORFAIT REV 500H TELESCOPIQUE BOBCAT TL3 - Remplacement du Filtre à Air Interne - Remplacement de Filtre à Huile Moteur - Remplacement du Filtre Séparateur d'eau et Carburant - Remplacement du Filtre Hydraulique - Remplacement Filtre Charge Hydraulique - Vidange d'Huile Moteur - Vidange d'Huile de Pont Avant et Arrière Mise a jour logiciel et remise à zéro du compteur d'entretien La poignée de la porte reviens mal après ouverture j'ai mi du dégrippant et la régler. Essai de l'ouverture et fermeture de la griffe le client ce plain que souvent la vitesse d'ouverture varie sans la demande de l'utilisateur, moi j'ai rien trouvé d'anormal, je reverrai avec lui au prochain RDV. Il faut charger un petit collier sur l'échappement scr.
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 16 Déc. 2021 à 6h34 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 15 Déc. 2021 à 17h59 	Signé le 16 Déc. 2021 à 6h34