



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Pascal BEZIER

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	18 Juin 2024		
Désignation : CHARIOT TELESC AGRI 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70 HF MT N° Série : B3ZV17981 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1293 heures 10/06/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 18 Juin 2024 Prise en charge 18 Juin 2024			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence REPLACEMENT DES COLLIERS DE DIFFUSEUR SCR+3 AMPOULES P21W 12V, 1 R5W, 1H1 Remplacement des 2 colliers de diffuseur scr Édition du journal de service Remplacement de 3 ampoules p21w 12v, 1 r5w, 1 h1
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
BPA	MT1	18 Juin 2024	16h30	17h15	00h45	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Pascal BEZIER	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 18 Juin 2024 à 18h32 Par BEZIER Pascal 	Essai concluant		Signé le 18 Juin 2024 à 18h30 	Signé le 18 Juin 2024 à 18h32