



Agence de Carhaix
2 rue Jean-Michel Parlier
29270 Cleden Poher
02 98 26 33 04 | contact@tipmat.com

SAV : sav29@tipmat.com
Pièces & services : 02 98 26 33 04 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Date	N° Client	N° O/R	Folio
05/07/2024	222310	TC00018496/R	1 / 1

Lieu Intervention:



BON DE REPARATION

Qté	Description	Référence			
	OR N° TC00018496/R du 05/07/2024				
					
	CHARIOT TELESC AGRI 7-<8M BOBCAT Type: TL38-70HF QT No Série: B3ZV17931 Compteur: 1163 Immat: PLOUGOULM				
	Prise en charge de la machine. La volute d'air est tombée d'un côté du radiateur. Dépose du bloc Adblue pour accès à la volute de ventilateur. Mise enplace d'une sangle pour remonter la voule à sa place Remplacement des vis et écrous de la volute d'air. Repose du bloc AD blue. Resserrage des brides d'échappement. Essai de fonctionnement ok				
4h45	MAIN D'OEUVRE GAMME COMPACTE	MT1			
1	PRISE EN CHARGE BTP ET IND	PCHA			
1	DEPLACEMENT ZONE 4	DETD			
	FOURNITURES DIVERSES	PFOU			

Règlement: VIREMENT au 31/08/2024



TIPMAT - S.A.S au capital de 200 000, 00 € - RCS La Roche sur Yon 432 999 399 - N° TVA intracommunautaire FR11 432 999 399
APE/NAF 4663Z // Siège social : 9 rue Olivier de Serres, 44119 Grandchamp des Fontaines

En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt des pénalités applicable est de 1.5% par mois auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Aucun escompte n'est accordé.

RIB : 30047 14144 00020056701 53
CIC GME ATLANTIQUE
IBAN : FR76 3004 7141 4400 0200
5670 153
BIC : CMCIFRPP