

ETABLISSEMENT HAMON AGRI

82 ROUTE DE LANMEUR
29610 PLOUIGNEAU
TEL : 02 98 67 62 54
bureau.hamonagri@gmail.com

RCS : 897 665 089 - N°TVA : FR90 897 665 089 - Code APE : 4661Z
SARL AU CAPITAL DE 2 140 320 €

IBAN CA : FR76 1290 6501 6457 4598 7448 009
BIC : AGRIFRPP829

Date : 06/03/2026

SIRET 890 756 877 00027



FACTURE 301Y001351

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT			Montant	Fa/Tva	
Débit n° 301Y000583 du 20/02/2026								
Descriptif : INTERVENTION SUR TL38-70								
PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID ET A CHAUD								
CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL ET DE LA POMPE								
D'ALIMENTATION								
PROBLEME TOUJOURS PRESENT								
CONTROLE DES RETOURS INJECTEURS (PRESENCE DU								
CODE PANNE P0254 A L'OUTIL DIAGNOSTIQUE BOBCAT)								
BEAUCOUP TROP DE RETOUR ET POMPE INJECTION								
HORS SERVICE								
REPARATION DES INJECTEURS, REMPLACEMENT DE LA								
POMPE A INJECTION ET DES TUYAUX								
Début des travaux : 15/01/2026								
Cde n°301Y000022 du 20/02/2026								
Devis 301Y000033 du 16/02/2026								
7259924	CABLE ELECTRIQUE	1,00	79,37			79,37	PI 1	ZAUTOMAT
7400454	FILTRE GO ORIGINE BOBCAT	2,00	145,78			291,56	PI 1	ZAUTOMAT
RE535717KR	POMPE ELEC ALIMENTATION	1,00	33,00			33,00	PI 1	ZAUTOMAT
	GASOIL							
7256821	TUYAU INJECTION	1,00	141,63			141,63	PI 1	ZAUTOMAT
7256820	TUYAU INJECTION	1,00	135,71			135,71	PI 1	ZAUTOMAT
7256819	TUYAU INJECTION	1,00	136,17			136,17	PI 1	ZAUTOMAT
7256818	TUYAU INJECTION	1,00	136,13			136,13	PI 1	ZAUTOMAT
7256822	TUYAU INJECTION	1,00	169,74			169,74	PI 1	ZAUTOMAT
7250377	JOINT SPI	4,00	13,44			53,76	PI 1	ZAUTOMAT
OP00	PASSAGE AU BANC PORTE	4,00	51,43			205,72	ST 1	ZAUTOMAT
	INJECT							
OP01D	REMISE ETAT PORTE INJECTEUR	4,00	28,57			114,28	ST 1	ZAUTOMAT
OP09C3I	CODIFICATION C3I INJECTEUR	4,00	30,36			121,44	ST 1	ZAUTOMAT
7135669	KIT VALVE + INJECTEUR DELPHI	4,00	254,29			1017,16	PI 1	ZAUTOMAT
CR10	JOINT INJECTEUR COMMON RAIL	4,00	1,57			6,28	PI 1	ZAUTOMAT
à reporter						2 641,95	EUR	

ETABLISSEMENT HAMON AGRI

82 ROUTE DE LANMEUR
29610 PLOUIGNEAU
TEL : 02 98 67 62 54
bureau.hamonagri@gmail.com

RCS : 897 665 089 - N°TVA : FR90 897 665 089 - Code APE : 4661Z
SARL AU CAPITAL DE 2 140 320 €

IBAN CA : FR76 1290 6501 6457 4598 7448 009
BIC : AGRIFRPP829

Date : 06/03/2026

SIRET 890 756 877 00027

FACTURE 301Y001351

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT		Montant	Fa/Tva	
Report					2 641,95	EUR	
SBCR	BOUCHON INJECTEUR C.R	4,00	0,86		3,44	PI 1	ZAUTOMAT
POMINJ	POMPE INJECTION	1,00	1365,71		1365,71	PI 1	ZAUTOMAT
NUS1	NET ULTRASON RAIL+TUBES	1,00	85,71		85,71	ST 1	ZAUTOMAT
	PORT FOURNISSEUR	1,00	80,00		80,00	PO 1	
GNR	GAS OIL GNR	50,00	1,15		57,50	{GA}1	
DEP 31-45	DELACEMENT 31-45 KMS	2,00	60,00		120,00	DE 1	
REM	REMORQUAGE	2,00	220,00		440,00	DE 1	
MO2	MAIN OEUVRE SPECIALISEE	24,25	69,00		1673,25	MD 1	
733240	NETTOYANT FREIN	1,00	3,32		3,32	PI 1	ZAUTOMAT
DIAG PROG	FORFAIT DIAG PROGRAMMATION	1,00	88,00		88,00	MD 1	
ANAGASOIL	ANALYSE GASOIL	1,00	178,00		178,00	PI 1	ZAUTOMAT
ALLER SUR PLACE VOIR PB DE DEMARRAGE PRISE EN CHARGE DU TELESCOPIQUE EN CAMION INTERVENTION SUR TL38-70 PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID ET A CHAUD CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL ET DE LA POMPE D'ALIMENTATION PROBLEME TOUJOURS PRESENT CONTROLE DES RETOURS INJECTEURS (PRESENCE DU CODE PANNE P0254 A L'OUTIL DIAGNOSTIQUE BOBCAT) BEAUCOUP TROPS DE RETOUR ET POMPE INJECTION HORS SERVICE REPARATION DES INJECTEURS, REMPLACEMENT DE LA POMPE A INJECTION ET DES TUYAUX REMONTAGE NETTOYER LE RESERVOIR ESSAI OK SUR TELESCOPIQUE BOBCAT TL 38 70 1633.1 H							
PF	Petites fournitures		100,00		100,00	1	

HT 1	HT 2	HT 3	HT 4	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
6 836,88				6 836,88	1	20,00	1 367,38	8 204,26
Total TTC en Euro							8 204,26	
Net à Payer en Euro							8 204,26	

Recevez votre facture par email
Vous économiserez les frais fixes (1.80€)