

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Antoine Perraud

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	03 Avr. 2023		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38.70 N° Série : B3ZV18164 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 2047 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien Date d'ouverture 13 Mar. 2023 Prise en charge : 13 Mar. 2023			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS				TRAVAUX EFFECTUES	
				RE VISION 2000H REPLACEMENT DES BRIDES SCR CONTROLE DE LA DURITE SOUS LES BRIDES SCR REVISION 2000H	
MAIN D'OEUVRE				TRAVAUX REPORTEES / PROCHAINE INTERVENTION	
Tech.	M.O.	Date	Tps.		
APE	MOAP	29 Mar. 2023	00h45		
APE	MOEP	29 Mar. 2023	06h30		
APE	MOAP	28 Mar. 2023	00h45		
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS					
Réf. Art. / Prestation		Désignation :			Nombre
7447621		KIT MAINTENANCE 1000 HR			1
7300207		CLAMP			2
GRAISSE		CARTOUCHE DE GRAISSE			1
7358575		CLAMP MIXER TUBE			1
7445361		SPACER CLAMP			2
7030308		CLAMP, HOSE (BREATHING/TURBOCHARGER)			1
7310451		CLAMP HOSE			1
7310452		HOSE BREATHING			1

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Antoine Perraud	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 03 Avr. 2023 à 15h20 Par Perraud Antoine 	Essai concluant			Signé le 03 Avr. 2023 à 15h20 

Fiche d'intervention


Intervention effectuée par Eric Fuchs

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	03 Avr. 2023		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL3870HF N° Série : B3ZV18060 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 492 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien Date d'ouverture 17 Mar. 2023 Prise en charge : 17 Mar. 2023			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS				TRAVAUX EFFECTUES	
				REVISION 500H REVISION 500 H - REMPLACEMENT FILTRE A HUILE MOTEUR - REMPLACEMENT FILTRE A GASOIL - REMPLACEMENT FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR - REMPLACEMENT FILTRE DE PILOTAGE - VIDANGE MOTEUR - GRAISSAGE MACHINE COMPLÉMENT HYDRAULIQUE ET ÉCHANGE RENIFLARD REMPLACEMENT PRÉFILTRE GASOIL TEST LLMC CALIBRATION CONTRÔLE NIVEAUX DIFFERENTIELS , PONTS ET BOÎTE DE VITESSE CONTRÔLE SERRAGE ROUES	
MAIN D'OEUVRE				TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION	
Tech.	M.O.	Date	Tps.		
EFU	MOEP	03 Avr. 2023	01h30		
EFU	MOEP	03 Avr. 2023	02h30		
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS					
Réf. Art. / Prestation		Désignation :			Nombre
7447614		KIT MAINTENANCE 500 HR			1

TRAVAUX DEMANDES NON JUSTIFIES
REMPLACEMENT FILTRE A AIR EXT REMPLACEMENT FILTRE AIR INT VIDANGE DES REDUCTEURS

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Eric Fuchs Signé le 03 Avr. 2023 à 21h45 Par Fuchs Eric 	Essai concluant			Signé le 03 Avr. 2023 à 21h45 

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Eric Fuchs

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	03 Avr. 2023		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL3870HF N° Série : B3ZV18080 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 492 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien Date d'ouverture 17 Mar. 2023 Prise en charge : 17 Mar. 2023			
			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS	TRAVAUX EFFECTUES												
	REVISION 500H REVISION 500 H - REMPLACEMENT FILTRE A HUILE MOTEUR - REMPLACEMENT FILTRE A GASOIL - REMPLACEMENT FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR - REMPLACEMENT FILTRE DE PILOTAGE - VIDANGE MOTEUR - GRAISSAGE MACHINE COMPLÉMENT HYDRAULIQUE ET ÉCHANGE RENIFLARD REMPLACEMENT PRÉFILTRE GASOIL TEST LLMC CALIBRATION CONTRÔLE NIVEAUX DIFFERENTIELS , PONTS ET BOÎTE DE VITESSE CONTRÔLE SERRAGE ROUES												
MAIN D'OEUVRE	TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Tech.</th> <th style="width: 15%;">M.O.</th> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 45%;">Tps.</th> </tr> <tr> <td>EFU</td> <td>MOEP</td> <td>03 Avr. 2023</td> <td>01h30</td> </tr> <tr> <td>EFU</td> <td>MOEP</td> <td>03 Avr. 2023</td> <td>02h30</td> </tr> </table>	Tech.	M.O.	Date	Tps.	EFU	MOEP	03 Avr. 2023	01h30	EFU	MOEP	03 Avr. 2023	02h30	
Tech.	M.O.	Date	Tps.										
EFU	MOEP	03 Avr. 2023	01h30										
EFU	MOEP	03 Avr. 2023	02h30										
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Réf. Art. / Prestation</th> <th style="width: 20%;">Désignation :</th> <th style="width: 20%;">Nombre</th> </tr> <tr> <td>7447614</td> <td>KIT MAINTENANCE 500 HR</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Réf. Art. / Prestation	Désignation :	Nombre	7447614	KIT MAINTENANCE 500 HR	1							
Réf. Art. / Prestation	Désignation :	Nombre											
7447614	KIT MAINTENANCE 500 HR	1											

TRAVAUX DEMANDES NON JUSTIFIES
REMPLACEMENT FILTRE A AIR EXT REMPLACEMENT FILTRE AIR INT VIDANGE DES REDUCTEURS

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Eric Fuchs Signé le 03 Avr. 2023 à 21h45 Par Fuchs Eric 	Essai concluant			Signé le 03 Avr. 2023 à 21h45 

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Eric Fuchs

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	16 Mar. 2023		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL3870HF N° Série : B3ZV18058 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 388 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : 03.88.58.30.50 Tél. : Fax : 03.88.58.30.54 Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 15 Mar. 2023 Prise en charge : 15 Mar. 2023			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS				TRAVAUX EFFECTUES	
				CONTROLE DEF AUT SCR VALISE MOTEUR ET LECTURE CODES ENREGISTRÉS. ÉCRASEMENT ET TEST DCU. ROUTINE TEST. DÉFAUT DEF PUMP PRESSURE MAX DÉPOSE VENTILATEUR DEF ET VÉRIFICATION PRISES ÉLECTRIQUES DCU NETTOYAGE PRISE DCU AVEC NETTOYANT CONTACTS SUPPLY MODULE NON FIXÉ AU CHASSIS , POSE DES DEUX VIS MANQUANTES VALISE MOTEUR ET INTÉGRALITÉ DES TESTS DCU. PLUS DE CODE PANNES SERVICE ANALYSEUR ET MISE À JOUR CONTRÔLEURS	
MAIN D'OEUVRE				TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION	
Tech.	M.O.	Date	Tps.		
EFU	MOEP	16 Mar. 2023	03h30		
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS					
Réf. Art. / Prestation		Désignation :		Nombre	
VISSERIEPETIT		VISSERIE M4 - M8		1	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 16 Mar. 2023 à 21h44 Par Fuchs Eric 	Essai concluant			Signé le 16 Mar. 2023 à 21h44 


Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Eric Fuchs

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	28 Avr. 2023		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL3870HF N° Série : B3ZV18188 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 368 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : 03.88.58.30.50 Tél. : Fax : 03.88.58.30.54 Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 05 Avr. 2023 Prise en charge : 05 Avr. 2023			
			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS	TRAVAUX EFFECTUES								
	REMPLACEMENT BRIDE SCR REMPLACEMENT FLEXIBLES EN PIED DE MAT PAR SOUS-TRAITANT EXTRACTION ANCIENS COLLIERS CASSÉS ET MISE EN PLACE COLLIERS NEUFS SERVICE ANALYSEUR ET MISE À JOUR CONTRÔLEURS COUPURE MOTEUR, EN GRANDE VITESSE SUR ROUTE. SERVICE ANALYSEUR, COUPURE SURVITESSE ACTIVE. PAS DE CODES DÉFAUTS. PAS DE CALIBRATION. FONCTIONNEMENT NORMAL, LORS DE LA PRISE DE VITESSE EN DESCENTE.								
MAIN D'OEUVRE	TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Tech.</th> <th style="width: 15%;">M.O.</th> <th style="width: 20%;">Date</th> <th style="width: 50%;">Tps.</th> </tr> <tr> <td>EFU</td> <td>MOEP</td> <td>28 Avr. 2023</td> <td>01h15</td> </tr> </table>	Tech.	M.O.	Date	Tps.	EFU	MOEP	28 Avr. 2023	01h15	
Tech.	M.O.	Date	Tps.						
EFU	MOEP	28 Avr. 2023	01h15						
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS									
Réf. Art. / Prestation	Désignation :	Nombre							
9898	REMPLACEMENT FLEXIBLE EN PIED DE MAT	1							

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 28 Avr. 2023 à 19h04 Par Fuchs Eric 	Essai concluant			Signé le 28 Avr. 2023 à 18h58 