

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

REÇU

29 JUIN 2023

				NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
				WOQV0426768	28-06-23
NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COLLECTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	1
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

SEGMENT: 01

LAVAGE MACHINE

LAVAGE MACHINE
10H

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
		PRIX FERME M-O				1400.00 *
		SEGMENT 01 TOTAL				1400.00 T

SEGMENT: 02

EFFECTUER ANALYSE TECH.INSPECTION 2

EFFECTUER INSPECTION TA2

RÉCLAMATION :

EFFECTUER INSPECTION TA2

CORRECTIONS :

28 AVRIL 2023

INSPECTION VISUEL, RÉCHAUFFER MACHINE, RUNNING
CHEKS. BRANCHER CADRANS ET COMMENCER PRISE DE
PRESSIONS. PRENDRE LES ÉCHANTILLONS D HUILES.
ENLEVER PANNEAU ET GARDE.

29 AVRIL 2023

RÉCHAUFFER MACHINE, PRIS PRESSION IMPLEMENT,
MARGIN, TORQUE INLET/OUTLET, PRESSION FAN HI/LOW.
VÉRIFIER LES PRESSIONS RELIEF VALVE TRANSMISSION,
TRANSMISSION. CLUTCH PRESSURE, BRAKE PRESSURE,
TRANSMISSION LUBE ET STEERING POMPE.

24 MAI 2023

INSTALLÉ PANNEAUX QUI ONT ÉTÉ ENLEVÉ POUR LA PRISE
DE PRESSION

25 MAI 2023

FAIT LE BLOWBY TEST, RÉSULTAT BON 328 FT CU/HR.

PRIX FERME TOTAL 2000.00 *

SEGMENT 02 TOTAL 2000.00 T

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat

Une Division de Toromont Industries Ltd.

C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.

Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

TOROMONT



Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NO. RÉFÉRENCE		F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION	PAGE
VL13471		26-04-23	G-52	Q139005	WOQV0426768	28-06-23	2
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	NO. COMMANDE		PAGE	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	G-52		2	
				TPS # : 892135443 RT0001			
				TVQ # : 1021938901 TQ0002			

SEGMENT: 03

DEPOSE ET POSE CONVERTISSEUR DE COUPLE

DEPOSE ET POSE TORQUE
20H

RÉCLAMATION :
DÉPOSE ET POSE DU TORQUE POUR RÉPARATION

CORRECTIONS :
30 AVRIL 2023
DRAINÉ HUILE DU TORQUE ET DÉCONNECTÉ LES HOSES.
ENLEVÉ TORQUE.

1 MAI 2023
NETTOYÉ OUTLET VALVE ET OUVRIR POUR RESEALÉ.
COMMANDÉ LES SPRING.

2 MAI 2023
ENLEVER LA POMPE QUI EST ENTRE LE TORQUE ET LA
TRANSMISSION (POWERTRAIN POMPE).

4 MAI 2023
ENLEVER LE BEARING SUR LA FLYWHEEL QUI RELIE LE
SHAFT DU TORQUE.
NETTOYER LA SURFACE POUR LA POSE, NETTOYER LA GEAR
ET REPOSER NOUVEAU BEARING.

9 MAI 2023
INSTALLATION DU TORQUE. CHANGER LES HOSES POUR
POSER LE TORQUE.
RENTRE LE TORQUE EN ENLIGNANT LES GEARS COMME IL
FAUT ET VISSER 3 BOLTS POUR LE TENIR EN PLACE.

10 MAI 2023
METTRE LES BOLTS APRÈS LE TORQUE, LOCTITE ET
TORQUER.
BRACKET CROCHIE DANS UN ENDROIT TRÈS DIFFICILE
D'ACCÈS. DUE LA DÉCROCHIR EN PLACE POUR INSTALLER
UN DES BOLTS POUR LE TORQUE. COMMANDER DES ORING
MANQUANT POUR LE LA RELIEF VALVE, INSTALLER LA
RELIEF, CONNECTER LES HOSES DE POWERTRAIN,
INSTALLER LE DRIVE SHAFT AVEC NOUVELLE BOLT ET
TORQUER.

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INV 594.1-2023-06-01-CD OUSRV01-06/28/23 06 25 XUPN02F122

TOROMONT CAT

Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	3
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #:	RT0001
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #:	1021938901 TQ0002

11 MAI 2023
FINALISER L'INSTALLATION DU FILAGE ET LE SÉCURISER
À PLUSIEURS ENDROITS. FINIR DE CONNECTER LES HOSES
RESTANTE.

24 MAI
NETTOYER LES BELLY PAN ET LES POSER.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
16	0S-0484	BOULON	S 000	3.15	50.40	
16	5P-7213	SPACER/40X50X3	S 000	.67	10.72	
2	9P-0356	ROULEMENT À AIGS	000	199.44	398.88	
PIÈCES TOTL				SEG. 03		60.00 *
PRIX FERME M-O						3678.40 *
SEGMENT 03 TOTAL						4138.40 T

43300

SEGMENT: 04

DEPOSE ET POSE TRANSMISSION

DEPOSE ET POSE TRANSMISSION
20H

RÉCLAMATION:
DÉPOSE DE LA TRANSMISSION POUR RÉPARATION

CORRECTIONS :
29 AVRIL 2023
ENLEVÉ TOWING ATTACHEMENT ET JACKÉ MACHINE.
DRAINÉ LES HUILES, ENLEVÉ DREIVE SHAFT.
ENLEVÉ TRANSMISSION.

30 AVRIL 2023
NETTOYER INTÉRIEUR DU CASE POUR RECEVOIR LA
TRANSMISSION.

10 MAI 2023
PRÉPARER POSE TRANSMISSION. ATTACHER TRANSMISSION
ET RENTRER DANS LE TROU.

11 MAI 2023
NETTOYER SURFACES DU MANIFOLD POUR LE RIPPER.

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INVSRV-1-2023-06-01-CD OVS/RV01-06/28/23-06-25 (KUPR02F122)

TOROMONT

Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E. Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

				NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
				WOQV0426768	28-06-23
NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	4
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

INSTALLER LE MANIFOLD EN PLACE ET SÉCURISER LE
 FILAGE.

 21 MAI 2023

NETTOYER ET INSTALLER ESSIEUX

 24 MAI 2023

NETTOYÉ LE HITCH ET INSTALLER SUR LA MACHINE.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	1M-9011	JOINT,	S 000	34.86	34.86	
1	2D-6506	JOINT. TORIQUE	S 000	33.25	33.25	
1	5P-4057	JOINT,	S 000	33.92	33.92	
2	5P-5846	JOINT. TORIQUE	S 000	28.74	57.48	
1	8M-4390	JOINT-TORIQUE.	S 000	12.03	12.03	
2	9M-7002	JOINT. TORIQUE	S 000	11.99	23.98	
1	061-9455	JOINT,	S 000	23.20	23.20	
1	337-5270	ELEMENT AS-X	N 000	105.04	105.04	
1	571-5253	ELEMENT AS-X	S 000	105.04	105.04	
2	2082390	CAT FDAO 60 PAIS	946	421.47	842.94	
2	3096931	CAT HYDO ADV.10S	946	151.12	302.24	
9	8T9572	TDTO 30 PAIL 19S	946	143.46	1291.14	
2	8T9576	TDTO 50 PAIL 19S	946	157.17	314.34	

PIÈCES TOTL SEG. 04

3179.46 * **93340**

PRIX FERME M-O
 SEGMENT 04 TOTAL

3678.40 *
 6857.86 T

SEGMENT: 05

REPL.COUSSINETS/JOINTS CONVERTISSEUR DE COUPLE

RESEAL ET REBEARING TORQUE
 16H

RÉCLAMATION :
 RESEAL AND BEARING TORQUE

CAUSE DE LA PANNE :
 DEMANDE DU CLIENT. (PRÉVENTIF)

CORRECTIONS :
 2 MAI 2023

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat

Une Division de Toromont Industries Ltd.

C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INV:SRV:1.2023-06-01-CD CV:SRV:01.06/28/23-06:25 (AURN02F122)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	FIT DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	5
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001 TVQ #: 1021938901 TQ0002	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0		

INSTALLER LE TORQUE SUR UNE TABLE ET DÉMONTER LE TORQUE DIVIDER. DÉMONTER SPEED SENSORS FITTING DE HOSE ET DÉMONTER HOSE.
 DÉPOSER SHAFT, SÉPARER LE TORQUE DU HOUSING, DÉPOSER IMPELLER ET DÉPOSER STATOR.

 3 MAI 2023

FINIR DE DÉSASSEMBLER TORQUE. NETTOYAGE DES PIÈCES ET INSPECTION, CAM DU STATOR MARQUER PAR LES ROULEAUX PLUS LOUSSE DANS STATOR. COMMENCER LE REMPLACEMENT DES BEARING ET CUP DES COMPOSANTE INTERNE DU TORQUE. NETTOYER LES PIÈCES AVEC BROUSSE ACIER ET TYPHOON. DÉMONTER LE PLANÉTAIRE, INSPECTER SHAFT ET GEAR. REMONTER AVEC PIÈCES NEUVES, DÉMONTER BEARING SUR LE SHAFT ET PORTER REMETTRE DES NEUFS.

 4 MAI 2023

REPLACEMENT DES BUSHING A 2.65 MM (SPEC 2.5 p 0.5 MM) ET 16.30 (SPEC 16.0 p 0.5 MM) DE DISTANCE. MONTER BEARING ET PORTER DE RING SUR CARRIER.

 9 MAI 2023

ASSEMBLAGE DU TORQUE SELON SIS. RESEAL ET POSE DES FITTING QUI ÉTAIS RESTER DESSUS.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
11	1T-0679	ROULEAU,	S 000	11.74	129.14	
11	1T-0680	RESSORT.	S 000	11.37	125.07	
2	1T-1278	ROULEMENT À AIGS	000	168.46	336.92	
2	1T-1282	CAGE ROULEMT	S 000	65.40	130.80	
2	1T-1589	CAGE ROULEMT	S 000	162.25	324.50	
1	1T-1590	CAGE ROULEMT	S 000	609.53	609.53	
1	1W-9860	RESSORT.	N 000	23.12	23.12	
1	2D-1523	RONDELLE	S 000	10.36	10.36	
2	2K-5986	PIN	S 000	3.52	7.04	
1	3F-3727	RONDELLE	N 000	15.30	15.30	
1	3H-1996	ROULEMENT À AIGS	000	254.24	254.24	
4	3S-2708	PIN	S 000	8.93	35.72	
1	5M-7878	RONDELLE	N 000	27.25	27.25	
1	5P-7679	CAGE ROULEMT	N 000	45.31	45.31	
1	6V-5043	JOINT D'ÉTANCHÉS	000	118.08	118.08	
1	6V-5266	JOINT. TORIQUE	S 000	19.05	19.05	
1	7G-8427	RONDELLE	S 000	147.87	147.87	
2	8B-7789	RONDELLE	S 000	24.48	48.96	

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDI disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INVSRV1 2023-06-01-00 OVSrv01-06/28/23-06-25 (XUPN02F122)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	6
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

1	8C-5230	JOINT. TORIQUE S 000	30.51	30.51
8	8E-8301	OBSOLETE 117_7DN 000	12.06	96.48
1	8H-9818	JOINT. S 000	4.32	4.32
1	8J-4351	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	22.07	22.07
12	8T-4121	SPACER/40X50X3 S 000	1.03	12.36
1	9H-0362	ROULEMENT À AIGN 000	368.60	368.60
1	9H-8712	ROLLER A S 000	78.37	78.37
1	9M-2008	RONDELLE S 000	9.96	9.96
4	9U-9660	ROULEMENT À AIGN 000	26.23	104.92
1	9W-6990	BAGUE D'ÉTANCHÉS 000	157.90	157.90
1	002-3136	RONDELLE N 000	110.48	110.48
1	109-0119	RONDELLE S 000	16.37	16.37
1	115-3514	RESSORT. N 000	21.18	21.18
1	155-5161	SEAL-OIL-DAM S 000	137.65	137.65
1	155-6648	CONE S 000	126.63	126.63
1	156-4575	JOINT - TYPE LÈS 000	130.62	130.62
1	156-7239	STATOR N 000	2347.47	2347.47
2	156-7485	ROUL.BILLES SLEN 000	42.92	85.84
1	157-0688	JOINT.RETENUE S 000	5.85	5.85
2	165-4854	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	16.61	33.22
2	186-3075	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	55.57	111.14
1	225-3186	BOYAU A N 000	83.56	83.56
1	284-3599	CAM-FREEWHEEL S 000	1899.10	1899.10
1	330-8196	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	8.34	8.34
1	451-4761	COUSSINET-CU S 000	146.64	146.64

PIÈCES TOTL SEG. 05

8557.84 *

43340

PRIX FERME M-O
 SEGMENT 05 TOTAL

2942.72 *
 11500.56 T

SEGMENT: 06

REEMPL.COUSSINETS/JOINTS TRANSMISSION

RESEAL ET REBEARING TRANSMISSION
 64H

RÉCLAMATION :
 RESEAL AND BEARING TRANSMISSION

CAUSE DE LA PANNE :
 PRÉVENTIF

CORRECTIONS :

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

*Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.*

INVSrv01-2023-06-01-CD OVSrv01-06/28/23-06-25 (XURN02F122)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	7
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #:	RT0001
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #:	TQ0002

1 MAI 2023
 COMMANDÉ LES SEAL/ORING POUR RESEALÉ CE QUI SE
 BOLT SUR LE HOUSING DU DIFFÉRENTIEL
 DÉMONTÉ LE BEVEL GEAR TRANSFERT.
 DÉMONTÉ AU COMPLET LE PLANÉTAIRE DE LA
 TRANSMISSION.

 2 MAI 2023
 ENLEVER LES BEARING RESTANT SUR LES GEARS.
 INSPECTION DES PIÈCES.

 3 MAI 2023
 TERMINÉ INSPECTION DES PIÈCES DU PLANÉTAIRE.
 COMMENCÉ L'ASSEMBLAGE DU BEVEL GEAR TRANSFERT.
 METTRE BEARING SUR LES GEARS.
 FAIRE AJUSTMENT DES END PLAY SUR LES DEUX GEAR.

 4 MAI 2023
 NETTOYER TUBE DU FILTRE TRANSMISSION.

 5 MAI 2023
 TERMINÉ L AJUSTEMENT DE BEVEL GEAR TRANSFERT.
 ASSEMBLÉ LES PLANÉTAIRE.
 COMMENCÉ L'ASSEMBLAGE DE LA TRANSMISSION.

 6 MAI 2023
 TERMINÉ LE PLANÉTAIRE.
 INSTALLÉ LES VALVES ET LE HARNESS.
 ASSEMBLÉ LA MAIN RELIEF VALVE.
 PRÉPARÉ LE BEVEL GEAR ET TRANSFERT POUR LE
 CONNECTÉ SUR LE PLANÉTAIRE.
 INSTALLÉ LES O-RING NÉCESSAIRE ET CONNECTÉ LE
 BEVEL GEAR TRANSFERT.

 7 MAI 2023
 TERMINÉ LA TRANSMISSION, INSTALLATION DES PLUGS,
 TRAINER, DRAIN PLUG ETC.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	1L-7388	RONDELLE	S 000	107.64	107.64	
1	1M-9351	RESSORT.	N 000	112.96	112.96	
2	1P-3934	EPAULEMENT	S 000	79.67	159.34	
2	1P-3935	CONE	S 000	232.27	464.54	
1	2H-3931	JOINT,	S 000	8.41	8.41	
1	3D-8317	RONDELLE	S 000	.75	.75	

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

*Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.*

INV.SRV.1-2023-06-01-00 [XUPN02F122] INV.SRV.1-06/28/23-06-25 [XUPN02F122]

TOROMONT CAT

Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	8
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001 TVQ #: 1021938901 TQ0002	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0		

2	3E-4352	SPACER/40X50X3 S 000	.85	1.70
1	3J-1907	JOINT, S 000	2.10	2.10
8	3S-2708	PIN S 000	8.93	71.44
2	3T-4377	JOINT ÉTANCHÉITS 000	12.08	24.16
1	3T-8729	ROULEMENT À AIGS 000	23.86	23.86
1	4B-9880	BOULLE S 000	.61	.61
1	4F-2129	ROULEMENT À AIGS 000	243.48	243.48
1	4F-2294	ECROU, N 000	.34	.34
1	4H-0019	ROLLER A S 000	287.28	287.28
1	4M-2381	RESSORT, S 000	6.93	6.93
2	5D-5957	JOINT, S 000	41.55	83.10
2	5M-2894	SPACER/40X50X3 S 000	.73	1.46
2	5M-3038	JOINT, TORIQUE S 000	15.24	30.48
10	5M-6126	COUSSINET-A S 000	33.17	331.70
4	5P-3930	ROULEMENT À AIGS 000	26.82	107.28
1	5P-4889	JOINT, S 000	34.17	34.17
4	5P-5296	RONDELLE S 000	19.98	79.92
1	5P-5297	RONDELLE S 000	47.90	47.90
5	5P-7530	JOINT, TORIQUE S 000	13.27	66.35
1	5P-7592	CAGE ROULEMT S 000	80.86	80.86
1	5P-8194	RINGORETAIN S 000	138.93	138.93
1	6B-6863	DOWEL S 000	1.99	1.99
12	6I-8500	PLAQUE, N 000	489.91	5878.92
5	6I-9788	ENGRENAGE PLANEN 000	321.32	1606.60
1	6J-3473	RONDELLE S 000	26.48	26.48
2	6S-2828	EPAULEMENT S 000	81.12	162.24
2	6S-2829	CONE N 000	209.72	419.44
3	6V-0473	RONDELLE S 000	12.41	37.23
2	6V-0852	BOUCHON, S 000	8.75	17.50
2	6V-1179	JOINT, S 000	32.96	65.92
1	6V-2404	SPACER/40X50X3 S 000	40.23	40.23
1	6V-2478	RONDELLE S 000	25.63	25.63
1	6V-3965	MAMELON-A S 000	43.29	43.29
1	6V-6353	JOINT, TORIQUE S 000	41.19	41.19
1	6Y-0061	ROUE DENTÉE N 000	577.60	577.60
4	6Y-2811	ROULEMENT À AIGS 000	38.60	154.40
1	7D-1677	CAGE ROULEMT S 000	58.19	58.19
2	7G-2830	RONDELLE S 000	160.09	320.18
1	7H-7628	COUSSINET-A S 000	137.95	137.95
10	7H-7658	RESSORT, S 000	22.12	221.20
4	7T-8816	ROULEMENT À AIGS 000	137.43	549.72
1	7T-9369	ENGRENAGE, SUN N 000	568.51	568.51
2	8D-1817	EPAULEMENT S 000	83.80	167.60
2	8D-1819	CONE S 000	250.53	501.06
1	8D-9739	JOINT, S 000	68.90	68.90
8	8E-8299	OBSOLETE 117_7DS 000	11.10	88.80

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat

Une Division de Toromont Industries Ltd.

C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

TOROMONT CAT

Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

				NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
				WOQV0426768	28-06-23
NO. RÉFÉRENCE	FT DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS # : 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ # : 1021938901 TQ0002	
PAGE					
9					
8	8E-8303	OBSOLETE 117 7DS 000	13.30	106.40	
20	8E-8304	OBSOLETE 117 7DS 000	13.30	266.00	
2	8H-5352	ROULEMENT À AIGS 000	77.78	155.56	
4	8M-4432	JOINT. TORIQUE S 000	6.80	27.20	
2	8M-5010	JOINT-TORIQUE. S 000	11.52	23.04	
1	8M-5255	JOINT-TORIQUE. S 000	19.30	19.30	
1	8P-0058	JOINT. S 000	8.35	8.35	
4	8P-1916	ROUE DENTÉE N 000	273.55	1094.20	
3	8P-2019	BAGUE D'ÉTANCHÉS 000	97.97	293.91	
4	8P-2022	BAGUE D'ÉTANCHÉS 000	106.13	424.52	
1	8P-2023	BAGUE D'ÉTANCHÉS 000	84.91	84.91	
1	8P-2053	BAGUE D'ÉTANCHÉS 000	57.15	57.15	
1	9G-0286	BAGUE D'ÉTANCHÉS 000	99.98	99.98	
1	9G-0832	DOWEL N 000	25.51	25.51	
1	9G-6744	ROULEMENT À AIGS 000	23.88	23.88	
15	9M-1974	SPACER/40X50X3 S 000	.59	8.85	
10	9P-7390	DISQUE-A S 000	315.96	3159.60	
12	9X-2125	BOULON S 000	1.52	18.24	
2	031-0218	BOULON N 000	3.32	6.64	
1	033-6031	JOINT TORIQUE S 000	31.77	31.77	
2	061-6711	RONDELLE S 000	11.69	23.38	
1	061-9455	JOINT, S 000	23.20	23.20	
2	068-8093	RONDELLE S 000	30.67	61.34	
1	104-6730	JOINT. S 000	4.89	4.89	
1	111-4919	JOINT-ÉTANCHÉITS 000	67.96	67.96	
2	112-1574	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	14.50	29.00	
5	112-4511	RESSORT. S 000	2.19	10.95	
2	118-8586	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	9.96	19.92	
1	118-8706	JOINT. TORIQUE S 000	13.89	13.89	
1	131-4091	JOINT-ANNEAU S 000	58.88	58.88	
1	146-6669	JOINT. N 000	17.03	17.03	
1	191-8304	CAPTEUR (GR) - S 000	314.76	314.76	
1	191-8305	CAPTEUR GP N 000	322.53	322.53	
2	203-3940	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	4.32	8.64	
1	214-7568	JOINT-ANNEAU. S 000	8.20	8.20	
1	216-0273	JOINT - TYPE LÈS 000	90.67	90.67	
1	228-7096	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	18.34	18.34	
1	238-5082	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	13.37	13.37	
5	244-3114	ENS. SOUPAPES MDS 000	505.22	2526.10	
1	287-5812	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	46.01	46.01	
3	295-5609	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	18.73	56.19	
5	370-9775	DISQUE - FRICTIN 000	131.52	657.60	
4	370-9778	DISQUE - FRICTIN 000	92.78	371.12	
20	382-6924	RESSORT. N 000	16.95	339.00	
1	416-0654	JOINT - CONDUITS 000	53.60	53.60	
1	441-7029	HARNES AS-X N 000	773.75	773.75	

INVSRV01-06/28/23-06-25 [XUPN02F12Z]

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	10
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #:	RT0001
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #:	TQ0002

PIÈCES TOTL SEG. 06 26163.79 * **4334**
 PRIX FERME M-O 11770.88 *
 SEGMENT 06 TOTAL 37934.67 T

SEGMENT: 07

INSPECTION MOTEUR

INSPECTION MOTEUR
 4H

RÉCLAMATION :
 VÉRIFIER MOTEUR

 CORRECTIONS :
 PRENDRE BLOW BY

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	1R-1808	FILTREUR AS-LU S 000		50.28	50.28	
		PIÈCES TOTL	SEG. 07			50.28 * 43700
		PRIX FERME M-O				735.68 *
		SEGMENT 07 TOTAL				785.96 T

SEGMENT: 09

REPLACEMENT BOYAUX & CANALISATIONS

REPLACER HOSES
 8H

RÉCLAMATION :
 HOSE ENDOMMAGÉ

 CAUSE DE LA PANNE :
 VÉRIFIER HOSES TRÈS SEC ET CRAQUER

 CORRECTIONS :
 REPLACER UNE HOSE ET LES AUTRES FAUT ATTENDRE QUE
 LE TORQUE ET TRANSMISSION ONT ÉTÉ INSTALLER.

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INV SRV-1-2023-08-01-00 OVS RV01-06/28/23-06-25 (XUPN02F122)

TOROMONT



Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	11
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	DBT	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

NETTOYER CASE DE LA TRANSMISSION.

9 MAI 2023
INSTALLER HOSE DE TEST PORT ET HOSE DE POWERTRAIN.
REMPLENER LES HOSES ENDOMMAGER QUI ÉTAIT
COMMANDER.

10 MAI 2023
POSER LES HOSES QUI RESTES EN DESSOUS ET LAISSER.
VIDER LE TUBE DU COOLER.

11 MAI 2023
REGARDER PAR OU PASSER POUR CHANGER UNE HOSE.
COMMENCER À ENLEVER DU STOCK. ENLEVER DES
Panneaux, DÉPLACER DES HOSES ET ENLEVER DES
COMPOSANTES POUR AVOIR ACCÈS À LA HOSE À CHANGER.

12 MAI 2023
ENLEVER LE RECEIVER/DRYER, ENLEVER PLUSIEURS
CLAMPS ET DÉPLACER HOSES ET CÂBLE A BATTERIE, HOSE
A COOLANT AFIN D'AVOIR ACCÈS A LA HOSE À CHANGER.
CHANGER LA HOSE ET REPLACER LE TOUT ET CE QUE
J'AVAIS ENLEVÉ HIER.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
6	6V-8397	JOINT,	S 000	2.13	12.78	
2	6V-9746	JOINT. TORIQUE	S 000	2.40	4.80	
2	7M-8485	JOINT,	S 000	3.53	7.06	
1	209-1459	BOYAU A	N 000	248.41	248.41	
1	209-1461	BOYAU A	N 000	93.24	93.24	
1	209-1463	BOYAU A	N 000	75.45	75.45	
2	295-6897	BOYAU A	N 000	241.79	483.58	
PIÈCES TOTL					SEG. 09	925.32 * 43340
PRIX FERME M-O						1471.36 *
SEGMENT 09 TOTAL						2396.68 T

SEGMENT: 10

DEPOSE ET POSE REDUCTEUR LATERAL

DEPOSE ET POSE FINAL DRIVE
16H

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

*Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.*

INVSRV-1-2023-06-01-CO OUSRV01-06/28/23-06-25 (XUPN02F12Z)

TOROMONT

Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E. Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	12
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE		KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001
AA	D8T	0FMC01875		18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002

RÉCLAMATION :
DEPOSE ET POSE FINAL DRIVE POUR INSPECTION.

CAUSE DE LA PANNE :
VÉRIFIER ET REMONTER AU BESOIN (PÉVENTION)

CORRECTIONS :
1 MAI 2023
SPLITÉ TRACK, SORTIR STEERING MOTOR ET FLANGE POUR
SORTIR FINAL DRIVE.

2 MAI 2023
DÉPOSE DES 2 FINAL DRIVE ET FAIRE UN BON NETTOYAGE
CAR CASE DE TRANSMISSION CONTAMINÉ

8 MAI 2023
INSTALLER FINAL DRIVE ET TRACK ET ENSUITE TOUT
TORQUER LES BOLTS.

19 MAI 2023
FINIR REMONTAGE DU STEERING DIFF/BRAKE ASSEMBLY.
POSE FINAL DRIVE ET STEERING MOTOR.

20 MAI 2023
TERMINER INSTALLATION FINAL DRIVE.
TORQUE DES BOLTS ET INSTALLATION DU MOTEUR
HYDRAULIQUE.
POSER HOSE DE STEERING MOTEUR ET LE FILAGE.

25 MAI 2023
REMPLIR FINAL DRIVE DROITE ET AJUSTER CELUI DE
GAUCHE.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	3N-0759	RONDELLE	N 000	68.22	68.22	
1	5J-2383	JOINT. TORIQUE	S 000	11.93	11.93	
14	5P-7665	BOULON	S 000	3.99	55.86	
4	6V-1724	BOULON	S 000	9.21	36.84	
4	6V-1725	BOULON	S 000	12.49	49.96	
14	6V-5841	RONDELLE DURE	S 000	2.85	39.90	
1	7G-1596	RONDELLE	N 000	79.51	79.51	
14	7H-3608	ECROU.	S 000	3.77	52.78	

PIÈCES TOTL SEG. 10

395.00 * **43600**

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

*Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.*

INVSERV-1-2023-06-01-CD (XUPN02F12Z) OVSERV01-06/28/23-06-25 (XUPN02F12Z)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	FIN DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	13
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #:	RT0001
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #:	TQ0002

PRIX FERME M-O 3678.40 *
 SEGMENT 10 TOTAL 4073.40 T

SEGMENT: 11

INSPECTION REDUCTEUR LATERAL

INSPECTION FINAL DRIVE
 RESEAL ET REBEARING FINAL DRIVE
 52H

RÉCLAMATION :
 INSPECTION FINAL DRIVE

CAUSE DE LA PANNE :
 RESEAL ET BEARING EN PRÉVENTION

CORRECTIONS :
 3 MAI 2023
 DÉMONTER FINAL DRIVE DROIT ET FAIRE LISTE DE
 PIÈCES. SUIVRE PROCÉDURE POUR DÉSASSEMBLER
 STEERING DIFFÉRENTIEL ET BRAKE.
 ENLEVÉ LES CUP ET NETTOYÉ MORCEAUX.

4 MAI 2023
 FINIR LE DÉMONTAGE FINAL DRIVE DROIT ET INSPECTION
 DES PIÈCES. DÉPRESSER LES GEARS SUR LA PRESSE.
 COMMENCER À ENLEVER LES BEARINGS CUPS, LE DUO-CÔNE
 SEAL ET LES CÔNE BEARINGS.

5 MAI 2023
 INSTALLER CUP ET BEARING DANS FINAL DRIVE,
 NETTOYER LES SURFACES POUR FACILITER LE REMONTAGE.
 REMONTER FINAL DRIVE DROIT, REFAIRE FILET A
 QUELQUE REPRISE CAR FILET ENDOMMAGER.
 DÉPRESSER LES GEARS. ENLEVER AU TORCHE LES BEARING
 ET LES SUPPORT DE BEARING. NETTOYAGE DES PIÈCES.
 ENLEVÉ LES CUP DANS L'AUTRE FINAL DRIVE.

6 MAI 2023
 DUE DÉMONTER UNE PARTIE DU FINAL DRIVE IL Y AVAIT
 UNE FUITE D'AIR SELON LE TESTE, APRÈS DÉMONTAGE
 VUE QUE SEAL PLASTIQUE BLANC BRISÉ. CHANGER ET
 REMONTER TOUJOURS PETITE FUITE.

INV/SRV-1-2023-06-01-CD OVS/RV01-06/28/23-06-25 (XUPN02F122)

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEF disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE		DATE DE FACTURATION	
WOQV0426768		28-06-23	
NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005
MARQUE		NO. COMMANDE	
AA		G-52	
MODÈLE		PAGE	
D8T		14	
NO. SÉRIE		KM/HRS	
0FMC01875		18070.0	
		TPS #: 892135443 RT0001	
		TVQ #: 1021938901 TQ0002	

LAVET ET MONTER FINAL DRIVE GAUCHE.

 7 MAI 2023
 CONTINUER LE NETTOYAGE ET MONTAGE DU FINAL DRIVE GAUCHE.

 8 MAI 2023
 RE-DÉMONTÉ CÔTÉ DROIT POUR RÉPARER PETITE FUITE POUR VÉRIFIER PISTON. REMONTÉ LE TOUT.

 11 MAI 2023
 NETTOYER SURFACE ET PRESSER BEARING SUR SHAFT ET LE OUTER BEARING. SORTIR LES OUTILS POUR ROLLING TORQUE ET CHERCHER PLATE POUR FITTER OUTILS.

 13 MAI 2023
 COMMENCER PROCÉDURE POUR LE PRELOAD DU BEATING. FAIRE MODIFICATION SUR UNE PIÈCE POUR ÊTRE CAPABLE DE BIEN MESURE LA PROFONDEUR POUR LE PRELOAD DU BEARING. INSTALLER LA PIÈCES MODIFIER ET FAIRE LA PROCÉDURE POUR LE BEARING, ÉTAIT TROP SERRER DONC J'AI DÛ LE LOUSSER ET REFAIRE LA PROCÉDURE. LE ROLLING TORQUE ET PARFAIT DANS LA SPEC DE 28 IN/LBS, MESURER LES SHIMS ET LES INSTALLER EN PLACE.

 16 MAI 2023
 NETTOYER TOUTE MES PIÈCES ET COMMENCER REMONTAGE. POSER PISTON. BARRURE DE PISTON COMMENCER À METTRE TOUTE LES DISQUES. METTRE TOUTE LES DISQUES ET FERMER PARTI DU TOP DU BRAKE HOUSING. TESTÉ BRAKE ET FUITE D'AIR DONC TOUTE DÉMONTÉ ET VÉRIFIER ÉTAT DES SEALS.

 18 MAI 2023
 FAIRE REMONTAGE DU STEERING DIFF/BRAKE ASSEMBLY. FAIRE ROLLING TORQUE DE PINION STEERING DIFF A 12IN/LB (SPEC À 3 A 12). ENSUITE FAIRE BACKLASH. PINION/COURONNE À 0,006" SPEC: 0.0083p0,003". COMMENCER REMONTAGE PLANÉTAIRE STEERING DIFFÉRENTIEL.

 19 MAI 2023
 FINIR REMONTAGE DU STEERING DIFF/BRAKE ASSEMBLY.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
---	-----	-----	---	-----	-----	-----

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INV/SRV/1-06/28/23-06-25 (KUPN02F122)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	15
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

16	1M-7911	EPAULEMENT	N 000	54.62	873.92
16	1M-7912	CONE	N 000	74.55	1192.80
1	2K-9295	CONE	N 000	203.63	203.63
2	2R-0098	JOINT. TORIQUE	S 000	25.56	51.12
1	3B-4124	EPAULEMENT	S 000	79.32	79.32
8	3D-2895	JOINT,	N 000	9.78	78.24
6	3K-0360	JOINT,	S 000	2.36	14.16
12	3S-2708	PIN	S 000	8.93	107.16
2	5F-2465	EPAULEMENT	S 000	249.97	499.94
2	5F-7054	JOINT,	S 000	2.94	5.88
12	5M-0578	COUSSINET-A	S 000	35.72	428.64
4	5M-7925	COUSSINET-A	S 000	59.12	236.48
6	6F-6673	JOINT,	S 000	3.90	23.40
3	6P-5317	RONDELLE	N 000	96.20	288.60
2	6T-0850	SPACER/40X50X3	N 000	170.73	341.46
1	6V-0330	EPAULEMENT	S 000	104.82	104.82
2	6V-0662	EPAULEMENT	N 000	113.37	226.74
2	6V-0663	CONE	N 000	331.99	663.98
2	6V-0664	CONE	N 000	680.88	1361.76
2	6Y-0859	JOINT,	S 000	418.42	836.84
8	6Y-9373	OBSOLETE 117_7DN	000	171.99	1375.92
2	7H-4566	EPAULEMENT	N 000	55.25	110.50
4	7T-2530	RONDELLE	N 000	174.53	698.12
16	7T-9526	CONE	N 000	112.44	1799.04
16	7T-9527	EPAULEMENT	N 000	84.45	1351.20
1	7X-0366	BOULON	N 000	6.83	6.83
2	7X-4777	JOINT,	S 000	75.01	150.02
2	8D-4771	JOINT,	S 000	26.57	53.14
22	8E-8307	OBSOLETE 117_7DS	000	14.62	321.64
2	8J-1665	JOINT. TORIQUE	S 000	13.42	26.84
2	8M-4438	JOINT. TORIQUE	S 000	4.46	8.92
5	8P-8357	RONDELLE	N 000	89.68	448.40
1	8T-0072	CONE	N 000	271.35	271.35
8	8T-4223	SPACER/40X50X3	S 000	1.52	12.16
8	8T-8917	BOULON	S 000	2.38	19.04
2	9H-0846	JOINT. TORIQUE	S 000	26.99	53.98
4	9W-7925	ROULEMENT À AIGN	000	117.32	469.28
4	9W-7926	ROULEMENT À AIGN	000	68.40	273.60
2	005-4834	CONE	N 000	76.37	152.74
8	034-3557	BOULON	S 000	1.34	10.72

PIÈCES TOTL SEG. 11
 PRIX FERME M-O
 SEGMENT 11 TOTAL

15232.33 * **43600**
 9563.84 *
 24796.17 T

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INV SRV-1-2023-06-01-CD OVPN02F122 OVSRO1-06/28/23-06-25 (XUPN02F122)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	16
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001 TVQ #: 1021938901 TQ0002	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0		

SEGMENT: 12

REPARATION MOTEUR

RÉPARER MOTEUR
60H

RÉCLAMATION:

MID LIFE MOTEUR

CAUSE DE LA PANNE :

MID LIFE

CORRECTIONS :

1 MAI 2023

EFFECTUER PARTS LIST POUR MIDLIFE MOTEUR, SORTIR
PIÈCES ET COMMANDER.

3 MAI 2023

EFFECTUER DÉPOSE DES PANNEAUX ET GROUPE SCR.

EFFECTUER REMPLACEMENT CARTRIDGE TURBO.

REPLACEMENT POMPE A EAU, COMMENCER REMPLACEMENT
DES THERMOSTHAT.

4 MAI 2023

POSE POMPE A EAU NEUVE ET HOUSING AUTOUR DE LA
POMPE. REMPLACEMENT DE 3 HOSES A COOLANT AUTOUR DE
LA POMPE A EAU. POSE DU HOUSING SORTIE TURBO VERS
ATAAC. DÉPOSE ET POSE FUEL TRANSFERT POMPE.

8 MAI 2023

DÉPOSE DES VALVE COVERS ET DES ROCKERS SHAFT,
INSPECTER PIÈCES OK. DÉPOSE DES 6 INJECTEURS OK ,
ORING DE CUP APRÈS LACHER DONC INFORMER
CONTREMAITRE. DÉPOSE DES 6 CUPS ET EFFECTUER
NETTOYAGE ET POSE DES CUP NEUVES ET ORING NEUF OK
SELON PROCÉDURE SIS. POSE DES 6 INJECTEURS ET
PRENDRE TRIM CODE DES INJECTEUR REMAN A RENTRER
DANS ECM MOTEUR. POSE DES BOLTS NEUVES ET TORQUER
INJECTEUR. POSE DES ROCKER TORQUER SEON PROCÉDURE
SIS. POSE DES VALVES COVER.

9 MAI 2023

POSE GROUPE DPF ET HOOD, TAPER TROUS DANS LE FRAME
POUR PANNEAUX 2 CÔTÉS M16.
POSE PANNEAUX CÔTÉ BRANCHER FILAGE ET BOL A AIR.

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat

Une Division de Toromont Industries Ltd.

C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INVSRV-1-2023-06-01-CD OVSRO1-06/28/23-06-25 (XJF02F122)



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E. Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	17
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

 15 MAI 2023
 COMMENCER JOB DE BEARING DE CRANK,
 COMMANDER PIÈCES ET COMMENCER È DÉPANNER MOTEUR.

 16 MAI 2023
 DÉPOSE DE LA PAN A HUILE ET POMPE ET TUYAUX.
 EFFECTUER REMPLACEMENT DES MAIN BEARING SELON
 PROCÉDURE SIS CAT ET TORQUER FINAL.
 REMPLACER THRUST ET END-PLAY OK 0.012.
 LAVAGE DE PIÈCES POUR REMONTAGE (PAN, BOLT, ETC.)

 17 MAI 2023
 EFFECTUER REMPLACEMENT DES 6 CONNECTING ROD
 BEARING ET TORQUER SELON SIS CAT.
 NETTOYER PLOCK POUR INSTALLER PAN A HUILE.
 POSE GEAR SUR OIL POMPE OR ET TORQUER FINAL.
 POSE OIL POMPE ET TUYAUX HUILE ET TORQUER FINAL.
 POSE TUYAU SUCTION FINAL ET OIL PAN ET TORQUER.
 REMPLACER FILTRE À HUILE ET VA RESTER L HUILE À
 REMPLIR DEMAIN QUI VA ARRIVER DE MTL.
 NETTOYER LES SKID PAN ET REMPLIR DE PRESTONE,
 AUCUNE FUITE.

 18 MAI 2023
 METTRE HUILE DANS MOTEUR ET FINALISER JOB DE
 MOTEUR.

 COMPLICATIONS
 TRÈS COMPACT POUR FAIRE JOB DE BEARING IN-FRAME,
 PLUS LONG QUE D HABITUDE.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	0R-9449	POMPE À HUILE	GS 000	1346.39	1346.39	
1		FRAIS NOYAU	S 000	2042.34	2042.34	
1-		PLEIN CREDIT	S 000	2042.34	2042.34	
1	1B-8705	CLÈS	S 000	1.39	1.39	
1	1R-1808	FILTREUR AS-LU	S 000	50.28	50.28	
2	2N-5243	JOINT. TORIQUE	S 000	8.41	16.82	
126	5P-1465	CM-BOYAU	S 000	.18	22.68	
1	5P-5846	JOINT. TORIQUE	S 000	28.74	28.74	
1	5P-8068	JOINT,	S 000	26.78	26.78	
1	6V-3830	JOINT. TORIQUE	S 000	25.04	25.04	
6	8S-9191	BOULON	S 000	2.92	17.52	
4	8T-4779	BOULON	S 000	3.99	15.96	

INVSRV-1-2023-06-01-CD | XUPN02F122 | OVSrv01-06/28/23-06-25

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facturé due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

TOROMONT

Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	FT DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	18
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	OFMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

6	9X-7430	JOINT. TORIQUE S 000	9.16	54.96
4	9X-8257	SPACER/40X50X3 S 000	2.13	8.52
1	9Y-6089	JOINT. S 000	8.60	8.60
1	118-7214	JOINT. S 000	8.98	8.98
1	122-3772	JOINT. TORIQUE S 000	26.20	26.20
1	125-0434	JOINT. S 000	37.14	37.14
12	166-2904	JOINT. S 000	24.58	294.96
1	167-4407	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	6.98	6.98
1	197-8006	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	14.29	14.29
1	197-8418	JOINT. S 000	5.41	5.41
1	197-8419	JOINT. S 000	5.78	5.78
1	20R-0952	PUMP G WATER N 000	1559.75	1559.75
1		FRAIS NOYAU N 000	1290.58	1290.58
1-		PLEIN CREDIT N 000	1290.58	1290.58-
1	20R-1528	POMPE (GR) À CAN 000	401.71	401.71
1		FRAIS NOYAU N 000	157.99	157.99
1-		PLEIN CREDIT N 000	157.99	157.99-
6	20R-3455	INJECTEUR GR-PON 000	1391.00	8346.00
6		FRAIS NOYAU N 000	468.89	2813.34
6-		PLEIN CREDIT N 000	468.89	2813.34-
2	238-8647	COOLANT-ELC 1G S 000	48.46	96.92
2	238-8648	COOLANT-ELC 1G S 000	25.42	50.84
2	248-5513	RÉGULATEUR - TES 000	101.34	202.68
2	253-1752	PLAQUE DE BUTÉES 000	78.52	157.04
6	261-3450	COUSSINET TIGE S 000	72.52	435.12
6	263-4920	MANCHON-INJECTES 000	43.05	258.30
1	294-3342	BOUCHON (ENS)-RS 000	30.19	30.19
7	317-8766	ROULEMENT - MA S 000	115.12	805.84
1	341-1429	JOINT - CONDUITS 000	14.93	14.93
140	371-8094	CM HOSE BULK S 000	.74	103.60
1	384-7791	BOYAU ASSEMBLEN 000	88.32	88.32
2	416-1498	JOINT D'ÉTANCHÉS 000	10.97	21.94
1	423-2709	BOYAU ASSEMBLEN 000	79.11	79.11
1	445-1249	CARTOUCHE GP N 000	4348.71	4348.71
1	565-8021	JOINT. S 000	109.16	109.16
2	5153975	DEO ULS 15W40 1S 946	136.13	272.26

PIÈCES TOTL	SEG. 12	19405.84 *	<u>43320</u>
PRIX FERME M-O		11035.20 *	
SEGMENT 12 TOTAL		30441.04 T	

SEGMENT: 13

DEPOSE ET POSE CHAINE DE ROUL.A/PATINS

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

*Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.*

INVSRV-1 2023-06-01-CD OVSrv01-06/28/23-06-25 (X)IPN02F 1271



Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	19
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

DÉPOSE ET POSE CHAINES
 10H

RÉCLAMATION :
 DÉPOSE ET POSE CHAINES POUR ENLEVER LES FINAL DRIVE

 CAUSE DE LA PANNE :
 ACCÈS POUR DÉPOSE FINAL DRIVE

 CORRECTIONS :
 1 MAI 2023
 DÉPOSE DES TRACK POUR LA DÉPOSER DES FINAL DRIVE.

 22 MAI 2023
 POSER TRACK ET TORQUER.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
---	-----	-----	---	-----	-----	-----
		PRIX FERME M-O				1839.20 *
		SEGMENT 13 TOTAL				1839.20 T

SEGMENT: 14

NOUVEAU JOINTS D'ETANCH SOUPAPE

RESEAL VALVES ET POMPES
 10H

RÉCLAMATION :
 RESEAL

 CAUSE DE LA PANNE :
 RESEAL POWER TRAIN POMPE, VALVE ET AUTRES FITTING DU SYSTÈME.

 CORRECTIONS :
 2 MAI 2023
 DÉMANCHÉ LA POMPE À TRANSMISSION.
 NETTOYÉ LA POMPE ET LES SURFACES SUR MACHINE,
 RESEALÉ FITTING ET AUTRES CONNECTIONS SUR TRANSMISSION HOUSING.

 3 MAI 2023

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; TEDF disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

INVSRV-1-2023-06-01-CD
 CYSRV01-06/28/23-06 25
 XJRN02F122

TOROMONT CAT

Visit our web site at www.toromontcat.com
1200 3e Avenue F Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
1705 RTE DE L'AEROPORT
PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
AMOS QC J9T 3A7

NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
WOQV0426768	28-06-23

NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	20
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #:	RT0001
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #:	TQ0002

DÉMONTÉ POMPE, LAVER ET EXAMINÉ, COMMANDÉ
MORCEAUX.

5 MAI 2023
ASSEMBLÉ COUPLING AVEC LOCTITE ET TORQUÉ.

6 MAI 2023
ASSEMBLÉ POMPE SUIVANT PROCÉDURE.

7 MAI 2023
NETTOYÉ LES SURFACES ET PASSÉ ORING NEUF.
INSTALLÉ POMPE, SUCTION PIPE ET SCREEN.
INSTALLÉ DRIVE COUPLING.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
5	1M-3780	ROULEMENT À AIGN	000	49.60	248.00	
4	1M-3909	ROULEMENT À AIGN	000	74.64	298.56	
1	2M-3974	RONDELLE	S 000	4.99	4.99	
1	2R-1236	RONDELLE	S 000	18.59	18.59	
6	3S-0004	SPACER/40X50X3	S 000	.73	4.38	
1	5H-4279	BOUCHON CAOUTCHS	000	7.57	7.57	
2	5P-9439	ROULEMENT À AIGS	000	71.87	143.74	
8	6Y-5010	SPACER/40X50X3	N 000	9.02	72.16	
12	8T-4121	SPACER/40X50X3	S 000	1.03	12.36	
6	8T-4182	BOULON	S 000	2.16	12.96	
6	8T-4185	BOULON	S 000	2.31	13.86	
4	161-8068	JOINT,	S 000	46.13	184.52	
1	187-0671	MANCHON ROULEMEN	000	96.45	96.45	
1	206-4473	GEAR-OIL PUM	N 000	449.65	449.65	
1	206-4475	ROUE DENTÉE	N 000	499.78	499.78	
1	209-0792	SLEEVE-BRG	N 000	69.76	69.76	
1	209-3421	JOINT GP-SLI	S 000	2738.72	2738.72	
2	211-9087	COUPLAGE ENS	S 000	240.48	480.96	
3	295-5609	JOINT D'ÉTANCHÈS	000	18.73	56.19	
1	LCT38628	NO LONGER AVAILS	944	49.24	49.24	

PIÈCES TOTL SEG. 14 5462.44 *
 PRIX FERME M-O 1839.20 *
 SEGMENT 14 TOTAL 7301.64 T

43340

SEGMENT: 16

ESSAI APRES REPARATION MACHINE

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
Une Division de Toromont Industries Ltd.
C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

OVSERV01.06/28/23-06 25 (X:\FN02F 122)
OVSERV 1 2023-06-01-CD

TOROMONT

Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

				NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
				WOQV0426768	28-06-23
NO. RÉFÉRENCE	F/T DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	PAGE
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	21
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	

ESSAI APRES RÉPARATION MACHINE
 16H

RÉCLAMATION :
 TESTER MACHINE APRÈS REPARATION.

CAUSE DE LA PANNE :
 TESTER MACHINE APRÈS REPARATION.

CORRECTIONS :
 20 MAI 2023
 POMPER DE L'HUILE ET AJUSTER NIVEAUX.

21 MAI 2023 NPETITCLERC F752
 FAIRE STARTUP MACHINE DONC CRANKER SANS STARTER.
 IL AVAIT UNE FUITE MAJEURE, DONC VÉRIFIER ET
 FILTRE HYDRAULIQUE PU LÀ. TOUTE NETTOYER ET
 REFAIRE CRANK ET ENSUITE DÉMARRAGE MACHINE.
 BRANCHÉ CADRAN ET SORTIR SPEC POUR DÉMARRAGE
 MOTEUR. PRISE DES PREMIÈRES PRESSIONS ET
 RÉAJUSTEMENT DES NIVEAUX.

TROUBLE INJECTEUR PAS PLUGGUÉ.CODE 6-5 ET 2612-5.

22 MAI 2023
 REFAIRE DÉMARRAGE AVEC TORQUE OUTLET, TRANSMISSION
 LUBE CONNECTÉ. LES PRESSIONS SONT HAUTES MAIS
 L'HUILE EST FROIDE DONC À VÉRIFIER À CHAUDE.
 RETOPPER HUILE TRANSMISSION ET HYDRAULIQUE.

23 MAI 2023
 RÉCHAUFFÉ MACHINE, PRISE DE PRESSION DE LA
 TRANSMISSION, ELLES ÉTAIENT BASSES.
 AJUSTÉ RELIEF TRANSMISSION ET REPRIS PRESSION DE
 CLUTCH, TOUT EST OK.
 FAIRE CALIBRATION DE LA TRANSMISSION SUR ET. PRISE
 PRESSION DES BRAKE ET LUBE PRESSURE LEFT/RIGHT.

24 MAI 2023
 NETTOYÉ DESSOUS DE LA MACHINE. RÉCHAUFFER MACHINE
 ET INSPECTÉ POUR FUITES.
 INSTALLER GARDE SUR DRIVESHAFT, PLANCHER
 INTÉRIEUR, PANNEAU MOTEUR ET AJUSTER. REFAIRE
 FILETS ET CAP POUR AJUSTEMENT DES TRACTION.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
---	-----	-----	---	-----	-----	-----

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

*Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.*

* INV SRV-1-2023-06-01-CD OVS RV01-05/28/23-06-25 (XUPN02F122)

TOROMONT

Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E. Val-d'Or, QC, J9P 0I6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7

				NUMÉRO DE FACTURE	DATE DE FACTURATION
				WOQV0426768	28-06-23
NO. RÉFÉRENCE	FT DATE OUVERT	NO. D'UNITÉ	NO. COMPTE	NO. COMMANDE	
VL13471	26-04-23	G-52	Q139005	G-52	
MARQUE	MODÈLE	NO. SÉRIE	KM/HRS	TPS #: 892135443 RT0001	
AA	D8T	0FMC01875	18070.0	TVQ #: 1021938901 TQ0002	
PAGE					
			22		

PRIX FERME M-O 2942.72 *
 SEGMENT 16 TOTAL 2942.72 T

SEGMENT: 19

INSPECTION FILTRE A HUILE HYD.
 INSPECTER FILTRE HYDRAULIQUE
 0.50H

RÉCLAMATION :
 INSPECTION FILTRE

 CAUSE DE LA PANNE :
 SILICE ET ALUMINIUM

 CORRECTIONS :
 8 MAI 2023
 OUVRIR FILTREUR ET FAIRE L'INSPECTION.

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	465-6506	FILTRE.	S 000	108.20	108.20	
		PIÈCES TOTL	SEG. 19			108.20 *
		TOTAL M.O.	SEG. 19			91.96 *
		SEGMENT 19 TOTAL				200.16 T

43700

SEGMENT: 21

REPARATION ENS. CAB. ELEC. BOUG. PRCHAUF

RÉCLAMATION :
 PAS A/C

 CAUSE DE LA PANNE :
 FIL COUPER

 CORRECTIONS :
 25 MAI 2023

* INVSRV-1-2023-06-01-CD QVSRV01-06/28/23-06-25 (XUPN02F122)

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois(18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

TOROMONT

Visit our web site at www.toromontcat.com
 1200 3e Avenue E Val-d'Or, QC, J9P 0J6 (819) 825-5494

VENDU À

EXPÉDIÉ À

CONSTRUCTION NORASCON INC.
 1705 RTE DE L'AEROPORT
 PO BOX 370 SUCC BUREAU-CHEF
 AMOS QC J9T 3A7



NO. RÉFÉRENCE		FT/ DATE OUVERT		NO. D'ORDRE		NO. COMPTE		NO. COMMANDE		PAGE	
VL13471		26-04-23		G-52		Q139005		G-52		23	
MARQUE		MODÈLE		NO. SÉRIE		KM/HRS		TPS #:		RT0001	
AA		D8T		0FMC01875		18070.0		TVQ #:		TQ0002	

REPLACER SWITCH BASSE PRESSION A/C

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1	149-6371	INTERRUPTEUR ENS 000		188.82	188.82	
		PIÈCES TOTL	SEG. 21			188.82 *
		SEGMENT 21 TOTAL				188.82 T

43300

SEGMENT: 23

CREDITER CREDIT SUR PIECES

PROMOTION TA2 CRÉDIT PIÈCES

QTE	NO ITEM	DESCRIPTION	L/P	PRIX	PRIX EXT.	PRIX TOT.
1.00-		CREDIT PIÈCES		4000.00	4000.00-	
		TOT FRAIS DIVER				4000.00-*
		SEGMENT 23 TOTAL				4000.00-T

PROVISION 00 MAI 2023

VERE... APR...
MONT:.....
T.P.S. 119-000.....
R.T.I. 118-000.....

ENVIRONMENTAL 49.00 T

TOTAL AVANT TAXES: 134846.28
 TPS 5% 6742.31 T
 TVQ 9.975% 13450.92 T

FACTURE TOTALE CAD 155039.51

 VOUS POURRIEZ ÊTRE CHOISI POUR PARTICIPER À UN SONDAGE TÉLÉPHONIQUE.
 SI VOUS NOUS ÉVALUEZ À MOINS DE 9 OU 10, NOUS CONSIDÉRONS NE PAS VOUS
 AVOIR FOURNI L'EXPÉRIENCE QUE VOUS MÉRITEZ. VEUILLEZ SVP CONTACTER
 NOTRE ÉQUIPE D'EXPÉRIENCE CLIENT À CUSTOMEREXPERIENCE@TOROMONT.COM
 POUR TOUTE PRÉOCCUPATION OU RECOMMANDATION. MERCI.

RESPONSABLE CRÉDIT : (514) 630-3100 SFLOWERS@TOROMONT.COM
 RESPONSABLE SERVICE : (855) 633-6268 DANIELLE CASTILLOUX
 DER. PAGE

Le paiement est exigé à la livraison. Veuillez ne pas tenir compte si la facture est déjà payée.

Merci De Votre Confiance

REMETTRE PAIEMENT À

Toromont Cat
 Une Division de Toromont Industries Ltd.
 C.P / PO Box 1200 Pointe-Claire, QC, H9R 4R6

FACTURE ORIGINALE

Paiement par service bancaire internet accepté dans la plupart des institutions financières; T.E.D.F. disponible appelez votre contact crédit.
 Facture due 30 jours de la date de facturation. Des frais de retard de 1.5% par mois (18% par année) seront chargés sur tous les montants en souffrance.

O:\SRV\01-05\28\23-06-25 [XUPR02F122]

INV\SRV\1-2023-06-01-CD