

Réparations effectuées sur L-80

Date	Composante	Heures	Réparations Effectuées	Fournisseur pièce	Installé par	Prix	Entré par	Commentaire
05-Sep-16	Divers	517	Système a graisse	Garantie				
02-Jun-17	Divers	5189	Entretien général (DPF, Ride contrôle, balance, boddy, etc)	Hewitt	Hewitt	\$ 12,065.39	MB	
12-Jun-17	Divers	5554	Lettre service PS53286 (loquet de hood)	Hewitt	Hewitt	\$ 258.39	Steve	
18-Aug-17	Divers	5583	Réparation système Link	Hewitt	Hewitt	Garantie	JR	
24-Jan-18	Divers	9420	Changer cooler EGR	Toromont	Toromont	\$ 3,271.89	JR	
23-Feb-18	Divers	9655	Entretien 2000hrs	Toromont	Norascon	\$ 5,183.22	JR	
27-Feb-18	Divers	9618	Changer pompe d'urée	Toromont	Toromont	\$ 1,457.71	JR	
27-Feb-18	Divers	9618	Changer harnais		Toromont		JR	
19-Apr-18	Moteur	10277	Changer pompe d'urée	Toromont		Garantie	JR	
10-May-18	Divers	10884	Changer moteur essuie-glace	Toromont	Toromont	\$ 450.64	JR	
15-May-18	Moteur	10123	Changer DPF	Toromont	Toromont	\$ 5,380.68	JR	
12-Jun-18	Moteur	10278	Changer les deux capteurs de NOX	Toromont	Toromont	\$ 2,865.99	JR	
17-Jul-18	Moteur	11968	Changer tête ARD	Toromont	Toromont	\$ 3,533.94	JR	LMS
11-Aug-18	Divers	12364	Réparation A/C		Toromont		JR	
26-Sep-18	Entrainement	12667	Réparation Transmission	Toromont		\$ 55,131.39	JR	
26-Sep-18	Électrique	12667	Changer starter				JR	
13-Dec-19	Électrique	14263	Changer harness pour injecteur d'urée	Toromont		\$ 106.37	JR	
20-Dec-19	Moteur	14268	Changer cooler sur radiateur	Toromont	Toromont	\$ 5,185.71	JR	
15-Feb-19	Moteur	15487	Changer 1 section de radiateur	Toromont		\$ 4,051.96	JR	
04-Mar-19	Moteur	15810	Changer un injecteur	Toromont		\$ 485.92	JR	
30-Mar-19	Divers	16003	Souder et usiner des Dog Bones	Usinage Filiatrault	ACE	\$ 2,797.88	JR	
24-Sep-19	Divers	17145	Changer sensor Nox	Toromont		\$ 10,657.79	JR	
24-Sep-19	Divers	17145	Changer fenêtre avant					
24-Sep-19	Divers	17145	Changer switch ignition					
19-Feb-20	Moteur	17222	Changer Turbo	Toromont		\$ 26,571.01	JR	
19-Feb-20	Moteur	17222	Changer DPF					
19-Feb-20	Entrainement	17222	Changer joint coulissant sur arbre transmission					
19-Feb-20	Moteur	17222	Changer NRS cooler					
10-Sep-20	Moteur	18827	Changer la pompe d'urée	Toromont	Toromont	\$ 2,576.23	JR	
19-Oct-20	Moteur	19213	Changer sensor température d'émission	Toromont	Toromont	\$ 1,853.67	JR	

29-Dec-20	Moteur	19275	Réparation système émissions	Toromont	Toromont	\$ 1,572.99	JR	
22-Dec-20	Frein	19878	Changer pompe de frein	Toromont	Toromont	\$ 5,098.89	JR	
25-May-21	Moteur	20628	Changer relief valve avec L-85	Toromont	Toromont	\$ 912.40	JR	ACE
09-Sep-21	Divers	21970	Remplacement capteur de pression	Toromont	Toromont	\$ 819.18	JR	
30-Sep-21	Divers	22145	Changer Nox sensor	Toromont	Toromont	\$ 2,941.58	JR	
05-Nov-21	Moteur	22293	Changer pompe et injecteur DEF	Toromont		\$ 9,355.94	JR	
05-Nov-21	Moteur	22293	Changer deux Nox Sensor					
05-Nov-21	Moteur	22293	Changer ECM Aftertreatment					
01-Feb-22	Électrique	22707	Changer batterie	Réusitech		\$ 1,079.80	JR	
07-Feb-22	Divers	22707	Changer thrust bearing	Toromont		\$ 13,280.32	JR	
07-Feb-22	Moteur	22707	Changer injecteur #3					
07-Jun-22	Divers	22932	Vérifier A/C et changer dryer	ACE	ACE	\$ 1,680.56	JR	
02-Jun-23	Électrique	24587	Changer alternateur	Réusitech		\$ 895.65	JR	
09-Oct-23	Divers	25706	Changer control valve steering	Toromont	Toromont	\$ 5,889.80	JR	
08-Nov-23	Moteur	26276	Changer turbo	Toromont		\$ 5,428.31	JR	
28-Nov-23	Frein	26322	Changer pompe brake	Toromont		\$ 5,193.97	JR	